

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E6)

شاخه : کاردانش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : مکانیک

زیر گروه : سازه‌های فلزی

رشته مهارتی : جوشکاری برق - جوشکاری برق و گاز - بازرسی جوش اسکلت فلزی - جوشکاری با گاز محافظه
در و پنجره سازی آلومینیومی - تأسیسات گاز رسانی - آبگرمکن خورشیدی - تعمیر ماشین افزار
شماره رشته‌های مهارتی : ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸

کد رایانه‌ای رشته‌های مهارتی : ۶۱۹۳، ۶۱۹۴، ۶۱۹۵، ۶۱۹۶، ۶۲۰۸، ۶۱۱۱، ۶۲۱۳، ۶۲۱۲

نام استاندارد مهارتی مينا : جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)

کد استاندارد متولی : ۸-۷۲/۲۲/۱/۳

شماره درس : نظری ۱۷۰ و عملی ۱۷۱

عنوان و نام پدیدآور :	جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E6) [كتاب های درسي] شاخه کاردانش ... / مؤلفان محمود پارسا ... [و دیگران]؛ برنامه‌ریزی
محتوها و نظارت بر تألیف :	دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش [برای] وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر :	تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري :	۹۸ ص. : مصور : (زنگی)، جدول (زنگی)، نمودار (زنگی).
شابک :	۹۷۸_۹۶۴_۰۵_۱۹۹۴
وضعیت فهرست‌نویسی :	فیبا
یادداشت :	مؤلفان : محمود پارسا، امید گل محله، غلامرضا شیرازی رستمی، آرش حبیبی.
یادداشت :	۱- چاپ قبلی : گویش نو، ۱۳۹۱. ۲- عنوان دیگر : جوشکاری فرآیند قوس الکتریکی (E6) - ۶۰۹/۳۳.
۳- کتابنامه :	۹۸ ص.
موضوع :	۱- جوشکاری با قوس برقی ، ۲- جوشکاری- راهنمای آموزشی
شناسه افزوده :	الف - پارسا ، محمود، ۱۳۴۲. ب - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. ج - دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. د - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
رده‌بندی کنگره :	۱۳۹۲ TK ۸۷/۴۶۶۰ ج
رده‌بندی دیوبی :	۶۰۹/۳۳ ک/۳۷۳
شماره کتاب‌شناسی ملی :	۳۱۱۸۲۲۸

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۶/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu ir

وب‌گاه (وب سایت)

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : جوشکاری فرآیند قوس الکتریکی (E6) - ۶۰۹/۳۳

مؤلفان : محمود پارسا، امید گل محله، غلامرضا شیرازی‌rstmi و آرش حبیبی

مدیر هنری : حامد حاجی‌محمدی

صفحه‌آرا : حامد حاجی‌محمدی ، فرناز موگویی

رسم : فرینوش موگویی

طرح جلد : حامد موسوی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : www.chap.sch.ir

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)


تلفن : ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۱، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ اول برای سازمان ۱۳۹۲

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۳-۱۹۹۴-۰۵-۹۷۸-۹۶۴ ISBN 978-964-05-1994-3



از مکاید [حیله‌های] بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده
صلاح و اصلاح در زمان پیری می‌دهد تا جوانی با غفلت از دست برود و به پیران وعده
طول عمر می‌دهد و تا لحظه آخر با وعده‌های پوچ انسان را از ذکر خدا و اخلاص برای
او باز می‌دارد تا مرگ برسد.

امام خمینی (قدس سرہ الشّریف)

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	
فصل اول پیچیدگی در سازه‌های جوشکاری و راهکارهای جلوگیری از آن	۱
فصل دوم شناخت روش‌های بازرگانی و کنترل کیفی جوش	۱۹
فصل سوم توانایی جوشکاری در سطح E5	۳۷
فصل چهارم شناخت روش‌های تولید فولاد	۶۳
فصل پنجم شناخت ساختار و خواص فولاد	۷۲
فصل ششم توانایی جوشکاری در سطح E6	۸۵

دهه های اخیر، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی - صنایع خودرو سازی و سایر صنایع در کشور عزیزان پیشرفت چشم گیری داشته است و به طبع آن تأمین نیروی انسانی ماهر و کارآمد از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان بوده است.

مشاغل مرتبط با جوشکاری از جمله مشاغلی است که به دلیل نقش آن در صنایع مختلف بیشتر از سایر مشاغل مورد نیاز صنعت می باشد. این مهم وظیفه برنامه ریزان درسی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش که مجری دوره های جوشکاری هستند را به مراتب سنگین تر نموده است.

به همین منظور و با توجه به محدودیت منابع آموزشی دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش بر اساس استاندارد مهارت و آموزشی جوشکاری با قوس الکتریکی دستی (SMAW) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۵ جلد کتاب درسی تهیه نموده است. این مجموعه بر اساس جدول زیر استانداردهای E۳، E۶، E۸ و E۹ را پوشش می دهد:

استاندارد	کتاب
E۳	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۳) جلد های اول، دوم و سوم ✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۶) توانایی های ۱۸ و ۲۰
E۶	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۶)
E۸ و E۹	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۸ و E۹)

امید است هنرآموزان محترم بر اساس استاندارد و با مدیریت زمان به پیشرفت مهارتی فراغیان در جهت شکوفایی استعدادشان در کسب مهارت های رشته جوشکاری توجه خاص داشته و با هدایت و راهنمایی مدربانه خویش پویایی جوانان را فراهم نمایند.

تلاش شده است این مجموعه از کتاب ها بر اساس استاندارد **جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)** تدوین شود، اما لازم به ذکر است که مبنای اصلی آموزش و ارزشیابی مهارت ها بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد. در پایان انتظار دارد همکاران گرامی از نظرات مفید خویش در راستای اصلاح برنامه ها و کتاب های درسی، این دفتر را بهره مند فرمایند.

کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی

پیچیدگی در سازه‌های جوشکاری و راهکارهای

چلوگیری از آن

زمان آموزش (ساعت)		سرفصل‌های آموزشی
عملی	نظری	
۳	۴	<p>توانایی شناخت پیچیدگی و انواع آن و علل بروز پیچیدگی در مقاطع جوشکاری شده</p> <p>شناسایی انواع پیچیدگی در مقاطع جوشکاری</p> <p>شناسایی عوامل ایجاد کننده پیچیدگی در مقاطع جوشکاری شده</p> <p>توانایی شناخت روش‌های کنترل و به حداقل رساندن پیچیدگی مقاطع جوشکاری شده</p> <p>شناسایی تنش پسامد در مقاطع جوشکاری شده</p> <p>شناسایی روش‌های عملی در هنگام جوشکاری برای کاهش پیچیدگی مقاطع جوشکاری شده</p>

- ۱ از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این بخش بتواند.
- ۲ مفهوم پیچیدگی را در سازه‌های جوشکاری بداند.
- ۳ عوامل ایجاد پیچیدگی را به شناسد.
- ۴ راهکارهای مقابله با پیچیدگی را توضیح دهد

۱-۱- مقدمه

در حالت کلی به ایجاد تغییر در ابعاد و زوایای یک سازه پیچیدگی یا اعوجاج (Distortion) می‌گویند. این موضوع در بیان عام به تاب برداشتن نیز معروف است که موجب از بین رفتن دقت ابعادی قطعه یا سازه می‌گردد. پیچیدگی یا تاب برداشتن یکی از مشکلات رایج در ساخت قطعات و سازه‌ها با استفاده از فرآیندهای جوشکاری است. به شکل (۱-۱) نگاه کنید: ابتدای دو ورقه فولادی که بدون قید و بند در حالت تخت بوسیله جوشکاری به متصل شده اند از روی میز بلند شده است.

شکل (۱-۱)



تاب برداشتن ورقه فولادی که بدون قید و بند بوسیله جوشکاری به هم متصل شده‌اند


دلیل ایجاد پیچیدگی یا اعوجاج سازه‌ها در حین جوشکاری انبساط و انقباض فلز در اثر گرمای ناشی از فرآیند جوشکاری است. همانطور که می‌دانید فلزات مثل اکثر مواد در اثر حرارت انبساط می‌یابند و وقتی سرد می‌شوند منقبض می‌گردند. چنانچه حرارت واردہ به جسم به صورت موضعی باشد (نظیر آنچه در حین عملیات جوشکاری رخ می‌دهد) باعث ایجاد انبساط و انقباض موضعی و غیر متعادل در قطعه می‌شود که نتیجه نهایی آن اعوجاج یا تاب برداشتن قطعه پس از جوشکاری است. در این فصل ضمن شناخت انواع متدائل پیچیدگی سازه‌ها در اثر جوشکاری، عوامل موثر بر ایجاد پیچیدگی و تاب برداشتن را بررسی می‌کنیم و با راهکارهای جلوگیری یا مقابله با اعوجاج آشنا می‌شویم.

۱-۲- تقسیم بندی انواع پیچیدگی

به طور معمول پیچیدگی‌های ناشی از فرآیندهای جوشکاری را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد.

۱-۲-۱- پیچیدگی یا اعوجاج در اثر انقباض طولی (longitudinal Shrinkage)

شکل(۱-۲)



پیچیدگی قطعه در اثر انقباض فلز جوش در امتداد خط جوشکاری

به شکل () نگاه کنید: همانطور که مشاهده می کنید قطعه فلزی مشابه شکل (۱-۱) در امتداد طول خود دچار پیچیدگی شده است. دلیل پیچیدگی قطعه مذکور انقباض فلز جوش در امتداد خط جوش می باشد. از آنجا که اتصال دو قطعه از طریق جوش یک طرفه با طرح اتصال V صورت گرفته است بنابراین در شرایط جوشکاری حجم مذاب بیشتری در طرف گرده جوش تشکیل می شود به همین دلیل مقدار انقباض ناشی از منجمد شدن فلز جوش مذاب در طرف رویی قطعه نیز بیشتر است در نتیجه قطعه بصورت طولی دچار اعوجاج می گردد. این نوع پیچیدگی با افزایش ضخامت دو قطعه کار افزایش می یابد.

۱-۲-۱- پیچیدگی یا اعوجاج در اثر انقباض عرضی (Transverse Shrinkage)

شکل(۱-۳)




شکل () قطعه فلزی در امتداد عرضی دچار پیچیدگی شده، و باعث گردیده است لبه های دو قطعه کار در قسمت جلویی خط جوش روی یکدیگر قرار گیرند.

به شکل () نگاه کنید: همانطور که مشاهده می کنید قطعه فلزی در امتداد عرضی دچار پیچیدگی شده، و باعث گردیده است که لبه های دو قطعه کار در قسمت جلویی خط جوش روی یکدیگر قرار گیرند. دلیل پیچیدگی قطعه مذکور آن است که دو قطعه کار قبل از جوشکاری بوسیله خال جوش یا گیره مناسب نسبت به یکدیگر ثابت نشده اند و انقباض ناشی از منجمد شدن فلز جوش مذاب باعث نزدیک شدن لبه های دو قطعه کار و نهایتا روی هم قرار گرفتن آنها شده است.

۱-۲-۳- پیچیدگی یا اعوجاج زاویه ای (Angular distortion)

به شکل () نگاه کنید: همانطور که مشاهده می کنید قطعات فلزی در حالت طرح اتصال لب به لب^۱ و اتصال گوشه ای^۲ دچار پیچیدگی زاویه ای شده اند.

جدول (۱-۴)



شکل (۱-۵)



دو قطعه کار با ضخامت حدود ۱۵ میلی متر در اثر جوشکاری با طرح اتصال V حدود ۲۰ درجه دچار پیچیدگی زاویه ای شده اند.

دلیل این نوع پیچیدگی عدم تعادل در مقدار مذاب فلز جوش در دو طرف قطعه کار و به تبع آن انقباض بیشتر در طرف حوضچه مذاب می باشد. از آنجا که در طرح اتصال لب به لب اتصال دو قطعه از طریق جوش یک طرفه با طرح اتصال V صورت گرفته است بنابراین در شرایط جوشکاری حجم مذاب بیشتری در طرف گرده جوش تشکیل می شود به همین دلیل مقدار انقباض ناشی از منجمد شدن فلز جوش مذاب در طرف رویی قطعه نیز بیشتر است در نتیجه دو قطعه کار به طرف گرده جوش متمایل می شوند. در طرح اتصال گوشه ای نیز چون فلز جوش به طور کلی در یک طرف اتصال ایجاد شده است بنابراین دو قطعه کار به طرف فلز جوش متمایل می گردند. شکل () نشان میدهد که در اثر جوشکاری دو قطعه کار با ضخامت حدود ۱۵ میلی متر با طرح اتصال V حدود ۲۰ درجه دچار پیچیدگی زاویه شده است.

۱-۳- عوامل موثر در پیچیدگی

۱- دستورالعمل جوشکاری

متغیرهای جوشکاری مثل: ولتاژ و شدت جریان که نشان دهنده میزان حرارت ورودی به قطعه کار می باشند، تعداد پاسهای جوشکاری، میزان پیشگرم و پسگرم کردن قطعه کار و فرآیند جوشکاری و ترتیب جوشکاری جزء عواملی هستند که بر اساس دستورالعمل جوشکاری مشخص می شوند و روی میزان پیچیدگی قطعه کار موثراند.


۲- خواص متریال پایه

قابلیت هدایت حرارتی، ضریب انبساط حرارتی، قابلیت تغییر فرم پذیری و نیز استحکام فلز پایه تاثیر قابل توجهی در میزان اعوجاج و تاب برداشتن دارند. به طور مثال در شرایط یکسان قطعات فولاد زنگ نزن(نگیر) به دلیل کمتر بودن ضریب انتقال حرارت مشکل بیشتری از نظر پیچیدگی نسبت به قطعات فولادی ساده کم کربن دارند.




۳- طرح اتصال جوشکاری

به طور کلی هندسه طرح اتصال(شکل پخ، زاویه پخ، یکطرفه یا دوطرفه بودن) از جمله عوامل بسیار موثر در ایجاد پیچیدگی و اعوجاج سازه‌های جوشکاری بحساب می‌آید.



۴- مونتاژ کردن قطعات قبل از جوشکاری

منظور شرایط مونتاژ قبل از شروع جوشکاری است مثل: استفاده از ابزار نگهدارنده نظیر گیره و قید و بند، درجه آزادی قطعه کارها، خال جوش زدن از جمله عواملی هستند که مربوط به شرایط آماده‌سازی و مونتاژ قبل از جوشکاری می‌باشند و روی میزان ایجاد پیچیدگی و اعوجاج در سازه‌های جوشکاری نقش دارند.



۴- راهکارهای مقابله با اعوجاج

به طور کلی راهکارهای مقابله یا کنترل اعوجاج و پیچیدگی می‌تواند در سه مرحله انجام پذیرد


۱- قبل از جوشکاری

۲- بعد از جوشکاری

برای کنترل پیچیدگی، قبل از جوشکاری می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد


۱- حال جوش زدن قطعات به منظور جلوگیری از حرکت و جابجایی قطعات در حین جوشکاری





حال چوش **TACK WELDS**

۲- استفاده از ابزار نگه دارنده کمکی نظیر: گیره و قید و بند^۱ برای مهار کردن قطعات و جلوگیری از انبساط و انقباض های ناخواسته در قطعه حین جوشکاری و یا عملیات دیگر نظیر: ماشینکاری، عملیات حرارتی و غیره




گیره و نگه دارنده **CLAMPS**

۳- تا حد امکان انجام جوش در دو طرف کار حول محور خنثی




(K) SEQUENCE WELDS

۴- حین طراحی و ساخت قطعه با تدابیر خاصی اعوجاج را خنثی کنیم.




(H) PRESET PARTS




(J) BACK-TO-BACK CLAMPING

۵- از تعداد جوش کمتر با اندازه کوچکتر برای بدست آوردن استحکام مورد نیاز استفاده شود.



MORE DISTORTION


۶- تشدید حرارت و تمرکز آن بر حوزه جوش در اینصورت نفوذ بهتری داریم و نیازی به جوش اضافه نیست.






۷- از دیاد سرعت جوشکاری که باعث کمتر حرارت دیدن قطعه می شود.

۸- در صورت امکان بالا بردن ضخامت چرا که در قطعات با ضخامت کم ، اعوجاج بیشتر نمود دارد.

۹- تا حد امکان انجام جوش در دو طرف کار حول محور خشی



۱۰- طرح مناسب لبه مورد اتصال که اگر صحیح طراحی شده باشد می تواند بصورت فرضی مصالح جوش را در اطراف محور خنثی پخش کند و تا حد زیادی از میزان اعوجاج بکاهد.



۱-۵- کنترل اعوجاج پس از جوشکاری

راهکارهای مقابله با پیچیدگی و اعوجاج در قطعه جوشکاری شده پس از پایان عملیات جوشکاری به طور عمده شامل دو دسته اقدامات می شود:

- کاهش یا از بین بردن تنש های باقیمانده
- رفع یا کاهش پیچیدگی و اعوجاج بوجود آمده

۱-۵-۱- تنش های باقیمانده

تنش های باقیمانده یا پسماند تنشی هایی هستند بر اثر انجام عملیات مختلف مثل جوشکاری فورج ماشینکاری و غیره در جسم ایجاد می شوند و پس اتمام عملیات در حالی که جسم تحت بارگذاری خارجی قرار ندارد در جسم باقی می مانند. ماهیت تنش های پسماند به گونه ای است که در مجموع یکدیگر را خنثی می کنند. یعنی در مقابل تنش های کششی به مقدار معادل آن تنش های فشاری نیز در جسم وجود دارند، به طوریکه جسم در حالت تعادل باقی بماند.


تنشهای پسماند دلیل اصلی ناپایداری قطعات در طول زمان می باشد. همچنین تنش پسماند باعث پایین آمدن تحمل بارگذاری قطعات و نیز کاهش عمر خستگی می گردد. این تنشها مانند نیروی مازاد بر روی قطعه وجود دارند و در بسیاری از موارد باعث تخریب سازه ها می گردد.

۱-۵-۲- تشکیل تنش‌های پسماند در اتصالات جوشکاری

یکی از فرایندهایی که باعث ایجاد تنش پسماند در سازه‌ها می‌گردد، جوشکاری است که به علت گرم و سرد شدن‌های متوالی جوش و مناطق نزدیک جوش تنشهای پسماند داخلی در فلز جوش و مناطق مجاور آن بوجود می‌آید. مقدار انبساط و تغییر شکل جسم در مقابل گرما متناسب با درجه حرارت می‌باشد. اصولاً با افزایش درجه حرارت تا نقطه ذوب فلز انبساط پیدا می‌کند. هنگامی که در قسمتی از جسم به دلیل جوشکاری درجه حرارت به طور موضعی افزایش یابد در اطراف آن یک شب حرارتی بوجود می‌آید که می‌خواهد باعث انبساط موضعی بشود، ولی نواحی اطراف موضع جوشکاری که دمای بالایی ندارند تمايل به تغییر شکل ندارند و با تغییر شکل موضع جوشکاری مقابله می‌کنند.



بنابراین در موضعی که فلز در اثر فرآیند جوشکاری ذوب می‌شود هنگام انجام به دلیل انقباض موضعی تنش کششی ایجاد می‌شود و مناطق نزدیک به فلز جوش تحت تنش فشاری قرار می‌گیرند. به این ترتیب تنشهای پسماند جوش در جهت موازی با جهت جوش در فلز جوش و نواحی نزدیک به آن از نوع کششی و در حد تنش تسلیم فلز می‌باشند و با افزایش فاصله از مرکز جوش سطح این تنش‌ها کاهش می‌یابد. لازم به یادآوری است براساس اصل خود تعادلی متناسب با اینگونه تنشها، تنشهای فشاری نیز جهت تعادل جسم در مناطق مجاور جوش بوجود می‌آیند. هم‌چنین میزان و نحوه توزیع تنشهای پسماند جوش وابستگی زیادی به نوع اتصال جوشی و شرایط مهار جسم (ناشی از ابعاد کلی قطعه و قید و بندهای دیگر) دارد.



بنابراین تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری روی خواص مکانیکی مثل استحکام و خستگی اتصالات جوشی تاثیر گذار است بطوریکه بر اساس بررسی های صورت گرفته در بعضی از سوانح بزرگ مربوط به سازه های جوشکاری (ریزش پلهای فلزی و یا دونیم شدن کشتی های ساخته شده با اتصالات جوشی) تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری مهمترین عامل سانحه شناخته شده است. لذا بهتر است حد امکان طول مسیر جوش حداقل باشد و اتصال جوشی طوری طراحی شود که در محل های دور از محل های مرکز تنش و یا حتی المقدور در محل های نزدیک با تنش های فشاری قرار گیرند.

بطور خلاصه مهم ترین عوامل در تشکیل تنش های پسماند جوشی را می توان به صورت زیر ذکر کرد:

۱- حرارت موضعی و غیر همگن ناشی از جوشکاری

۲- تغییر شکل جسم ناشی از تنش‌های حرارتی

۳- پایین آمدن تنش تسلیم فلز با افزایش درجه حرارت

۴- میزان مهار جسم یا درجه آزادی قطعه کار

۳-۱-۵- کاهش تنش‌های پسماند در اتصالات جوشکاری

سازه‌های جوش شده چه هنگام جوشکاری مهار شده و چه آزاد بوده باشند در آستانه تنش تسلیم دارای تنش‌های پسماند یا باقیمانده هستند، این تنشها قادراند اشکالاتی در جوش به وجود بیاورند البته احتمال پدید امدن این اشکالات به ترکیب شیمایی فولاد، روش جوشکاری، طرح جوش و شرایط بهره برداری و غیره بستگی دارد. با این وصف از بین این تنش‌ها فوائد زیر را نیز در پی خواهد داشت:

۱- افزایش استحکام و تحمل تنش

۲- پایداری بیشتر ابعاد

۳- مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی

۴-۱-۵- تنش زدائی حرارتی

عملیات حرارتی تنش زدائی عبارت از گرم کردن یکنواخت قطعه یا سازه تا دمای مناسب که بستگی به جنس و نوع سازه دارد و نگهداری به مدت معین در آن دما که متناسب با ضخامت در نظر گرفته می‌شود، سپس سرد کردن آرام و یکنواخت است به طور معمول عملیات حرارتی در محدوده دمای حدود ۳۵۰ الی ۷۰۰ درجه سانتی گراد انجام می‌گیرد.



مدت عملیات تنش زدائی در مورد قطعات فولادی به‌طور معمول به ازاء هر اینچ ضخامت حدود یک ساعت است. برای قطعات پیشگرم شده اغلب تشن زدائی لازم می‌شود، همچنین قطعات پیچیده یا فولادهایی که میل زیادی به ترک خوردن دارند باید بلافاصله پس از جوشکاری و قبل از سرد شدن تا دمای پیشگرم، در کوره تنش زدائی قرار بگیرند.

پایداری ابعادی در یک جوش مستقیماً از تنش هایی که در قطعه محبوس مانده باشند، متأثر می شود. هنگامی که یک سازه جوشکاری در عین حال که دارای تنش های پسماند یا باقیمانده است تحت عملیات تراشکاری یا ماشینکاری قرار می گیرد، پخش مجدد تنش ها و انقباض جوش رخ می دهد. لذا تراشکار نمی تواند مطمئن باشد که در جهت درستی تراشکاری می کند یا نه، چون جوش همزمان با تراش قطعه به انقباض خود ادامه می دهد. بنابراین در بسیاری مواقع تنش زدائی قطعه جوشکاری قبل از ماشینکاری باعث می شود که قطعه از نظر شکل پایدار بماند و ابعاد آن هنگام ماشینکاری تغییر نکند.. در واحد های صنعتی بزرگ سازنده سازه های بزرگ جوشکاری به طور معمول کوره های بزرگ عملیات حرارتی جهت تنش زدایی سازه نهايی وجود دارد.



۵-۱-۵- تنش زدایی مکانیکی

در متدهای ارتعاشی تنش مکانیکی بوسیله لرزاننده به قطعه اعمال می گردد. تنش اعمال شده همراه با انرژی موجود در داخل قطعه که ناشی از تنش پسماند می باشد جمع گشته و باعث ایجاد تغییر شکلها میکرو پلاستیک گشته و در نهایت قطعه تنش زدایی می گردد.

تنش زدایی ارتعاشی به دو روش انجام می گیرد. در روش اول که روش تنش زدایی ارتعاشی سنتی نیز

نامیده می‌شود، ارتعاشات فقط در یک فرکانس اعمال می‌گردد ولی در متدهای جدید که به مراتب دارای قابلیتها و تاثیرات بهتری از نظر تنفس زدایی می‌باشد، ارتعاشات در چند فرکانس رزنانس اعمال می‌گردد. در این روش نسبت به روش سنتی خطاهای اپراتوری به میزان زیادی کاهش یافته و دارای نویز کمتری می‌باشد همچنین جهت قطعات با فرکانس‌های بالا محدودیت ندارد و دارای اثربخشی به مراتب بالاتری می‌باشد. بطوریکه در حال حاضر در دنیا دیگر از روش سنتی استفاده نمی‌گردد.

مهمنترین مزایای تنفس زدایی به روش ارتعاشی به شرح زیر است. لازم به ذکر است که مقادیر مذکور در هر مورد بر اساس آمار و گزارش‌های ارایه شده به سازندگان تجهیزات تنفس زدایی ارتعاشی است.



۶-۱- مزایای تنفس زدایی ارتعاشی نسبت به روش حرارتی

کیفیت بدست آمده به خوبی تنفس زدایی حرارتی است.

برای مواد و ساختارهای مختلف قابل استفاده می‌باشد.

هیچگونه محدودیت اندازه یا وزن در به کارگیری این روش وجود ندارد.

تاثیری بر خواص مواد از قبیل مقاومت سایش، سختی و تنفس تسلیم ندارد.

باعث تاثیرات نامطلوب بر خواص متالورژیکی مواد نمی‌گردد.

باعث از بین رفتن و تخریب پوشش قطعات نمی‌گردد.

نسبت به روش‌های دیگر بسیار سریعتر می‌باشد و باعث صرفه جویی در زمان می‌گردد.

تجهیزات این روش قابل حمل هستند که باعث کاهش فوق العاده هزینه‌های حمل و نقل می‌شود همچنین

می‌توان فرایند تنفس زدایی را در محل کارفرما انجام داد و در هزینه‌های حمل و نقل صرفه جویی کرد.

تغییرات نامطلوب در لایه‌های بیرونی قطعات از قبیل اکسید شدگی در این روش اتفاق نمی‌افتد.

زمان مورد نیاز به مقدار زیادی کاهش یافته است. معمولاً اگر قطعات چندان پیچیده و بزرگ نباشند کل عملیات تنش گیری با استفاده از این روش در حد چند دقیقه وقت می‌گیرد. ولی به هر حال نسبت به روش حرارتی بسیاری از زمانها مثل آماده سازی کوره، زمان مورد نیاز برای گرم کردن و سپس سرد کردن آن که به صورت تدریجی می‌باشد حذف می‌شوند.

راندمان بالا و عدم تولید آلدگی از مزایای روش تنش زدایی ارتعاشیاست. با توجه به مسائل زیست محیطی که امرزه بسیار مورد توجه جوامع مختلف است کاهش قابل توجه الودگی و استفاده از انرژیهای پاک (برق) مهمترین مزیت این روش است. مصرف توان و انرژی فوق العاده پایین است..

۱-۷- محدودیتهای تنش زدایی ارتعاشی

تنش زدایی ارتعاشی دارای محدودیتهایی نیز می‌باشد. به عنوان مثال بهبود دانه بندی که در روش تنش زدایی حرارتی ایجاد می‌گردد در این روش وجود ندارد و همچنین این روش جهت مواد کار سخت شده و مواد با تنش تسليم بسیار بالا محدودیت وجود دارد.

۲

شنایخت روشهای بازرسی و کنترل کیفی جوش

زمان آموزش (ساعته)		عنوان توانایی
عملی	نظری	
-	۱۵	توانایی شناخت روش های بازرسی مخرب و غیر مخرب بر روی جوش آشنایی با روش FN970 بازرسی با روش به صورت چشمی طبق استاندارد آشنایی با روش های بازرسی چشمی جوش قبل و بعد از جوشکاری همچنین در حین کار راههای جوشکاری (guage) و به کار گیری آنها شناسایی روش تست مخرب خمث و کشش بر روی جوش ها شناسایی روش تست غیر مخرب مایع نافذ و ذرات مغناطیسی و کاربرد آن شناسایی روش تست مخرب اتراسونیک و کاربرد آن شناسایی روش تست غیر مخرب پرتونگاری و کاربرد آن

۱ از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این بخش بتواند.

۲ اصول بازرسی و کنترل کیفی جوش را توضیح دهد.

۳ روشهای متداول بازرسی را بشناسد.

۴ موارد کاربرد روشهای متداول بازرسی را بیان کند.

۱-۲- اصول کلی بازرسی و کنترل کیفی جوش

جوشکاری یک فرآیند حساس و ویژه است؛ لذا تنها از طریق بازرسی محصول نهایی نمی‌توان به کیفیت آن اطمینان نمود و آنرا تضمین کرد. بلکه ضروری است در طی فرآیند ساخت و تولید محصولات جوشکاری فعالیت‌های بازرسی و کنترل کیفی بصورت نظاممند و مرحله به مرحله در مورد مواد و متریال‌های مورد استفاده، ابزار، تجهیزات و دستگاه‌های جوشکاری و بازرسی، پرسنل جوشکار و بازرس، دستورالعمل‌های اجرایی و نیز شرایط اجراء و در نهایت بازرسی قطعات و مجموعه نهایی انجام شود. هم‌چنین لازم است در پایان فرآیند ساخت سازه مورد نظر، مستندات و مدارک مرتبط با کیفیت سازه بایگانی و برای مدت معینی نگهداری گردد.

فعالیت‌های بازرسی و کنترل کیفی مربوط به فرآیند ساخت سازه‌های جوشکاری را می‌توان به ۳ دسته

مطابق شرح زیر تقسیم کرد:

الف- بازرسی قبل از جوشکاری(ساخت)

مواردی که قبل از جوشکاری لازم است از طریق بازرس مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند شامل موارد



زیر است:

۱- بررسی مدارک طراحی، نقشه‌های

جوشکاری و بازرسی

۲- بررسی دستورالعمل‌های تائید شده

جوشکاری (WPS)

Welding Procedure Specification						
Item	Material	Region	Ref No.	WPS-A-RJ		
Procedure Description	12" Sheet Wall Column Tie-in		ASME WPS			
Material	ASME W.2 Grade 20 API 5L 360	Diameter	108.3	Thickness		18.3
Process	MIG	Clamp Type	Internal			
Setting °C (°F)	180	Temperature °C (°F)	200			
Welding Sequence	Root SAW	HOT PASS	SMAW	TIG & CAP		SMAW
Welding Direction	Vertical Down	Vertical Down	Vertical Down			
Electrode	E70XX-LA-15	E70XX-LA-15	E70XX-LA-15			ER70S-6 E6013
Polarity	DC +ve	DC +ve	DC +ve			DC +ve
Shielding Gas	N2	N2	N2			N2
Page No.	1/4	Page No.	1/4			Page No.
Proc No.	Table No.	Page	Volts	Speed	Heat Input	Weld Preparation
1	1.0mm	90.00	14.00	10.00	6.4 KJ	
2	1.5mm	90.00	18.00	10.00	6.4 KJ	
3	2.0mm	90.00	22.00	10.00	6.4 KJ	
4	2.5mm	90.00	22.00	10.00	6.4 KJ	
NOTES						Pen Location
<ol style="list-style-type: none"> ASME WPS Article 5.2.4.1 (P.L. 100%) Closing time limit: 100% completion of root passes; clamp may be used as the cause of breakdown - measured after 100% completion of the root. Time lag between first and second pass: 20 Minutes Time lag between second pass and 2nd fil: 12 Minutes Minimum number of passes before pipe inspection: 2 passes Minimum number of passes before break in welding: 2 passes Minimum number of welds Root & second pass: 2, TIG & Cap : 1 Method of cleaning: Grind / Wire brush Method of Peeling: Gas Torch Qualification reference number: 0254/PP-WPS-RJ 						
Company Welding Engineer Approved			Approved for Client			

۳- بررسی و کنترل تأییدیه دستورالعمل های جوشکاری (PQR)



۴- ارزیابی صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری



۵- بررسی و تأیید صلاحیت پرسنل بازرگانی آزمون های غیرمخرب



۶- بررسی و تأیید برنامه جامع بازرسی و کنترل کیفی (QC Plan)

۷- بررسی و کنترل مدارک مواد پایه و مواد مصرفی جوشکاری نظیر: تیرآهن، ورق، پروفیل، الکترود، پیچ، مهره و



۸- بررسی و تأیید صلاحیت تجهیزات جوشکاری



۹- بررسی و تأیید برنامه ساخت و تولید محصول، دستورالعملها و رویه‌های اجرایی در خصوص کلیه مراحل ساخت، مونتاژ، نصب و کنترل کیفی

۱۰- بررسی طرح اتصال‌ها (مثل: زاویه شیار، دهانه ریشه، پشت بند، خال جوش‌ها، شرایط تمیزکاری)، شرایط فیت آپ، و مونتاژ قطعات



۱۱- بررسی و کنترل شرایط پیشگرم و یا نگهداری و پخت الکتروودها (در صورت لزوم)



با توجه به موارد مذکور ملاحظه می‌شود بازرسی‌های قبل از جوشکاری نقش بسیار مهمی در رسیدن به کیفیت سازه‌های جوشکاری ایفاء می‌نمایند زیرا هر کدام بصورت مستقیم در کیفیت جوشکاری تاثیر گذاراند و چنانچه به درستی و به موقع انجام شوند، از بسیاری مسائل و مشکلاتی که در مراحل بعدی ممکن است اتفاق بیافتد، جلوگیری گردد.

ب- بازرسی حین جوشکاری (ساخت)

در حین جوشکاری، چندین آیتم وجود دارد که نیاز به کنترل دارند تا نتیجتاً جوش رضایتبخشی حاصل شود. هر کدام از این فاکتورها اگر نادیده گرفته شود سبب بوجود آمدن ناپیوستگی‌هایی می‌شود که می‌تواند کاهش جدی کیفیت را در برداشته باشد. بعضی از این جنبه‌های ساخت که باید کنترل شوند شامل

موارد زیر می‌باشد:

- ۱- کنترل پارامترهای اساسی جوشکاری مثل: شدت جریان، ولتاژ قوس، قطبیت جریان، سرعت پیشروی جوشکاری و غیره
- ۲- کنترل دمای پیشگرم و دمای بین پاسی
- ۳- کیفیت پاس ریشه جوش
- ۴- کنترل توالی و ترتیب جوشکاری
- ۵- بررسی شرایط تمیزکاری پاس‌های جوشکاری و شکل فلز جوش
- ۶- کنترل استفاده صحیح از مواد مصرفی جوشکاری
- ۷- بررسی شرایط شیار زنی و پشت‌بند
- ۸- کنترل پیچیدگی و بررسی‌های ابعادی
- ۹- انجام بازرسی‌های حین جوشکاری که بر حسب مورد ممکن است در نظر گرفته شوند.

ج- بازرسی پس از جوشکاری(ساخت)

علی‌رغم همه توصیه‌ها و بازرسی‌هایی که در مراحل قبل و حین جوشکاری صورت می‌گیرد و شرایطی که لازم است در قبیل و حین جوشکاری رعایت شده باشد باز هم ممکن است عیب و ایجادهایی در عمل ایجاد شود. لذا هدف اساسی از بازرسی و کنترل کیفی قطعات و سازه‌های جوشکاری شده کسب اطمینان از کیفیت و انطباق مشخصات آن با معیارهای از پیش تعیین شده است. بعضی از موارد بازرسی بعد از تکمیل جوشکاری دارند عبارتند از:

- ۱- کنترل شکل، ترکیب و ابعاد قطعات یا مجموعه جوشکاری شده
- ۲- کنترل نتایج عملیات پس از جوشکاری مثل: عملیات حرارتی، تنفس‌زدایی و غیره
- ۳- بازرسی چشمی جوش‌ها از نظر ظاهری و ایجاد ناپیوستگی‌های احتمالی نظیر: تخلخل، ذوب ناقص، نفوذ ناقص، بریدگی کناره جوش، رویهم افتادگی، ترکها، ناخالصی‌های سرباره، گرده جوش اضافی و غیره
- ۴- انجام آزمایش‌های مخرب (در صورت لزوم)
- ۵- انجام بازرسی‌های غیر مخرب تکمیلی متناسب با استاندارد و شرایط از پیش تعیین شده

۲-۲- آشنایی با روش‌های متداول بازرسی‌های غیر مخرب

در طی مراحل ساخت و تولید و یا حمل و نقل و استفاده از قطعات و محصولات جوشکاری ممکن است انواع عیوب با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف در ماده یا قطعه به وجود آیند. منشا عیوبی که در مواد و قطعات یافت می‌شوند به طور عمدۀ عبارتند از:

- فرآیند تولید محصولات نیم‌ساخته مثل: ریخته‌گری، نورد، اکستروژن، آهنگری یا فورج و غیره


- فرآیند ساخت قطعات و مجموعه‌ها مثل: برشکاری، ماشینکاری، عملیات حرارتی، جوشکاری، و غیره

- زمان استفاده یا کاربری و حمل و نقل به وجود می‌آیند


چون نوع، اندازه، شکل و موقعیت هر عیب روی عملکرد قطعه تاثیر دارد بنابراین آشکار سازی وجود عیب و مشخصات آنها در مرحله از تولید و بهره‌برداری ضروری است. بازرسی‌هایی غیر مخرب در عمل دارای تنوع زیادی هستند. اعتبار هر روش آزمون غیر مخرب بستگی به قابلیت و توانمندی آن روش در آشکارسازی نوع، شکل، اندازه و موقعیت وجود عیب دارد. در این قسمت روش‌هایی متدال و پر کاربرد بازرسی غیر مخرب را در خصوص سازه‌های جوشکاری به صورت مختصر معرفی می‌کنیم.

۲-۲-۱- بازرسی چشمی

به طور معمول در برنامه‌های بازرسی و کنترل کیفیت محصولات جوشکاری آزمون چشمی به عنوان اولین روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا در بعضی موارد به عنوان تنها روش ارزیابی و بازرسی محسوب می‌شود. اساس بازرسی چشمی مشاهده است و در عمل برای افزایش دقت و کارائی آن از ابزار و وسائل کمکی مثل: چراغ قوه، ذره‌بین، آینه، خط‌کش، انواع گیج و وسایل دیگر نیز استفاده می‌شود.



قابلیت روش بازرسی چشمی شناسایی نواقص و عیوب سطحی یا ظاهری می‌باشد. با استفاده از این تکنیک بازرسی می‌توان بسیاری از عیوب و نواقص ظاهری جوش مثل: تخلخل، ذوب ناقص، نفوذ ناقص، بریدگی یا سوختگی کناره جوش، رویهم افتادگی، ترک‌های سطحی، ناخالصی‌های سرباره، گرده جوش اضافی، وضعیت ظاهری و ابعاد جوش، نفوذ اضافی ریشه و موارد دیگر را با وسائل خیلی ساده و با سرعت در مراحل مختلف ساخت و تولید ارزیابی کرد.



همان طور که پیشتر نیز گفته شد اکثر بازرسی‌های مربوط به مراحل قبل و حین جوشکاری نیز بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات چشمی استوار است لذا ملاحظه می‌شود این نوع بازرسی چنانچه به موقع و از طریق افراد با تجربه صورت پذیرد بسیار کارآمد و موثر است. و به تجربه ثابت شده است؛ بسیاری از عیوبی که بعداً با روش‌های بازرسی پیشرفته و پرهزینه کشف می‌شوند، از طریق برنامه نظاممند بازرسی چشمی و کنترل‌های قبل، حین و بعد از جوشکاری به راحتی قابل آشکارسازی می‌باشند.

۲-۲-۲- بازرسی بوسله مایعات نافذ

ترکها و حفرات کوچک سطحی که با در بازرسی چشمی قابل رویت نمی باشند را می توان بوسیله آزمون مایعات نافذ شناسایی کرد. آزمون مایعات نافذ به دو طریق صورت می گیرد:



- ۱- با استفاده از محلول‌های رنگی که با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند.
- ۲- با استفاده از محلول‌های دارای موادی که زیر نور فلورسنت دیده می‌شوند.

مراحل انجام کار

۱- سطح قطعه مورد نظر را تمیز و خشک مینماییم (سطح باید عاری از هرگونه شی خارجی مثل براده ها باشد تا مایع نافذ بخوبی داخل ترکها نفوذ نماید.)



۲- سپس بوسیله مایع نافذ (penetrant) سطح موردنظر را می پوشانیم که میتوان این عمل را با اسپری نمودن نافذ و یا غوطه ور ساختن قطعه درون نافذ انجام داد. بر اثر خاصیت مویینگی نافذ به درون ترکها نفوذ میکند و برای اینکه از نفوذ آن اطمینان حاصل نماییم مدتی را صبر کرده (حدود ۳۰ دقیقه) و سپس

ماده نافذ اضافی را از روی سطح پاک میکنیم.



- ۳- ظاهر کننده (Developer) که پودر سفید رنگی میباشد را روی سطح فوق اسپری میکنیم . ظاهر کننده باعث میشود مایع نافذ از ترکها بیرون کشیده شود و درنتیجه رنگ بر روی سطح پس میزند.



- ۴- سپس بوسیله بازرسی چشمی تحت نور سفید (در صورت استفاده از رنگ مرئی) و یا نور ماوراءبنفس (در صورت استفاده از رنگ فلورستنی) نشانه های رنگی ایجاد شده را مشاهده نموده و محل عیوب و ترکها مشخص میگردد.



استفاده‌های عمومی:

شناسایی و تشخیص محل عیوب سطحی در مواد بدون خلل و فرج
کاربردها:

شناسایی ترک و منفذ در جوش

شناسایی عیوب سطحی در ریخته گری

شناسایی ترک ناشی از خستگی در اجسام تحت تنش
محدودیتها:

جسم باید تقریباً سطح غیر متخلخل و صافی داشته باشد.

زمان تخمینی جهت ارزیابی کمتر از یک ساعت:

۲-۲-۳- بازرسی با ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing)



بازرسی با ذرات مغناطیسی، روش حساسی برای ردیابی عیوب سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی (نژدیک به سطح) در قطعات دارای خاصیت فرو مغناطیسی است. پارامترهای اساسی فرآیند به مفاهیم نسبتاً ساده‌ای بستگی دارد. هنگامی که یک قطعه فرومغناطیسی، مغناطیس می‌شود، ناپیوستگی مغناطیسی که تقریباً در راستای عمود بر جهت میدان مغناطیسی واقع است، موجب ایجاد یک میدان نشتی قوی می‌شود. این میدان نشتی در رو و بالای سطح قطعه مغناطیس شده حضور دارد و می‌تواند توسط ذرات ریز مغناطیسی آشکار شود.

ذرات مورد استفاده در تست MT از موادی که به دقت از لحاظ مغناطیس شوندگی، شکل و قابلیت نفوذپذیری انتخاب شده اند می‌باشند. این ذرات، مغناطیس باقی مانده را در خود نگه نمی‌دارند. این ذرات از

براده‌های تراش کاری هم کوچکترند و در حقیقت این ذرات شبیه پودر می‌باشند. ذرات بر مبنای روش‌های استفاده آنها به دو گروه خشک و تر طبقه بندی می‌شوند. ذرات مغناطیسی توسط نشت میدان مغناطیسی جذب می‌شوند و تجمع ذرات در محل عیب و نشت میدان می‌توان موجب آشکار شدن علائم عیب شود. در روش فلروسن特 از لامپ UV (ماوراء بخش) که دارای نور مرئی می‌باشند و به آن نور سیاه نیز گفته می‌شود استفاده می‌گردد. پس عملیات تست به وسیله روش فلروسن特 در نور مرئی انجام پذیر نیست. ذرات مغناطیسی باید دارای قابلیت نفوذپذیری زیاد باشند تا اطمینان از این که جذب این ذرات توسط میدانهای ضعیف هم صورت می‌گیرد حاصل شود و همچنین باید این ذرات قابلیت نگهداری کم داشته باشند تا مغناطیس باقیمانده در آن کم باشد و این مواد باید بلافاصله بعد از قطع میدان بر طرف شوند البته اگر جذب نشته میدان نشوند. پاشیدن ذرات خشک یا ذرات مرطوب با یک مایع محلول بر روی سطح قطعه، موجب تجمع ذرات مغناطیسی روی ناپیوستگی می‌شود. بنابراین پل مغناطیسی تشکیل شده، موقعیت، اندازه و شکل ناپیوستگی را نشان می‌دهد. این روش بازرگانی در صنایع مختلف مثل: لوله سازی، خودرو، ماشین سازی، هواپیما، کشتی سازی و غیره کاربرد وسیعی دارد.

مراحل کار

تست ذرات مغناطیسی شامل هفت مرحله اصلی می‌باشد که این مراحل به ترتیب شامل:

۱- تمیز کردن سطح جوش و آماده سازی سطح قطعه



۲- پاشیدن محلول محتوی ذرات مغناطیسی

۳- ایجاد میدان مغناطیس در ناحیه جوش (جهت طولی) و بازرسی برای علائم عیوب طولی




۴- ایجاد میدان مغناطیس در ناحیه جوش (جهت عرضی) و بازرسی برای علائم حاصل از عیوب عرضی




۵- مغناطیس زدایی

۶- تمیز کردن کامل سطح قطعه از مواد تست یک قطعه را می‌توان با به کاربردن آهنرباهای دائم، آهنرباهای الکتریکی و یا عبور یک جریان قوی از درون یا بیرون قطعه، مغناطیس کرد. با توجه به این که با روش آخر می‌توان میدانهای مغناطیسی با شدت زیاد در داخل قطعه ایجاد کرد، این روش به صورت گسترهای در کنترل کیفی محصول به کار می‌رود زیرا این روش حساسیت خوبی برای شناسایی عیوب قطعات و آشکارسازی آنها عرضه می‌دارد




۴-۲-۲- آزمایش فرآصوتی (Ultrasonic Testing)

در این روش، امواج صوتی با فرکانس حدود ۵/۰ تا ۲۰ مگاهرتز به درون قطعه فرستاده می‌شود. این موج پس از برخورد به سطح مقابل قطعه و یا سطوح ناشی از وجود ناپیوستگی در داخل قطعه باز تاییده می‌شود. با توجه به اختلاف زمانی رفت و برگشت امواج، می‌توان ضخامت قطعه و یا موقعیت و اندازه ناپیوستگی‌های داخل قطعه را مشخص کرد. روش‌های فرآصوتی به طور گسترده‌ای برای آشکارسازی عیوب داخلی مواد به کار می‌روند.




۵-۲-۲- آزمایش پرتو نگاری و تفسیر فیلم

تابش الکترومغناطیسی با طول موجه‌ای بسیار کوتاه، یعنی پرتو ایکس یا پرتو گاما از درون مواد جامد عبور می‌کند اما بخشی از آن، توسط محیط جذب می‌شود. مقدار جذب پرتو در هنگام عبور از ماده به چگالی و ضخامت ماده و همچنین ویژگیهای تابش بستگی دارد. تابش عبوری از درون ماده می‌تواند به وسیله یک فیلم یا کاغذ حساس آشکار شده و روی صفحه فلورسنت مشاهده شود، یا این که توسط دستگاه‌های حساس الکترونیکی نشان داده شود. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، عبارت پرتو نگاری به معنی فرایندی است که در نتیجه آن، تصویری روی فیلم ایجاد شود، بررسی این فیلم را تفسیر می‌گوییم.




بعد از این که فیلم عکس گرفته شده پرتو نگاری ظاهر شد، تصویری سایه روشن با چگالی متفاوت مشاهده می‌شود. قسمتهايی از فیلم که بيشترین مقدار تابش را دریافت کرده‌اند، سیاه‌تر دیده می‌شوند. همچنانکه پیشتر گفته شد، مقدار تابش جذب شده توسط ماده، تابعی از چگالی و ضخامت آن خواهد بود. همچنین وجود عیوب خاص، مانند حفره‌ها و تخلخل درون ماده، بر مقدار تابش جذب شده تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین پرتو نگاری می‌تواند برای آشکار سازی انواع خاصی از عیوب در بازرگانی مواد و قطعات به کار رود.



استفاده از پرتو نگاری و فرآيندهای مربوط به آن باید به شدت کنترل شود، زیرا قرار گرفتن انسان در معرض پرتو می‌تواند منجر به آسیب بافت بدن شود.

۶-۲-۲- آزمایش جریان گردابی (Eddy Current Testing)

اساس روش‌های آزمون الکترومغناطیسی بر این است که وقتی یک سیم پیچ حامل جریان متناوب، نزدیک ماده‌ای تقریباً رسانا قرار داده شود، جریانهای گردابی یا ثانویه در آن ماده القا خواهد شد. جریانهای القایی، میدانی مغناطیسی ایجاد خواهند کرد که در جهت مخالف میدان مغناطیسی اولیه اطراف سیم پیچ است. تاثیر متقابل بین میدانها موجب ایجاد یک نیروی ضد محرکه الکتریکی در سیم پیچ شده و در نتیجه سبب تغییر مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ خواهد شد.





اگر ماده از نظر ابعاد و ترکیب شیمیایی یکنواخت باشد. مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر نزدیک سطح قطعه در کلیه نقاط سطح قطعه یکسان خواهد بود، به غیر از تغییر اندکی که نزدیک لبه‌های نمونه مشاهده می‌شود. اگر ماده ناپیوستگی داشته باشد، توزیع و مقدار جریانهای گردابی مجاور آن تغییر می‌کند و در نتیجه کاهشی در میدان مغناطیسی در رابطه با جریانهای گردابی به وجود می‌آید، بنابراین مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر تغییر خواهد کرد.

از روی تحلیل این آثار می‌توان در مورد کیفیت و شرایط قطعه کار نتیجه‌گیری کرد. این روشها بسیار متنوع هستند و با وسیله و روش آزمون مناسب، می‌توان آنها را برای آشکارسازی عیوب سطحی و زیر سطحی قطعات و تعیین ضخامت پوشش فلزات به کار برد و اطلاعاتی در زمینه مشخصات ساختاری مانند اندازه دانه بندی و شرایط عملیات حرارتی به دست آورد. همچنین می‌توان خواص فیزیکی مانند رسانایی الکتریکی تراوایی مغناطیسی و سختی فیزیکی را تعیین کرد

توانایی جوشکاری در سطح E5

زمان آموزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار در سطح E5
۶۴	۱	

Type of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الكترود Stick electrode		نحوه Remarks
				Type	mm	
Introduction						
V-butt weld	>12	PC		R.B	2.5,3.2	One side welding
K-butt weld	>12	PC		R.B	2.5,3.2	
V-butt weld	>12	PE		R.B	2.5,3.2	One side welding
V-butt weld	4-5	PC		R.B	2.5	One side welding
V-butt weld	4-5	PE		R.B	2.5,3.2	One side welding
V-butt weld	>12	PF		R.B	2.5,3.2	One side welding

فرآیندهای پیش از پیان این درس باید توانند



جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت افقی (pc)

نکات ایمنی را کنترل نمائید و مواد، ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید.

جدول وسایل کار			
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصت	تعداد
۱	کابل های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲
۲	رکتیفار جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱ دستگاه
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	۱
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱
۵	برس سیمی	با سیم فولادی	۱

جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصت	تعداد
۱	ماسک	کلاهی	۱
۲	پیش بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پیش بند	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصت	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵ × ۱۰۰ × ۱۵۰	به تعداد لازم	۲/۵ قطر ۳/۲ یا
۲	الکترود	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	به مقدار کافی	



نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جنس	وضعیت جوشکاری	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: E5-1
متناسب با توصیه سازنده الکترود	سر به سر	جناغی	افقی pc	5×100×150	st37	مشخصات قطعه کار
۳/۲ یا ۲/۵	ساizer الکترود	نوع الکترود: رتیلی یا بازی				
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت pc با اتصال سر به سر						

مراحل انجام کار

مرحله ۱



- ۱- لباس کار به پوشید و پس از پوشیدن لباس کار مناسب وسائل ایمنی را آماده کنی

مرحله ۲



- ۲- ابزار و تجهیزات جوشکاری و نیز وسائل و امکانات کارگاهی را از نظر ایمنی کنترل کنید.

مرحله ۳



- ۳- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز قرار دهید و آنرا مونتاژ نمایید.

مرحله ۴



۴- دستگاه رکتی فایری را که برای جوشکاری با فرآیند الکترود دستی انتخاب شده با رعایت نکات ایمنی راهاندازی نمائید و آمپر مناسب را تنظیم کنید.

مرحله ۵



۵- مطابق دستورالعمل جوشکاری نسبت به اجرای جوش اقدام کنید

مرحله ۶

۶- پاس اول را مطابق دستورالعمل و زیر نظر مربي اجرانماید.

۷- پس از هر پاس جوشکاری ضمن استفاده از وسائل ایمنی و محافظت تمیزکاری کنید (مواطف چشم های خود باشید و از عینک مخصوص استفاده کنید).





نکته
چشم چوشکار و اطرافیان باید از رسیدن اشعه‌ها و نور چوشکاری در امان باشد. (تحت
محافظت باشد)

مرحله ۸



- پاسهای بعدی را روی پاس اول اجرا نمایید و
به ترتیب پر شدن درز اتصال توجه کنید

مرحله ۹



- چنانچه سطح قطعه کار از جوش یا خال جوش
و جرقه پر شد با استفاده از چکش چوشکاری و
برس سیمی تفاله‌ها (سرباره‌ها) را پاک کنید.

مرحله ۹

۱۰- پس از پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به

مربی خود نشان دهید



۱۱- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرگانی چشمی کنترل نمایید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمائید.

مرحله ۱۱



جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت افقی (pc)



نکات ایمنی را کنترل نمائید و مواد، ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید.

جدول وسائل کار			
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصت	تعداد
۱	کابل های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲
۲	رکتیفار جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱ دستگاه
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	۱
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱
۵	برس سیمی	با سیم فولادی	۱

جدول وسائل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصت	تعداد
۱	ماسک	کلامی	۱
۲	پیش بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پابند	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصت	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	به تعداد لازم	۲/۵ یا ۳/۲ قطر
۲	الکترود	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	به مقدار کافی	




نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: E5-۲				
متناوب با توصیه سازنده الکترود	سر به سر	جناغی	افقی pc	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	st37	مشخصات قطعه کار				
۳/۲ یا ۲/۵		سازی الکترود	نوع الکترود: رتیلی یا بازی							
فرآیند جوشکاری توس با الکترود روپوش دار										
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت pc با اتصال سر به سر										

مراحل اجرای کار

تمام مراحل کار مطابق دستور کار (E5-1) است با این تفاوت که در این مرحله از قطعه کار با ضخامت بیشتر از ۱۲ میلی‌متر برای تمرین استفاده کنید.

به ترتیب قرار گرفتن پاس‌های جوشکاری در کثار هم توجه کنید.



در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مربی خود آنرا بررسی نمائید.



۳- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرسی چشمی کنترل نماید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمائید.




جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت افقی (pc)

نکات ایمنی را کنترل نمایید و مواد، ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید.

جدول وسایل کار				جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصات	تعداد	ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	کابل های دستگاه	کابل حدود ۳ متر	۲ دستگاه	۱	ماسک	کلاهی	۱
۲	رکتیفار جوش	تا ۳۰۰ آمپر		۲	پیش بند	چرمی	۱
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد		۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	چکش جوشکاری	معمولی		۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	برس سیمی	با سیم فولادی		۵	پلیند	چرمی	۱ جفت
۶	سوزن خط کش	معمولی		۶	اندازه پای جوشکار	کفش ایمنی	۱ جفت
۷	خط کش ۳۰ سانتی	فولادی		۷			
۸	سوزن خط کش	معمولی		۸			
۹	خط کش ۳۰ سانتی	فولادی		۹			

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۵	به تعداد لازم	
۲	الکترود روپوش دار	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	به مقدار کافی	قطر ۳/۲ یا ۲/۵



نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: E5-۳
متناسب با توصیه سازنده الکترود	سر به سر	جناغی	افقی pc	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	st37	مشخصات قطعه کار
۳/۲ یا ۲/۵	سایز الکترود	نوع الکترود: رتیلی یا بازی				
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت pc با اتصال سر به سر و طرح اتصال k شکل						

مراحل انجام کار

مرحله ۱



۱- لباس کار پوشید و آماده برای کار شوید.

فصل سوم: توانیس جوشکاری در سطح
ED

مرحله ۲



۲- وسائل ایمنی و ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید(تحویل بگیرید).

مرحله ۳



۳- قطعه کاری را مطابق نقشه انتخاب و پلیسه گیری نموده و نیز سطح آن را از زنگار و آلودگی های دیگر با استفاده از برس سیمی تمیز کنید

مرحله ۴



۴- قطعه کار را در وضعیت مناسب بیندید و یک طرف آنرا جوشکاری کنید.

پس از اجرای خط جوش ها اجازه دهید قطعه کار سرد شود و عملیات تمیزکاری را انجام دهید.

نکته ایمنی

موقع پاک کردن شلاکه ها از روی خط جوش ها حتماً از عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.

مرحله ۵



۵- قطعه کار را برای انجام جوشکاری طرف دوم در وضعیت مناسب بیندید و طرف دیگر را هم جوشکاری کنید

۶- پس از اجرای جوشکاری اجازه دهید قطعه کار سرد شود و عملیات تمیزکاری را در طرف دوم انجام دهید.

مرحله ۳

۷- دستگاه را خاموش کنید.



۸- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرسی چشمی کنترل نمائید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمائید.

مرحله ۱۱




۹- در پایان کار ابزار و وسائل را جمع‌آوری کرده، میز کار را تمیز و مرتب کنید و ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پنج V در وضعیت سر بالا (PF)

نکات ایمنی را کنترل کنید و امکانات جوشکاری را فراهم نمایید.

جدول وسایل کار					جدول وسایل ایمنی				
تعداد	مشخصت	نام وسیله یا ابزار	ردیف		تعداد	مشخصت	نام وسیله	ردیف	
۲	طول حدود ۳ متر	کابل های دستگاه	۱	۱ دستگاه	۱	کلاهی	ماسک	۱	
تا ۳۰۰ آمپر	رکتیفاير جوش	۲	۱		چرمی	پیش بند	۲		
۱	استاندارد	انبر قطعه گیر	۳		۱ جفت	چرمی	دستکش	۳	
۱	معمولی	چکش جوشکاری	۴		۱ دست	مناسب بدن	لباس کار	۴	
۱	با سیم فولادی	برس سیمی	۵		۱ جفت	چرمی	پلیند	۵	
۱	معمولی	سوزن خط کش	۶		۱ جفت	اندازه پای جوشکار	کفش ایمنی	۶	
۱	فولادی	خط کش ۳۰ سانتی	۷						
۱	معمولی	سوزن خط کش	۸						
۱	فولادی	خط کش ۳۰ سانتی	۹						

جدول مواد لازم				
ملاحظات	تعداد	مشخصات	نام	ردیف
	به تعداد لازم	۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۵	ورق فولادی	۱
قطر ۲/۳ یا ۵/۲	به مقدار کافی	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	الکترو دروپوش دار	۲



جاناغی یک طرفه (V یک طرفه)



نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: E5-4
متناسب با توصیه سازنده الکترود	سر به سر	جاناغی	PF	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	st37	مشخصات قطعه کار
۳/۲ یا ۲/۵	سایز الکترود	نوع الکترود: رتیلی یا بازی				
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت PF با اتصال سر به سر						


مرحله ۱



مراحل انجام کار

۱- قطعه کار را پس از آماده سازی و تمیز کاری با فاصله مناسب روی میز کار مونتاژ نماید

مرحله ۲



۲- قطعه کار را پس از مونتاژ به وسیله خال جوش یا با استفاده از چند لقمه نسبت به هم ثبیت نماید

مرحله ۳



۳- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار بیندید و با رعایت نکات ایمنی شروع به جوشکاری نمایید. (در صورت لزوم از مریخ خود مشورت بگیرید).



مرحله ۴



۴- در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مریخ خود آنرا بررسی نمایید و در خصوص اجرای بازرسی چشمی قطعه گزارش تهیه کنید.

جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت بالاسری (PE)

نکات ایمنی را کنترل کنید و امکانات جوشکاری را فراهم نمائید.



نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: ۵
متناسب با توصیه سازنده الکترود	سر به سر	جناغی	افقی PE	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	st۳۷	مشخصات قطعه کار
۳/۲ یا ۲/۵	سایز الکترود	نوع الکترود: ریلی یا بازی	فرا آیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار			
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت PE با اتصال سر به سر						

مرحله ۱



مراحل انجام کار

۱- قطعه کار را پس از آماده سازی و تمیز کاری با فاصله مناسب روی میز کار مونتاژ نماید

مرحله ۲



۲- قطعه کار را پس از مونتاژ به وسیله خال جوش یا با استفاده از چند لقمه نسبت به هم تثبیت نماید

مرحله ۳




۳- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار بیندید و با رعایت نکات ایمنی شروع به جوشکاری نماید.



نحوه

به نحوه قرار گرفتن پاسهای جوش در روی یکدیگر توجه کنید.





- ۳- در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مربی خود آنرا بررسی نمائید.
- ۴- سطح میز کار و کابین جوشکاری را تمیز کنید و وسائل ایمنی و وسائل کار را مرتب کرده و به انبار تحولی دهید.

جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت بالاسری (PE)

نکات ایمنی را کنترل کنید و امکانات جوشکاری را فراهم نمائید.

جدول وسایل کار					جدول وسایل ایمنی				
تعداد	مشخصت	نام وسیله یا ابزار	ردیف		تعداد	مشخصت	نام وسیله	ردیف	
۲	طول حدود ۳ متر	کابل های دستگاه	۱	۱ دستگاه	۱	کلاهی	ماسک	۱	
تا ۳۰۰ آمپر	رکتیفاير جوش	۲	۱		چرمی	پیش بند	۲		
استاندارد	انبر قطعه گیر	۳	۱ جفت		چرمی	دستکش	۳		
معمولی	چکش جوشکاری	۴	۱ دست		مناسب بدن	لباس کار	۴		
با سیم فولادی	برس سیمی	۵	۱ جفت		چرمی	پلیند	۵		
معمولی	سوزن خط کش	۶	۱ جفت		اندازه پای جوشکار	کفش ایمنی	۶		
فولادی	خط کش ۳۰ سانتی	۷							
معمولی	سوزن خط کش	۸							
فولادی	خط کش ۳۰ سانتی	۹							

جدول مواد لازم				
ملاحظات	تعداد	مشخصت	نام	ردیف
	به تعداد لازم	۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۵	ورق فولادی	۱
قطر ۳/۲ یا ۲/۵	به مقدار کافی	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	الکترود روپوش دار	۲



نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: E5-6
متناسب با توصیه سازنده الکترود	سر به سر	جاناغی	افقی PE	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	st37	مشخصات قطعه کار
۳/۲ یا ۲/۵	سایز الکترود	نوع الکترود: رتیلی یا بازی				
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت PE با اتصال سر به سر						

مراحل انجام کار

تمام مراحل کار مطابق دستور کار E5-5 با این تفاوت که است در این مرحله از قطعه کار با ضخامت ۱۵

میلیمتر برای تمرین استفاده کنید

- قطعه کار را پس از آماده سازی و تمیز کاری با فاصله مناسب روی میز کار مونتاژ نماید.



مرحله ۱



مرحله ۲

- قطعه کار را پس از مونتاژ به وسیله‌ی خال جوش یا با استفاده از چند لقمه نسبت به هم ثبیت نماید




- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار بیندید و با رعایت نکات ایمنی شروع به جوشکاری نمایید



نحوه

به نحوه قرار گرفتن پاسهای جوش در روی یکدیگر توجه کنید.



مرحله ۴



۴- در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مربی خود

آنرا بررسی نمائید.

۵- سطح میز کار و کابین جوشکاری را تمیز کنید و وسائل ایمنی و وسائل کار را مرتب کرده و به انبار
تحویل دهید.

شناخت روش‌های تولید فولاد

زمان آهوزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	
-	۲	<p>شناسایی انواع شبکه کریستالی در فلز آهن</p> <p>شناسایی خواص مکانیکی و شیمیایی شبکه‌های کریستالی آهن در دماهای مختلف</p> <p>شناسایی خواص عملیات حرارتی فولاد</p> <p>شناسایی انواع عملیات حرارتی بر روی فولاد و تأثیر آن بر روی خواص فولاد</p>

۱. حالت پایدار عنصر آهن را در طبیعت بیان کند.
۲. مراحل استخراج سنگ آهن از معدن تا کارخانه فولادسازی را توضیح دهد.
۳. مراحل اصلی تولید فولاد را در کارخانه فولادسازی بیان نماید.
۴. شکل های مختلف محصول کارخانه های فولادسازی (نیم ساخته های فولادی) را نام ببرد.
۵. تأثیر عملیات نورد را روی ساختار میکروسکوپی فولاد توضیح دهد.
۶. شرایط سطحی فولاد نورد شده را بیان کند.

نمونه سؤالات پیش آزمون

۱- کدام فلزات در صنعت کاربرد گسترده‌تری دارند؟

- الف) آلومینیوم و آلیاژهای آن
- ب) آهن و فولاد
- ج) مس و برنج
- د) نیکل و آلیاژهای آن

۲- بیشتر فلزات در طبیعت به صورت یافت می‌شوند.

- ب) ترکیب با اکسیژن
- الف) خالص
- د) ترکیب با کربن
- ج) ترکیب با گوگرد

۳- کدام گزینه زیر فرآیند استخراج آهن را بهتر توضیح میدهد؟

- الف) حرارت دادن سنگ‌های معدن آهن و ذوب آن
- ب) خرد کردن- جداسازی- ذوب کردن سنگ‌های معدن آهن با مواد احیاء کننده
- ج) سوزاندن پودر سنگ آهن گوگردی و تولید فولاد مذاب
- د) خرد کردن- جدا کردن و ذوب کردن سنگ معدن آهن

۴- اولین کارخانه ذوب آهن ایران در کدام استان شروع به کار کرده است؟

- ب) یزد
- الف) خوزستان
- د) تبریز
- ج) اصفهان

۵- ظروف استیل آشپزخانه از چه نوع فولادی است؟

- الف) فولاد کربن دار
- ب) فولاد پرآلیاژ کروم و نیکل دار
- ج) آلیاژ آهن و روی
- د) آلیاژ آهن و آلومینیوم

۶- قطعات چدنی در کدام گروه از فلزات قرار دارند؟

- | | |
|--------------|------------|
| ب) آهنی | الف) رنگی |
| د) غیرآلیاژی | ج) غیرآهنی |

۷- در صنعت آهن خالص کاربرد بیشتری دارد یا به صورت فولاد؟

- | | |
|----------|----------|
| ب) فولاد | الف) آهن |
|----------|----------|

۸- معادن بزرگ سنگ معدن آهن در چه مناطقی وجود دارند؟

- | | |
|-------------|--------------|
| ب) یزد | الف) خوزستان |
| د) مازندران | ج) تهران |

۹- کدام فلزات جذب آهنرا نمیشوند؟

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ب) فولاد معمولی | الف) فولاد زنگ نزن |
| د) آهن نرم | ج) چدن |

۱-۴- ساختار و خواص فولاد

عنصر آهن حدود ۵ درصد از وزن پوسته زمین را تشکیل می‌دهد و پس از آلومینیوم فراوانترین عنصر فلزی موجود در سطح زمین بحساب می‌آید. این عنصر آهن مثل اکثر عناصر فلزی دیگر در سطح زمین بصورت ترکیبات مختلف اکسیدی در معادن یافت می‌شود در شکل (۱-۴)، نمای معن سنگ آهن روباز و در شکل (۲-۴) ظاهر کانی‌های محتوی آهن نشان داده شده است. لازم به ذکر است ترکیب شیمیایی کانی‌های اصلی آهن در طبیعت مطابق جدول زیر است.

شکل (۲-۴)



معدن سنگ آهن روباز

شکل (۱-۴)



ظاهر کانی‌های محتوی ترکیبات آهن

جدول ترکیب شیمیایی کانی‌های مهم سنگ معن آهن

سنگ معن آهن	ترکیب شیمیایی	درصد آهن
ماگنتیت	Fe_3O_4	۷۲
هماتیت	Fe_2O_3	۷۰
لیمونیت	$(\text{FeO}(\text{OH})$	۶۲
سیدریت	FeCO_3	۴۸

برای تهیه آهن و فولاد ابتدا بايستی سنگ‌های محتوی عنصر آهن را که در معادن وجود دارند استخراج کرد، سپس آنها را برای رسیدن به فلز آهن احیاء نمود و برای تهیه آهن نسبتاً خالص و یا تولید فولادهای با کیفیت آهن احیاء شده را تصفیه کرد و بعد به آن عناصر آلیاژی اضافه می‌کنند.

۴-۴-مراحل استخراج سنگ آهن

۱-۴-۴-استخراج سنگ آهن از معدن

ابتدا توده‌های سنگ محتوی کانی‌های آهن استخراج و به کارخانه‌های ویژه فرآوری ماده معدنی منتقل می‌شوند. عملیات کنده‌کاری و خرد کردن سنگ‌ها ممکن است از طریق کار گذاشتن مواد منفجره در داخل سنگ‌ها و یا توسط ماشین‌آلات مخصوص صورت پذیرد که در شکل (۴-۳) نمونه‌ای از این تجهیزات مشاهده می‌گردد.

شکل (۴-۳)



استخراج سنگ‌های معدنی توسط ماشین‌های مکانیکی و به کمک مواد منفجره

۲-۴-۴-خرد کردن سنگ‌های معدنی

در سنگ‌های معدنی کانی‌های مفید و غیرمفید که در اصطلاح باطله نامیده می‌شوند به هم چسبیده‌اند و به طور معمول درصد کانی‌های مفید بسیار کم می‌باشد. بنابراین قبل از ارسال مواد معدنی به کارخانه‌های فولادسازی باید با حذف مقداری از مواد باطله از سنگ معدنی درجه خلوص مواد معدنی را بالا برد. لذا در اولین قدم به کمک سنگ‌شکن‌های مختلف سنگ‌های معدنی خرد می‌شوند و برای خردایش بیشتر از آسیاب استفاده می‌کنند که در شکل (۴-۴) نمونه از تجهیزات سنگ‌شکنی و خرد کردن سنگ‌های معدنی نشان داده شده است. ماده خروجی از سنگ‌شکن‌ها در ابعاد و اندازه‌های قابل مشاهده در شکل (۴-۵) می‌باشد که برای خرد کردن بیشتر از آسیاب‌های مخصوص استفاده می‌گردد.

شکل(۴-۴)



خرد کردن سنگ های معدن آهن

شکل(۴-۵)




سنگ معدن آهن خرد شده توسط تجهیزات سنگ
شکنی

۴-۲-۴- بالا بردن درجه خلوص مواد معدنی


پس از خرد کردن و آسیاب کردن مواد معدنی با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی کانی های مفید و مواد باطله همراه، از روش‌های مختلف جهت جدا کردن اجزاء مفید از مواد باطله استفاده می‌گردد. که در مورد سنگهای آهن بیشتر از روش مغناطیسی استفاده می‌کنند. و در شکل های (۶-۴ و ۷-۴) فرآیند خرد کردن، آسیاب کردن و جدا کردن یا پر عیار کردن مواد معدنی محتوی کانی های آهن نشان داده شده است.

شکل(۴-۶)



استخراج و پر عبار کردن سنگ های معدن آهن

شکل(۴-۷)



جدا سازی کانی های محتوی آهن از مواد باطله به کمک آهن ربای مغناطیسی

شکل(۴-۸)



ذخیره مواد معدنی در فضای روباز

۴-۳-احیاء سنگ آهن

مواد معدنی تغلیظ شده به منظور تهیه آهن به کارخانه های فولادسازی نظیر ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان منتقل می شوند. در کارخانه های فولادسازی از طریق انرژی حرارتی در مجاورت یک ماده احیا کننده نظیر: کک یا گاز شهری طی واکنش های شیمیایی که در چند مرحله صورت می گیرد، اتم اکسیژن از ترکیب با آهن حذف و آهن فلزی تولید می گردد شکل های (۴-۸ و ۴-۹) تاسیسات مربوط به ذخیره مواد معدنی و احیاء سنگ معدن آهن را در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان نشان می دهد که از گاز شهری و به روش مستقیم جهت احیاء سنگ آهن استفاده می کنند.

شکل (۴-۹)



تأسیسات احیاء سنگ آهن به روش مستقیم در مجتمع
فولاد مبارکه اصفهان

شکل (۴-۱۰)



تصویر کوره بلند کارخانه ذوب آهن اصفهان

ولی در کارخانه ذوب آهن اصفهان که تصور کوه بلند آن در شکل (۴-۱۰) نشان داده شده است از کک بر بعنوان ماده احیاء کنند سنگ آهن استفاده می شود و شکل (۴-۱۱) قسمتهای داخلی کوره را نشان می دهد.

شکل (۴-۱۱)





بخش‌های اصلی کوره بلند احیاء آهن

آهن تولید شده در کوره‌های احیاء دارای مقدار زیادی عناصر ناخالصی نظیر کربن، سیلیسیم، فسفر، گوگرد و غیره می‌باشد. این آهن که در اصطلاح آهن خام نامیده می‌شود، کاربرد صنعتی ندارد چون: قابلیت شکل‌پذیری، چکش‌خواری و جوش‌پذیری ندارد. بنابراین برای اینکه بتوان از آن جهت تولید قطعات و سازه‌های صنعتی استفاده کرد باید درصد عناصر ناخالصی را کاهش داد و به منظور بهبود خواص به آن عناصر مفیدی اضافه کرد.


۴-۴- تصفیه آهن خام و فولادسازی

تصفیه آهن خام عمدها از طریق دمیدن گاز اکسیژن به درون مذاب آهن خام در کوره‌های مخصوص مشابه



شکل (۴-۱۲) به منظور سوزاندن عناصر ناخالصی صورت می‌گیرد:

شکل (۴-۱۲)



تصفیه آهن خام به روش توماس بسمر

از طریق تصفیه آهن خام می‌توان به ترکیب چندناها یا فولادهای ساده کربنی دست یافت..

۴-۵- تولید فولادهای آلیاژی

عملیات تولید فولادهای آلیاژی پس از حذف یا کاهش درصد عناصر ناخالصی به مقدار مجاز و سپس اضافه کردن مقدار معین عناصر آلیاژی مثل کروم، نیکل، وانادیوم، مس، منگنز و غیره به مذاب فولاد در کوره‌های مخصوص صورت می‌گیرد.



شناخت ساختار و خواص فولاد

زمان آهوزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	
-	۶	<p>شناسایی انواع شبکه کریستالی در فلز آهن</p> <p>شناسایی خواص مکانیکی و شیمیایی شبکه‌های کریستالی آهن در دماهای مختلف</p> <p>شناسایی خواص عملیات حرارتی فولاد</p> <p>شناسایی انواع عملیات حرارتی بر روی فولاد و تأثیر آن بر روی خواص فولاد</p>

- ۱ شبکه کریستالی فلزات مهم صنعتی را بشناسد.
- ۲ ارتباط بین شبکه کریستالی و خواص مکانیکی را بیان کند.
- ۳ تغییر شبکه کریستالی آهن را در دماهای مختلف بیان نماید.
- ۴ انواع مهم و متداول عملیات حرارتی مربوط به فلزات را بیان کند.

فرآگرینده پس از بیان این درس باید بتواند

نمونه سؤالات پیش آزمون

۱- آیا همه فلزات در درجه حرارت محیط جامد هستند؟

ب) خیر

الف) بله

۲- آیا امکان دارد آهن و فولاد بخار شوند؟

ب) خیر

الف) بله

۳- آیا اتم های فلز مذاب طبق نظم خاصی کنار هم قرار می گیرند؟

ب) خیر

الف) بله

۴- آیا اتم ها در حالت عادی دارای بار الکتریکی هستند؟

ب) خیر

الف) بله

۵- جزء مثبت و منفی اتم به ترتیب در کجا قرار دارند؟

الف) هر دو در هسته

ب) مثبت در هسته منفی دور هسته

ج) منفی در هسته و مثبت دور هسته

د) هر دو در اطراف هسته

۶- آیا آهن و فولاد معمولی چنانچه تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد گرم شوند باز هم جذب آهن ربا
می شوند؟

ب) خیر


الف) بله

۱-۵- ساختار و خواص فولاد

۱-۱-۵- پیوند در فلزات

می‌دانیم هر اتم دارای یک هسته بسیار کوچک می‌باشد که از تعدادی پروتون و نوترون تشکیل شده و در اطراف این هسته تعدادی الکترون در حال حرکت می‌باشند.

شکل (۱-۵)



شکل ۱-۱-۵- مدل اتم

ساختمان اتم


در کثیری از خواص مواد مثل خواص فیزیکی و مکانیکی مستلزم شناخت نحوه آرایش اتمها در کنار یکدیگر و آشنایی با نیروهای بین اتمهای تشکیل دهنده ماده می‌باشد. در حقیقت پیوند اتمی نشان دهنده برآیند نیروهای دافعه و جاذبه بین دو یا چند اتم مجاور یکدیگر است.

زمانیکه دو اتم خیلی دور باشند تأثیری روی همدیگر ندارند ولی چنانچه به هم نزدیک شوند با توجه به وجود الکترون های دارای بار منفی و پروتونهای دارای بار مثبت نسبت به هم یکسری نیروی جاذبه (الکترون یک اتم با پروتون های اتم دیگر) و نیروی دافعه (الکترون ها یک اتم با الکترون های اتم دیگر و نیز پروتون های دو اتم با همدیگر) اعمال می‌نمایند که این نیروها در فاصله معینی بین مراکز دو اتم به حالت تعادل می‌رسد.

در پیوند بین اتمها الکترون های مدار آخر یا آخرین لایه الکترونی تأثیرگذار بوده و نقش ایفا می‌نمایند.


اگر مجموعه هسته اتم و الکترون های غیر از لایه خارجی را در عناصر فلزی بصورت یک مجموعه واحد در نظر بگیریم می توانیم ساختار اتمی مواد فلزی و آلیاژهای آنها را به صورت شکل مقابل نمایش دهیم.

شکل (۵-۲)



ساختار اتمی مواد فلزی

شکل (۵-۳)



ساختار اتمی مواد فلزی که هسته های با بار مثبت در یک
دریابی از الکترون شناور می باشند

در اینجا دایره های با علامت مثبت در وسط نشان دهنده مجموعه هسته اتم و لایه های الکترونی غیر از مدار آخر می باشد که علامت مثبت نشان دهنده بیشتر بودن تعداد پروتون ها در مقایسه با تعداد الکترون های اطراف آن منهای الکترون های مدار آخر می باشد و علامت های منفی مابین دایره های سفید رنگ نشان دهنده الکترون های مدار خارجی اتم های فلزی است که در محدوده فضای خاکستری رنگ قابلیت حرکت دارند. بعارت دیگر براساس مدل مذکور می توان تصور کرد هسته های با بار مثبت در یک دریابی از الکترون شناور می باشند (شکل ۵-۳).

این تصویر ذهنی می تواند به درک بسیاری از خواص فلزات مثل: هدایت الکتریکی، حرارتی، چکش خواری، شکل پذیری و... کمک نماید. بر این اساس براحتی می توان دریافت چگونه الکترون های غیرمستقر در ساختار اتمی فلزات که آزاده می توانند در سراسر ساختمان ماده حرکت نمایند سبب هدایت جریان


الکتریکی یا گرما می‌شوند و یا آزادی حرکت نسبی هسته‌های یا بار مثبت نسبت به یکدیگر در اثر اعمال نیروی مکانیکی سبب تغییر شکل نسبتاً راحت فلزات در مقایسه با مواد جامد دیگر می‌گردد.

۱-۲-۵- ساختار بلور در فلزات

اتم‌های فلزات در حالت مذاب بدون هیچ نظمی در کنارهم قرار دارند و نیرو جاذبه آنها نسبت به هم کم است. ولی وقتی مذاب فلز منجمدمی شود اتم‌های فلز جامد طبق نظم خاصی در کنار هم قرار می‌گیرند و این نظم در تمام قسمت‌های جامد تکرار می‌شود.

طبق تعریف حداقل نظم در ساختارهای منظم بنام سلول واحد نظم اتمی معروف است. بر این اساس در ساختار فلزات ۱۴ نوع واحد نظم اتمی وجود دارد ولی با توجه به اینکه اکثر فلزات صنعتی پر کاربرد از جمله آهن در سه نوع شبکه کریستالی متلبور می‌شوند لذا در ادامه به معرفی مختصر این سه نوع شبکه می‌پردازیم.

شکل (۵-۴)




۱-۲-۵- سلول واحد مکعبی با وجود مرکز پر (FCC)^۱

همانطور که در شکل (۵-۵) مقابل ملاحظه می‌شود در اینجا سلول واحد بصورت یک مکعب فرض می‌شود که در هر گوشه مکعب و مرکز سطوح جانبی مکعب یک اتم قرار می‌گیرد که هر اتم گوشه بین هشت

^۱ - Face Cersered Cubic

سلول واحد مجاور هم مشترک است و هر اتم موجود در مرکز شش سطح جانبی مکعب یا سلول واحد مجاور هم مشترک است بنابراین در این ساختار سهم هر سلول واحد مجموعاً معادل چهار اتم کامل است یعنی $\frac{1}{8} \times 8 + 1 = 4$ در دمای معمولی ساختار کریستالی فلزاتی مثل: مس، آلومینیوم، نقره و طلا، پلاتین، نیکل و سرب بصورت FCC است.

شکل (۵-۵)




سلول واحد مکعبی با وجود مرکز پر (FCC)

۱-۲-۵- سلول واحد مکعبی مرکز پر (BCC)

براساس آنچه که در شکل (۶-۵) ملاحظه می‌شود در اینجا سلول واحد بصورت یک مکعب فرض شده است که در هر گوشه مکعب یک اتم و در وسط مکعب هم یک اتم قرارگرفته است در اینجا هم اتم‌های واقع در گوشه‌ها سلول واحد بین هشت سلول واحد مجاور هم مشترک هستند ولی اتم موجود در مرکز مکعب فقط به همان مکعب مربوط می‌شود بدین ترتیب سهم هر سلول واحد در این ساختار معادل دو اتم است $\frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2$ بسیاری از فلزات نظیر: آهن، کرم، تنگستن، وانадیم، مولیبدن در دمای محیط دارای ساختار BCC هستند.

شکل(۵-۶)


سلول واحد مکعبی مرکز پر (BCC)^۱

۱-۲-۳- سلول واحد منشور با قاعده شش ضلعی فشرده HCP

نمایش این سلول واحد در شکل(۵-۷) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد سلول واحد بصورت یک شش وجهی منظم است بطوریکه دوازده اتم در ۱۲ گوش آن قرار گرفته، دو اتم در وسط وجه بالایی و پایینی و سه اتم در وسط صفحات میانی مستقر می‌باشند. بدین ترتیب تعداد اتمهای متعلق به یک سلول واحد HCP مجموعاً معادل شش می‌باشد (یک ششم به ازاء هر یک از اتمهای گوش، یک دوم به ازاء اتمهای وجود بالا و پایین و سه اتم متعلق به صفحات میانی که ویژه هر سلول واحد است) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{6} = 3$ فلزاتی مثل روی، کادمیم، منگنز، تیتانیم، کبالت و منیزیم در دمای محیط و شرایط طبیعی دارای ساختار کریستالی بشکل HCP می‌باشند.


۱ - Hexagonal close packed

شکل (۵-۷)



سلول واحد منشور با قاعده شش ضلعی فشرده

شکل (۵-۸)



تغییر شبکه کریستالی فلز آهن در اثر دما

۲-۵- تغییر شبکه کریستالی در اثر دما

ساختار اتمی بعضی از مواد جامد بلوری و فلزات در اثر تغییر دما ممکن است تغییر نماید یعنی نحوه آرایش اتمی آنها از یک حالت منظم بهalt منظم دیگر درآیند که به این مواد چند شکل یا به اصطلاح آلوتروپی می‌گویند. اینگونه تغییرات ساختاری سبب تغییر در خواص ماده می‌شود مثل آهن که در حالت انجماد می‌تواند در سه حالت بلوری یا سه نوع آلوتروپ ظاهر شود. بعبارت دیگر دارای سه نوع نظم اتمی می‌اشد که در درجات حرارت معین نظم جدید به خود می‌گیرند.

- آهن در دمای پایین یعنی زیر ۹۱۱ درجه سانتیگراد بصورت ساختار مکعبی مرکز پر یا BCC وجود دارد که اصطلاحاً به آن آهن آلفا یا فریت می‌گویند.
- چنانچه قطعه آهن را حرارت دهیم در دمای ۹۱۱ درجه سانتیگراد نحوه آرایش اتمهای آهن تغییر می‌کند


و به صورت مکعب با وجوده مرکز پر (FCC) در می‌آیند و با افزایش دما تا ۱۳۹۲ درجه سانتیگراد این حالت پایدار می‌ماند به ساختار اتمی آهن در حالت FCC اصطلاحاً آهن گاما یا آستنیت می‌گویند.

-۳- درجه بالاتر از دمای ۱۳۹۳ درجه سانتیگراد مجدداً ساختار کریستالی آهن به حالت BCC تبدیل می‌شود که اندازه هر ضلع آن کمی بزرگتر از حالت BCC اولیه است و این حالت تا دمای ذوب آهن خالص که ۱۵۳۶ درجه سانتیگراد است پایدار می‌ماند. لازم به ذکر است آهن در این ساختار اتمی هم آهن دلتا نامیده می‌شود.

در درجه حرارت محیط آهن دارای نظم BCC (اتم در مرکز مکعب) است بدلیل کوچک بودن حفره‌های مابین اتمهای تشکیل دهنده سلول قابلیت جذب اتمهای کربن بسیار کمی دارد. ولی وقتی فولاد گرم شود و تغییر شبکه داده و دارای شبکه FCC می‌شود که فضای خالی بین اتمهای آن دارای حفره‌های بزرگتری است و قابلیت جذب اتم کربن تا ۲٪ را دارا می‌باشد.

۳-۵-عملیات حرارتی و تأثیر آن روی خواص فولاد

بطور کلی عملیات حرارتی فرآیندی است شامل حرارت داده یک یک ماده جامد تا دمایی مشخص و نگهداشتن ماده در آن دما برای یک مدت معین و سپس سرد کردن با سرعت کنترل شده تا دمای محیط همانطور که می‌دانید آهن خالص بدلیل استحکام پایین استفاده صنعتی ندارد و همیشه همراه با مقدار کربن بنام فولاد استفاده می‌شود. کربن در فولاد به دو صورت وجود دارد یکی در حالت اتمی یعنی قرار گرفتن بین اتمهای آهن و دیگری بصورت ترکیب با آهن (Fe_3C) ترکیب در درجه حرارت کمتر از ۹۱۱ درجه سانتیگراد پایدار است ولی از دمای مذکور به بعد به اتمهای اولیه خود تجزیه می‌گردد.



همچنین در دمای ۹۱۱ درجه سانتیگراد شبکه اتمی آهن از حالت BCC به FCC تغییر می‌نماید و فضای خالی مناسب برای جا دادن اتمهای کربن تجزیه شده از Fe_3C فراهم می‌گردد. بنابراین در فولاد گاما کربن بصورت اتمی در فضای خالی بین اتمهای آهن قرار می‌گیرند.

چنانچه فولاد سختی پذیر را حرارت دهیم تا ساختار اتمی آن از حالت BCC (α) به FCC (γ) تبدیل شود مطابق آنچه گفته شد کربن آزاد شده از تجزیه Fe_3C در فولاد تشکیل می‌شود و سختی بیشتر از حالت اولیه بدست نمی‌آید.

شکل (۵-۹)



کوره عملیات حرارتی آزمایشگاهی

ولی چنانکه سریع سرد شود اجباراً کربن در شبکه BCC بصورت متراکم و فشرده باقی می‌ماند و سختی بیشتر از قبل از حرارت دادن فولاد خواهد شد که به این عملیات آب دادن یا سخت کردن حرارتی می‌گویند. سختی حاصل از عملیات حرارتی مذکور با توجه به درصد کربن و بعضی عناصر آلیاژی رابطه مستقیم دارد که به یاری خداوند در تحصیلات دانشگاهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱-۳-۵- آنیل کردن

نوعی عملیات حرارتی است که عمدتاً روی قطعات ساخته شده از فولادهای کم کربن تا کربن متوسط تحت عملیات تغییر شکل قرار گرفته صورت می‌گیرد فرآیند آنیل کردن شامل سه مرحله است.

۱- حرارت دادن تا رسیدن به دمای معینی که تابع مقدار کربن موجود در فولاد است ولی حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد می‌باشد یعنی منطقه‌ای که ساختار اتمی فولاد دارای شبکه کریستالی FCC یا فاز آستانیت است.

۲- نگهداری قطعه برای مدت معین به منظور کامل شدن تغییر ساختار اتمی قطعه بصورت آهن گاما (γ) که بستگی به ترکیب شیمیایی، دما و ابعاد قطعه دارد.

۳- سرد کردن قطعه یا ماده به آرامی تا دمای محیط که در داخل کوره صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است چنانچه قطعه در مرحله آخر بجای سرد شدن در داخل کوره در هوای آزاد سرد شود به آن عملیات نرمالیزه کردن می‌گویند.

۱-۳-۶- تنش زدایی

در این عملیات حرارتی هدف تنشهای داخل در شبکه اتمی ماده است این تنشها ممکن است در اثر سرد شدن غیریکنواخت قطعه پس از ریخته‌گری یا عملیات حرارتی بوجود آمده باشند و یا ممکن است در اثر اعمال تنشهای بیرونی مثل تغییر شکل، ماشینکاری، سنگزنی و غیره ایجاد شده باشند.

با توجه به اینکه اساساً وجود تنشهای داخلی در قطعات مضر است و می‌توانند سبب ترک خوردن، تاب برداشتن و نهایتاً تخریب زودهنگام قطعه شوند لازم است آنها را حذف کرد و یا مقدار آنها را کاهش داد برای اینکار قطعه را در حدود 400°C - 900°C برای مدت زمان معینی که به ایجاد قطعه و دما بستگی دارد حرارت می‌دهند سپس آن را به آرامی سرد می‌کنند.

شکل (۵-۱۰)



کوره عملیات حرارتی صنعتی با ابعاد بزرگ

نمونه سؤالات آزمون پایانی

۱- وقتی دو اتم شوند نسبت به همه جاذبه دارند.

الف) به هم نزدیک شوند

ب) از هم دور شوند

ج) مثل هم باشند

د) به صورت یون باشند.

۲- در حقیقت پیوند اتمی نشان دهنده برآیند نیروی دافعه و جاذبه بین دو یا چند اتم.... است.

ب) مجاور

الف) یکسان

د) همسان

ج) متفاوت

۳- بعبارت ساده تجسم اتم ها در یک فلز جامد کدام است؟

الف) هسته های بار مثبت دار در یک دریای الکترون شناور می باشد.

ب) الکترون ها در یک مجموعه رویهم قرار گرفته و نوترون ها را دور می زند.

ج) پرتون ها بی حرکت بوده و نوترون ها در حال حرکت هستند.

د) پرتون و نوترون و الکترون دارای حجم یکسان هستند.

۴- مقصود از سلول واحد چیست؟ شرح دهید.

۵- نمایش یک سلول واحد مکعبی BCC را بطور شماتیک رسم کنید.

۶- چند اتم در تشکیل یک شبکه سلول واحد منشور با قاعده شش ضلعی فشرده شده اثر دارند؟

۷- فولاد از درجه حرارت محیط تا نقطه ذوب چند مرحله دچار تغییر شبکه کریستالی می شود؟

۸- کدام عامل در سختی فولاد نقش دارد؟

- الف) درصد کربن
 - ب) ضخامت قطعه فولادی
 - ج) شکل قطعه فولادی
 - د) نوع عناصر آلیاژی
- ۹- چگونه فولاد با عملیات سخت می شود؟ جواب در چهار سطر بنویسید.

توانایی جوشکاری در سطح E6

زمان آموزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	
۴۰	۲	توانایی جوشکاری در سطح E6 برای کسب گواهینامه مهارت درجه ۱ جوشکاری (SMAW) در سطح E6

فرآگرندہ پیش از پیان این درس باید بتواند

کار عملی ۱ E6-۱

زمان: ۲ ساعت

دستور کار

جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت سربالا با زاویه ۴۵ درجه.

نکات ایمنی (کنترل شود)

۱- کابل های ورودی به دستگاه باید سالم و با اجسام تیز و برنده در تماس نباشد

۲- ماسک جوشکاری سالم و دارای شیشه با درجه تیرگی مناسب و نیز شیشه سفید تمیز باشد.


۳- اجسام قابل احتراق کاملاً از اطراف محل جوشکاری دور باشند.

۴- سیستم تهویه کارگاه قبل از شروع کار روشن باشد

جدول وسایل کار			
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصات	تعداد
۱	کابل های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲
۲	رکتیفاربر جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	۱
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱
۵	برس سیمی	با سیم فولادی	۱

جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	ماسک	کلاهی	۱
۲	پیش بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدنه	۱ دست
۵	پلنگ	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۵ × ۱۰۰ × ۱۵۰	به تعداد لازم	
۲	الکترود	E-۶۰۱۳ E-۷۰۱۸	به مقدار کافی	قطر ۲/۵ یا ۳/۲



مراحل انجام کار

۱- پس از پوشیدن لباس کار مناسب وسائل ایمنی را آماده کنید.

۲- ابزار و تجهیزات جوشکاری و نیز وسائل و امکانات کارگاهی را از نظر ایمنی کنترل کنید.

مرحله‌ی ۲



مرحله‌ی ۱



مرحله‌ی ۳



۳- یک عدد الکترود را مطابق شکل در دهانه انبر جوشکاری قرار دهید و چک کنید که لقی نداشته باشد.

مرحله‌ی ۵



۴- انبر را در محل مناسب قرار دهید.

۵- ماسک کلاهی را برای استفاده خود آماده نمائید و شبشهای آن را تمیز کنید.

مرحله‌ی ۶



۶- کابل انبر الکترود گیر را به ترمینال (-) دستگاه
وصل کنید و دقت کنید لقی نداشته باشد.

مرحله‌ی ۷



۷- قطعه کار را پس از آماده سازی و تمیز کاری با
فاصله مناسب روی میز کار مونتاژ نماید

مرحله‌ی ۸



۸- قطعه کار را پس از مونتاژ بوسله خالجوش یا با
استفاده از چند لقمه نسبت به هم ثبیت نماید

مرحله‌ی ۹


۹- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار

بیندید و با رعایت نکات ایمنی شروع به جوشکاری

نمائید



توجه ۱: به نحوه قرار گرفتن پاسهای جوش در روی یکدیگر توجه کنید



توجه ۲: به نحوه گرفتن زاویه الکترود نسبت به خط


جوش دقت نمائید



مرحله‌ی ۱۰

۱۰- در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و ببه کمک

مربی خود آنرا بررسی نمائید



۱۱- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرسی چشمی کنترل نمائید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمائید.

مرحله‌ی ۱۱



۱۲- سطح میز کار و کابین جوشکاری را تمیز کنید و وسائل ایمنی و وسائل کار را مرتب کرده و به انبار تحویل دهید.

دستور کار دوم

جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ K در وضعیت سر بالا با زاویه ۴۵ درجه


نکته‌ی ایمنی

- ۱- کابل‌های ورودی به دستگاه باید سالم و با اجسام تیز و برنده در تماس نباشد.
- ۲- ماسک جوشکاری سالم و دارای شیشه‌ی با درجه تیرگی مناسب و نیز شیشه‌ی سفید تمیز باشد.
- ۳- اجسام قابل احتراق کاملاً از اطراف محل جوشکاری دور باشند.
- ۴- سیستم تهویه کارگاه قبل از شروع کار روشن باشد


جدول وسایل کار			
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصات	تعداد
۱	کابل‌های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲
۲	رکتیفار جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱ دستگاه
۳	انبر قطعه‌گیر	استاندارد	۱
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱
۵	برس سیمی	باسیم فولادی	۱

جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	ماسک	کلاهی	۱
۲	پیش‌بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پابند	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۵ × ۱۰۰ × ۱۵۰	به تعداد لازم	
۲	الکترود	E-۶۰۱۳ E-۷۰۱۸	به مقدار کافی	قطر ۲/۵ یا ۳/۲



نیم جتاغ دو طرفه



نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	ابعاد (میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: E6-2
متناوب با الکترود	سریه سر	جناغی	PF	۱۵۰×۱۰۰×۵	st37	مشخصات قطعه کار
فرآیند جوشکاری: قوس الکتروودستی با الکترود روبوش دار						
هدف های آموزش: جوشکاری قوس با الکترود روبوش دارد در وضعیت PF و طرح اتصال k شکل تحت زاویه ۴۵ درجه						

مراحل انجام کار

۱- لباس کار بپوشید و آماده برای کار شوید.



مراحله ۲

۲- وسائل ایمنی و ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید(تحویل بگیرید).



مراحله ۳

۳- قطعه کاری را مطابق نقشه انتخاب و پلیسه گیری نموده و نیز سطح آن را از زنگار و آلودگی های دیگر با استفاده از برس سیمی تمیز کنید.



مرحله‌ی ۸

۸- دستگاه جوشکاری را راه‌اندازی کنید و آمپر مناسب را برای جوشکاری با الکترود تنظیم نمایید.




دقت کنید حرکت دست شما بدون نوسان و با سرعت مناسب باشد تا پهنهای جوش با اندازه مورد نظر ایجاد شود. و در انتهای خط جوش و هنگام قطع قوس الکترود را کمی به کار نزدیک کنید و پس از آنکه مکث در جهت عکس حرکت پیش روی از قطعه کار جدا کنید.



مرحله‌ی ۹

۹- قطعه کار را در وضعیت مناسب بیندید و یک طرف آنرا جوشکاری کنید




مرحله‌ی ۱۰

۱۰- پس از اجرای خط جوش‌ها اجازه دهید قطعه کار سرد شود و عملیات تمیزکاری را انجام دهید.



توجه: به زاویه الکترود نسبت به سطح قطعه کار
توجه نمایید.



نکته ایمنی

موقع پاک کردن شلاکه‌ها از روی خط جوش‌ها حتماً از عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.

مرحله‌ی ۱۱



۱۱- قطعه کار را برای انجام جوشکاری طرف دوم در وضعیت مناسب بیندید و طرف دیگر را هم جوشکاری کنید.

مرحله‌ی ۱۱



۱۲- پس از اجرای جوشکاری اجازه دهید قطعه کار سرد شود و عملیات تمیزکاری را در طرف دوم انجام دهید.

مرحله‌ی ۱۳



۱۳- قطعه کار جوشکاری شده را برس بزنید و به مربی نشان دهید (با او مشورت کنید).

مرحله‌ی ۱۴



۱۴- دستگاه را خاموش کنید

۱۵- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرسی چشمی کنترل نمائید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمائید.

مرحله‌ی ۱۵



۱۶- در پایان کار ابزار و وسائل را جمع‌آوری کرده، میز کار را تمیز و مرتب کنید و ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

منابع

- * Metallurgy of welding lancaster, tohn Fredrik-6th ed. - 1999
- * Welding Inspection Technology-American Welding Society-4th ed.- 2000.
- * Aws welding Handbook 7th ed-Vol.2
- * Aws D1.1-structural welding code-steel-2000
- * Aws B1.11-Guide for the Visual Inspection of welds-1988.
- * Iso 5817-welding-fusion-welded Toints in steel-nickel, titanium & thair alloys-Quality level for imperfections-2003 (E).
- * Welded Toim design-Hicks, Jogn Groffrey.
- * Welding metallurgy-sindo kou
- * Iso 2553-welded, brazed and soldered Ioints-symbolic representaion on draulings.
- * Aws A2.4 standard symbols for welding, Brazing, and Nondestructive Examineation.

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار - جلد اول و دوم - علی شاهدی سازمان پژوهش و

برنامه ریزی آموزشی - ۱۳۸۵

جوشکاری - استاد رحیمی - وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۷۳

