



روش‌های صحیح کار در صنعت تبرید



On behalf of
Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



سازمان حفاظت محیط زیست
Department of the Environment
I.R. Iran
وزارت محیط زیست

روش‌های صحیح کار در صنعت تبرید

ایمیل: Linda.Ederberg@proklima.net

ناشر:

ایمیل: Rebecca.Kirch@proklima.net

سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ)

مشاور فنی - مسئول متن

برنامه‌ی پروکلیم

Rolf Hüren

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

مشاور بین‌المللی

65760 Eschborn, Germany

Hohe Straße 23,40231

وبسایت:

Duesseldorf, Germany

<http://www.giz.de/proklima>

تلفن: +49 211 21073281

نام این بخش پروژه:

فاکس: +49 211 56942349

برنامه‌ی حفاظت از لایه‌ی اوزن GIZ Proklima

ایمیل: Huehren@aol.com

رابط وزارت توسعه و همکاری‌های اقتصادی

طراحی:

فدرال آلمان (BMZ):

Bloomoon-Silke Rabung

Gisela Wahlen

چاپ:

وزارت توسعه و همکاری‌های اقتصادی فدرال آلمان

Eschborn, مارس - آوریل ۲۰۱۰

(BMZ)

بخش استفاده پایدار و زیست‌محیطی از منابع طبیعی

بن، آلمان

Gisela.Wahlen@bmz.bund.de

ویراستاران:

مترجم:

دکتر Volkmar Hasse (مدیر پروژه)

پیمان فاطمی

برنامه‌ی پروکلیم - سازمان همکاری‌های بین‌المللی

ایمیل: peyman.fatemi@gmail.com

آلمان (GIZ)

مشاور فنی:

زازه انجرفلی

تلفن: +98 21 44545270

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

ایمیل: zarah@tabadolkar.com

آلمان، 65760 Eschborn

ویراستار:

ایمیل: Volkmar.Hasse@giz.de

رامین تابان

تلفن: +98 21 88255652

Linda Ederberg/Rebecca Kirch

ایمیل: info@ramintaban.ir

روابط عمومی، پروکلیم GIZ

گروه صفحه‌آرایی:

c/o HEAT GmbH

تلفن: +98 21 66422122

Zum Talblick 2

چاپ / صحافی:

آلمان، Glashütten 61479

نقش‌آور - ۱۳۹۰

تلفن: +49 6174 964575



پروکلیمما برنامه‌ای از جانب GIZ است که توسط وزارت توسعه و همکاری‌های اقتصادی
فدرال آلمان (BMZ) راه‌اندازی شده است. پروکلیمما از سال ۱۹۹۶ کمک‌های فنی و مالی خود را
برای اجرای «پروتکل مونترال برای مواد مخرب لایه‌ی اوزن» به کشورهای در حال توسعه عرضه
کرده است.

پیش‌گفتار

اعتلای روز افزون دانش و آگاهی عموم مردم، صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران سازمان‌ها و نهادهای دولتی از اهمیت حفاظت از محیط زیست یکی از اهداف اصلی برنامه‌های ملی برای حفاظت از محیط زیست است.

توجه به این موضوع و اتخاذ سیاست‌ها، برنامه‌ها و شیوه‌های مناسب برای تنویر هرچه بیشتر افکار عمومی در زمینه موضوعات مختلف مربوط به محیط زیست، دغدغه اصلی بسیاری از فعالیت‌ها و راهبردهای ملی و بین‌المللی را تشکیل می‌دهد.

هدف محوری بسیاری از فعالیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در درجه اول ایجاد انگیزش درونی در افراد و گروه‌های اجتماعی و نهادهای اقتصادی و تقویت «حس تعهد درون‌زاد» برای رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در رفتارهای روزمره و به ویژه در جریان فعالیت‌های اقتصادی است.

اگرچه این موضوع شامل بسیار تنگاتنگی با جریان اتخاذ و اعمال مقررات و قوانین زیست‌محیطی و ایجاد التزام در افراد و نهادها به این قبیل مقررات دارد، اما این موضوع نیز آشکار است که نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بیش از هر عاملی متأثر از سطح آگاهی عموم مردم و صاحبان فعالیت‌های اقتصادی در هر دو بعد «دانش عمومی» و «دانش فنی» است.

یکی از شیوه‌های بسیار موثر برای تحقق چنین هدفی، انتقال دانش فنی به واحدهای صنعتی و خدماتی در قالب مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که تحت عنوان «روش‌های مناسب مدیریت محیط زیست در صنعت» (Good Environmental Practice in Industry Sectors) نامیده می‌شود. خوشبختانه توجه به این موضوع در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

کتاب حاضر با عنوان «روش‌های صحیح کار در سیستم‌های تبرید» (Good Practices in Refrigeration) یکی از معدود کتاب‌های منتشر شده به زبان فارسی در این زمینه است که هدف اصلی آن آشناسازی واحدهای تولیدی و خدماتی سیستم‌های سرمایشی در کشور با اصول و قواعد فنی برای بهینه‌سازی جریان عملیات تولید محصولات و ارائه خدمات فنی از نقطه نظر ملاحظات زیست‌محیطی و کاهش انتشار مواد آلاینده به محیط زیست است. نسخه اصلی این کتاب به زبان انگلیسی توسط سازمان همکاری‌های فنی آلمان GIZ-Proklima تدوین و منتشر شده است.

اجرای برنامه‌های ملی تحت تعهدات کشور در قبال پروتکل مونترال در زمینه کاهش و حذف مواد مخرب لایه اوزن به ویژه در چارچوب برنامه ملی حذف فریون‌ها، این فرصت را برای ما فراهم ساخت تا بتوانیم گامی هرچند کوچک در راستای اعتلای دانش فنی صاحبان مشاغل مرتبط با تولید و خدمات سیستم‌های سرمایشی برداریم.

دکتر ابراهیم حاجی‌زاده

مدیر طرح ملی حفاظت لایه اوزن

روش‌های صحیح کار در صنعت تبرید

دیباچه ۱

بخش نخست: ابزارآلات و تجهیزات ۳

آشنایی با بخش نخست ۳

فصل ۱: ابزارآلات لوله‌کشی (TT) ۵

فصل ۲: ابزارآلات نگه‌داری و مهار میرد (RHC) ۱۸

فصل ۳: تجهیزات بازیابی (جمع‌آوری)، بازیافت، احیاء و تخلیه میرد ۳۲

فصل ۴: ابزار اندازه‌گیری (MI) ۴۱

بخش دوم: مهارت‌ها و عملیات

آشنایی با بخش دوم ۵۳

فصل ۵: مونتاژ یک سیستم تبرید ۵۵

فصل ۶: فرآیند خم‌کنی ۷۷

فصل ۷: فرآیند جوش‌کاری ۸۱

فصل ۸: فرآیند لاله کردن (فلیرینگ) ۹۰

فصل ۹: تبرید خانگی ۹۵

فصل ۱۰: تبرید خانگی HC ۱۰۴

فصل ۱۱: فرآیند پرس کردن اتصالات ۱۲۱

فصل ۱۲: بازیابی (جمع‌آوری)، بازیافت و مهار میرد در محل ۱۲۹

فصل ۱۳: جایگزینی نوع میرد ۱۴۸

فصل ۱۴: ایمنی ۱۶۴

پیوست

واژه‌نامه ۱۷۰

سرواژه‌ها ۱۷۵

نمایه ۱۷۶

تقدیر و تشکر

از آقای **رالف هورن** به خاطر گردآوری جامع و نمایش جزئیات چگونگی تعمیر و نگهداری سیستم‌های تبرید و همچنین از آقای **دانیال کول برن** به خاطر راهنمایی‌های فنی در تالیف این کتاب سپاسگزاری می‌گردد. علاوه بر این، ما از شرکتهای زیر به خاطر فراهم نمودن عکس‌های مربوطه نیز تشکر می‌نمائیم:

Agramkow Fluid Systems A/S and RTI Technologies Inc., Appion Inc., Peter M. Börsch KG, Danfoss GmbH, Fluke Deutschland GmbH, GEA Kueba GmbH, Harris Calorific GmbH, IKET – Institut für Kälte-, Klima- und Energietechnik GmbH, ITE N.V., Ixkes Industrieverpackung e.K., Manchester Tank, Mastercool Europe, Moeller GmbH, Ntron Ltd., Panimex, Parker Hannifin GmbH & Co. KG, Perkeo-Werk GmbH & Co. KG, Refco Manufacturing Ltd., Rotarex, Sanwa Tsusho Co. Ltd., Georg Schmerler GmbH & Co. KG, Testboy GmbH, Van Steenburgh Engineering Labs Inc., Vulkan Lokring Rohrverbindungen GmbH & Co. KG, Worthington Cylinders.

برای بازنگری و اصلاح فنی ترجمه فارسی کتاب از آقای زاره انجرفلی که با راهنمایی‌های خود ما را یاری نمودند تشکر نموده و نیز از زحمات و تلاش‌های سرکار خانم حمیده سادات هاشمی و آقای امیر رادفر به عنوان نمایندگان جی-آی-زد پروکلیما در ایران در ترجمه و چاپ این کتاب قدردانی می‌نماید.

دیباچه

برنامه‌ی کاهش تدریجی گازهای HCFC (هیدروکلروفلور کربن) و معرفی مبردهای جایگزین گوناگون، تکنسین‌ها و مربیان حرفه‌ای صنعت تبرید و تهویه مطبوع را با مسائل مشخصی روبرو کرده است. تکنسین‌ها از آمادگی کافی برای به کارگیری فن‌آوری‌های نوینی که می‌بایست در آینده‌ای نزدیک عرضه شوند، برخوردار نیستند. کتاب راهنمای «روش‌های صحیح کار در صنعت تبرید» ویرایش دوم کتابچه‌ایست که در سال ۲۰۰۴ به صورت مشترک توسط سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان^۱، خدمات ملی آموزش‌های صنعتی^۲ و وزارت محیط زیست برزیل^۳ منتشر شد و به طور گسترده به عنوان بخشی از دوره‌های آموزشی «بهترین شیوه‌های سرویس تجهیزات تبرید و حفاظت از CFC» که Proklima به عنوان قسمتی از برنامه‌ی کاهش تدریجی HCFC در برزیل برگزار کرد، مورد استفاده قرار گرفت.

اکنون این کتاب به منظور فراهم آوردن رهنمودهای حرفه‌ای در سرویس و نگهداری سیستم‌های تبرید که با فن‌آوری‌های جدید مانند مبردهای **دوستدار اوزن**^۴ جایگزین CFC و HCFC کار می‌کنند، به روز شده است. این کتاب به راهکارهای ضروری برای ممانعت از انتشار مبردهای HCFC که پتانسیل گرمایش جهانی^۵ (GWP) بالایی دارند و پیش از این کاربرد گسترده‌ای داشتند می‌پردازد و همچنین اطلاعات وسیعی را درباره‌ی استفاده‌ی ایمن از مبردهای طبیعی مانند CO_۲، بخار آمونیاک و یا هیدروکربن‌ها که بسیار بیشتر دوستدار اوزن هستند و GWP آن‌ها صفر و یا ناچیز است، ارائه می‌دهد. این مبردهای کارآمد که تا به امروز نسبتاً کمتر استفاده شده‌اند، در حقیقت جایگزین مناسبی برای HCFCها در تمام کاربردهای تجهیزات تبرید و تهویه مطبوع هستند.

بخش نخست کتاب به ابزارآلات و تجهیزات لوله‌کشی، نگهداری و مهار مبرد در مراحل بازیابی^۶، بازیافت^۷، احیاء، تخلیه و همچنین وسایل اندازه‌گیری اختصاص یافته است. بخش دوم بر اجرای سرویس و نگهداری سیستم‌های تبرید از جمله جوش کاری، اتصالات لاله‌ای (نری/مادگی^۸)، بازیابی، جایگزینی^۹ و بازیافت متمرکز شده است.

تصاویر استفاده شده در کتاب به تکنسین‌ها در یادآوری، شناسایی و برقراری ارتباط بین عناصر و اصول روش‌های برتر تبرید یاری می‌رساند.

1. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
2. Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
3. Ministério do Meio Ambiente do Brazil (MMA)
4. Ozone- Friendly
5. Global Warming Potential

۶. Recovery: خارج کردن مبرد از سیستم و نگهداری آن در محفظه ویژه (مترجم).

۷. Recycling: کاستن از آلودگی‌های مبرد بازیابی شده و استفاده مجدد از آن‌ها (مترجم).

۸. Flaring: شیووری کردن دهانه لوله به منظور اتصال آن (مترجم).

۹. Retrofit: تعویض قطعه یا عنصری از سیستم به منظور ارتقاء عملکرد آن (مترجم).

تخریب لایه‌ی اوزن و پروتکل مونترال

در دهه‌ی ۱۹۷۰، دانشمندان اثر خطرناکی را که گازهای CFC بر اتمسفر زمین داشتند کشف کردند. از گازهای CFC به عنوان عامل پف‌دهنده فوم^۱، مبرد و حلال استفاده می‌شد. آن‌ها دریافتند که این گازها لایه‌ی اوزن را تخریب می‌کنند، به نحوی که تابش‌های فرابنفش^۲ می‌توانند مستقیماً به سطح زمین برسند و موجب آسیب ژنتیکی به سلول‌های انسان‌ها، حیوانات و گیاهان شوند. از این رو در سال ۱۹۸۷ به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر لایه‌ی اوزن و نیز آغاز کاهش تدریجی استفاده از گازهای CFC و دیگر مواد مخرب لایه‌ی اوزن^۳ (ODS)، یک معاهده‌ی بین‌المللی در مونترال کانادا منعقد گردید (و از این جهت «پروتکل مونترال برای مواد مخرب لایه‌ی اوزن» نام گرفت). تا ماه نوامبر ۲۰۰۹ همه‌ی دولت‌ها این پروتکل را امضاء کردند. این دولت‌ها در راستای جایگزینی گازهای CFC که استفاده از آن‌ها از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۰ ممنوع شده است، گام‌های موثری برداشته‌اند. این معاهده در سال ۲۰۰۷ به منظور در بر گرفتن کاهش تدریجی گازهای HCFC که آخرین دسته از ODS‌ها هستند، بازنگری و تنظیم شد.

بخش‌های تبرید و تهویه مطبوع، به ویژه در کشورهای **بند ۵**^۴، مقادیر بسیار زیادی از گازهای HCFC را استفاده می‌کنند و از این رو در برنامه‌ی کاهش گازهای HCFC جایگاه ویژه‌ای دارند.

1. Foam blowing agent

2. UV-B

3. Ozone- Depleting Substances

۴. همه کشورهای در حال توسعه که سرانه‌ی مصرف مواد مورد بحث پروتکل در آن‌ها بیش از ۰/۳ کیلوگرم است. طبق گزارش بانک جهانی امروز ۱۲۰ کشور مشمول بند ۵ می‌شوند (مترجم).

بخش نخست: ابزارآلات و تجهیزات

آشنایی با بخش نخست

برای آن که سرویس و نگهداری سیستم‌های تبرید به نحوی صحیح و مطابق با اصول زیست‌محیطی انجام گیرد، تجهیزات ویژه‌ای نیاز است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: وسایل نشت‌یابی مبرد، ابزارآلات اندازه‌گیری فشار و دمای گاز، و همچنین تجهیزات مخصوص نگهداری و بازیافت کلی مبردها.

در این بخش انواع مختلف ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز برای کار با سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع را بررسی می‌کنیم.



فصل ۱: ابزارآلات لوله‌کشی (TT)

مقدمه

در این فصل به شرح ابزارآلات و تجهیزات لوله‌کشی خواهیم پرداخت.

ابزارآلات لوله‌کشی ◀ ◀ ◀



تصویر ۱: لوله‌بر (کاتر چرخی)

- لوله‌های مسی، برنجی و آلومینیومی را می‌برد.
- ۱ لوله‌بر برای لوله‌های با قطر ۶ تا ۳۵ میلی‌متر
 - ۲ لوله‌بر برای لوله‌های با قطر ۳ تا ۱۶ میلی‌متر



تصویر ۲: برنده (کاتر) لوله موئین

برای بریدن لوله‌های موئین بدون جمع کردن لبه‌ها استفاده می‌شود.
لوله‌های موئین با هر اندازه‌ای را می‌برد.



تصویر ۳: برقو و پلیسه‌گیر

برقوی داخلی و خارجی برای پلیسه‌برداری از لوله‌های مسی

۱ برقوی داخلی-خارجی برای لوله‌های مسی

۲ پلیسه‌گیر دستی، تیغه قابل چرخش



تصویر ۴: ابر شستشو و برس

تمیزکاری و پرداخت داخل و خارج لوله با:

۱ ابر شستشوی پلاستیکی

۲ برس



تصویر ۵: برس فولادی (برس سیمی)

تمیزکاری خارجی لوله‌های مسی، فولادی، برنجی و آلومینیومی
 ۱ سیم‌های فولادی



تصویر ۶: انبر قفلی کورکن

لوله‌های مسی تا قطر ۱۲ میلی‌متر را کور می‌کند.




تصویر ۷: لوله مسی امتداد یافته با شیر سوزنی (دسترسی)

- ۱ لحیم مستقیم لوله و نری شیر سرویس SAE
- ۲ مغزی شیر



اگر به طور صحیح نصب نشود، احتمال نشت میرد وجود دارد!
برای کاربردهای هیدروکربنی توصیه نمی‌شود!





تصویر ۸: کوپلینگ (جفت‌کننده) سریع "Hansen"

- ۱ نصب کوپلینگ از لوله مسی تا شیلنگ مبرد
 - ۲ مستقیماً روی لوله‌های با قطر ۲ تا ۱۰ میلی‌متر چفت می‌شود.
 - ۳ مشابه مورد ۲ اما به صورت پیچی
- فشار سرویس از ۱۳mbar تا ۴۵bar




تصویر ۹: اجزای سیستم پرس لوله

- ۱ جعبه ابزار همراه با اتصالات لوله‌کشی، قطعات اتصال و رابط‌ها
- ۲ اتصال پرس لوله مسی مستقیم
- ۳ اتصال پرس لوله زانویی
- ۴ اتصال پرس لوله مکش با لوله موپین (کاربرد در یخچال‌های خانگی)



تصویر ۱۰: آینه تلسکوپی بازرسی

برای بازرسی چشمی درزهای جوش کاری شده (لحیم سخت)



تصویر ۱۱: ابزار لاله‌کن (فلیرینگ، Flaring)

- ۱ نگه‌دارنده چندبر (شماره‌بندی شده) برای لوله‌های ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ میلی‌متری (یا اندازه‌های اینچی) همراه با مخروط فلیرینگ
- ۲ نگه‌دارنده‌ی دیافراگمی برای لوله‌های ۵ تا ۱۶ میلی‌متری (یا اندازه‌های اینچی) با مخروط فلیرینگ
- ۳ گیره (چفت) و مخروط فلیرینگ
- ۴ میله نگه‌دارنده لوله به منظور قرار دادن لوله‌های با اندازه مختلف



تصویر ۱۲: لوله خم‌کن

- ۱ خم‌کن با دسته‌ی گردان، برای لوله با قطر مشخص (برای لوله ۶ تا ۱۸ میلی‌متری یا اندازه‌های اینچی)
- ۲ خم‌کن سه‌سر، برای لوله‌های ۶، ۸ و ۱۰ میلی‌متری (یا اندازه‌های اینچی)
- ۳ خم‌کن مکانیکی لوله با کفشک‌ها و فرم‌دهنده‌ها (اندازه‌های مختلف)



تصویر ۱۳: گشادکننده لوله (Expander)


- ۱ گشادکننده برای لوله‌های مسی حرارت‌دیده (نرم شده) با سر قابل تعویض (۱۰ تا ۴۲ میلی‌متری یا اندازه‌های اینچی)
- ۲ نمونه‌ای از لوله‌ی گشاد شده
- ۳ گشادکننده و جعبه سری‌ها



تصویر ۱۴: تجهیزات جوش کاری (جوش کاری سخت، لحیم برنجی، زرد جوش)

- ۱ دستگاه جوش پروپان/اکسیژن
- ۲ رگلاتور فشار اکسیژن با شیلنگ نصب شده
- ۳ دستگاه جوش (فقط) پروپان
- ۴ دستگاه جوش (فقط) استیلن
- ۵ رگلاتور فشار استیلن با شیلنگ نصب شده
- ۶ سرپیک جوش کاری

1. Brazing



تصویر ۱۵: مشعل با سری‌های مختلف برای جوش کاری پروپان/اکسیژن

برای جوش کاری لوله‌های مسی، برنجی و آلومینیومی

- ۱ دسته سرپیک با رگلاتور گاز
- ۲ سرپیک چنگالی دوقلو
- ۳ سرپیک‌های مختلف




تصویر ۱۶: انواع فندک

- ۱ آتش‌زنه با سنگ چخماق (جرقه‌زن)
- ۲ آتش‌زنه با سنگ چخماق و تمیزکننده‌ی سری
- ۳ آتش‌زنه با سنگ چخماق (نوع تفنگی)



استفاده از فندک‌های معمولی (سیگاری) در هنگام کار با تجهیزات
جوش‌کاری خطر آفرینند.



تصویر ۱۷: نمونه‌ای از قطعات اتصال (فیتینگ، Fitting)

طراحی‌ها و قطرهای گوناگون
جنس: برنجی یا مسی

جنس مفتول جوش	Cu	Ag	Zn	Sn	P	محدوده دمای ذوب °C
CP ۲۰۳	باقی مانده	-	-	-	۵/۹-۶/۵	۷۱۰-۸۹۰
ICP ۱۰۵	باقی مانده	۱/۵-۲/۵	-	-	۵/۹-۶/۷	۶۴۵-۸۲۵
AO ۱۰۶	۳۵-۳۷	۳۳-۳۵	باقی مانده	۲/۵-۳/۵		۶۳۰-۷۳۰
AO ۱۰۴	۲۶-۲۸	۴۴-۴۶	باقی مانده	۲/۵-۳/۵		۶۴۰-۶۸۰
AO ۲۰۳	۲۹-۳۱	۴۳-۴۵	باقی مانده			۶۷۵-۷۳۵



تصویر ۱۸: نمونه‌هایی از مفتول جوش (لحیم)

۱ توصیه شده برای جوش مس/مس

۲ توصیه شده برای جوش مس/برنج



تصویر ۱۹: سیلندر نیتروژن (ازت)

۱ سیلندر نیتروژن

۲ رگلاتور فشار نیتروژن

۳ شیلنگ انتقال نیتروژن با اتصال مادگی " ۱/۴ SAE



انواع سیلندره‌های رایج نیتروژن و اکسیژن			
نوع کف	فشار تست [bar]	قطر [mm]	ظرفیت [liter]
کوژ (محدب) کاو (مقعر)	۲۵۰/۳۰۰/۳۴۵	۱۴۰	۵
			۱۰
کوژ (محدب) کاو (مقعر)	۴۵۰	۱۴۰	۵
			۱۰
کاو (مقعر)	۲۵۰/۳۰۰/۳۴۵	۱۶۰	۶/۷
			۱۳/۴
کاو (مقعر)	۲۵۰/۳۰۰/۳۴۵	۲۰۴	۱۳/۴
			۲۰
			۴۰
کاو (مقعر)	۲۵۰/۳۰۰/۳۴۵	۲۲۹	۴۰
			۵۰
کاو (مقعر)	۴۵۰	۲۲۹	۵۰
کاو (مقعر)	۲۵۰/۳۰۰	۲۶۷	۶۷/۵
			۸۰
کاو (مقعر)	۴۵۰	۲۷۳	۸۰



تصویر ۲۰: سیلندر و لوازم جانبی برای گازهای صنعتی

- ۱ اندازه‌های گوناگون سیلندر
- ۲ دریچه سرسیلندر با شیر اطمینان
- ۳ محافظ شیر سیلندر استاندارد (لاله‌ای)
- ۴ محافظ شیر سیلندر استاندارد (باز و بسته‌شو)



تصویر ۲۱: کپسول آتش‌نشانی

پودری - دو کیلوگرمی

فصل ۲: ابزار آلات نگهداری و مهار مبرد (RHC)

مقدمه

به منظور اندازه‌گیری دما و فشار مبرد، انتقال مبرد و تخلیه سیستم از یک «گیج سرویس چندرانه» (Service Gauge Manifold) استفاده می‌کنیم. در ادامه، مجموعه گیج‌های مختلف و نیز ابزار آلات نگهداری و مهار مبرد را شرح خواهیم داد.

گیج سرویس چندرانه



تصویر ۱: گیج فشار

- | | |
|--|-----------------------------|
| ۱ بدنه با پوشش محافظ شفاف | ۵ عقربه |
| ۲ مقیاس اندازه‌گیری با درجه‌بندی | ۶ پیچ تنظیم اولیه (کالیبره) |
| ۳ مقیاس دما (بر حسب °C یا °F) | ۷ نشانه‌ی نوع مبرد |
| ۴ مقیاس فشار (بر حسب bar، PSI، kPa...) | ۸ اتصال برنجی رزوه شده |

سه نوع گیج وجود دارد:



- فشار پایین

- فشار بالا


- اندازه‌گیری خلاء (وکیوم)



برای استفاده‌ی راحت‌تر از گیج‌ها (فشار پایین، فشار بالا) آن‌ها را همراه با هم بر روی بدنه‌ای برنجی یا آلومینیومی با شیرآلات سوار می‌کنند.
ست‌های گیج سرویس را به انواع ۲، ۳، ۴ و ۵ شیر دسته‌بندی می‌کنیم.




نمای شماتیک گیج
سرویس چندراهه ۴
شیر بالا



تصویر ۲: نمونه‌ای از چند راهه برای گیج سرویس ۴ شیر

- ۷ شیر اتصال به سیلندر شارژ یا دستگاه بازیابی (Recovery Unit)
- ۸ اتصال نری $\frac{1}{4}$ "
- SAE به شیلنگ
- ۹ اتصال $\frac{1}{4}$ " و $\frac{3}{8}$ " اینچی به شیلنگ خلاء

- ۱ میله نگه‌دارنده
- ۲ بدنه چندراهه
- ۳ چشمی بازرسی جریان مبرد (شیشه رویت)
- ۴ شیر فشار پایین
- ۵ شیر پمپ خلاء
- ۶ شیر فشار بالا



تصویر ۳: گیج چندراهه برای میرد HC- R۶۰۰a

۱ گیج فشار پایین برای میرد HC- R۶۰۰a

۲ گیج خلاء


۳ میله نگهدارنده

۴ شیرها

۵ چشمی بازرسی جریان میرد (شیشه رویت)

یک ست کامل می‌بایست دارای گیج خلاء باشد.

گیج‌های خلاء معمولاً بر روی چندراهه‌های ۴ یا ۵ شیر نصب می‌شوند.




تصویر ۴: گیج خلاء

- ۱ گیج سرویس چندراهه ۵ شیر با گیج خلاء
- ۲ گیج فشار نسبی خلاء - محدوده‌ی اندازه‌گیری: ۱۰۰۰ mbar تا ۰
- ۳ عقربه‌ی ثبت‌کننده‌ی حداکثر (قابل تنظیم)
- ۴ پیچ تنظیم اولیه (کالیبره)
- ۵ مقیاس فشار
- ۶ گیج فشار مطلق خلاء- محدوده‌ی اندازه‌گیری: ۱۵۰ mbar تا ۰





تصویر ۵: شیلنگ‌های انتقال میرد و لوازم جانبی

- ۱ شیلنگ‌های استاندارد میرد با دو اتصال مادگی $2 \times \frac{1}{4}$ SAE
- ۲ سوزن سوپاپ (مغزی) قابل تنظیم و قابل تعویض (تصویر شماتیک)
- ۳ شیلنگ میرد با شیر توپی خطی، ۲ اتصال مادگی $2 \times \frac{1}{4}$ SAE
- ۴ شیلنگ میرد با شیر توپی انتهایی برای حداقل نشت میرد
- ۵ رابط شیر توپی برای اتصال استاندارد نری/مادگی $\frac{1}{4}$ SAE به شیلنگ
- ۶ شیلنگ خلاء با ۲ اتصال مادگی $2 \times \frac{3}{8}$ SAE
- ۷ شیر توپی - نری $\frac{1}{4}$ SAE \times مادگی $\frac{1}{4}$ SAE
- ۸ واشرها و سوزن‌های یدکی



تصویر ۶: کوپلینگ (جفت کننده) سریع دریچه سرویس

- ۱ کوپلینگ مستقیم برای شیلنگ مبرد، نری $\frac{1}{4}$ " SAE × مادگی $\frac{1}{4}$ " SAE
- ۲ کوپلینگ زانویی برای شیلنگ مبرد، نری $\frac{1}{4}$ " SAE × مادگی $\frac{1}{4}$ " SAE
- ۳ سوزن سوپاپ



تصویر ۷: ابزار جداکننده سوزن شیر سوزنی

بیرون آوردن سریع و آسان سوزن شیر بدون نشت مبرد

- ۱ شیر
- ۲ سوزن گیر مغناطیسی



تصویر ۸: ابزار جداکننده سوزن شیر

برای جدا کردن و تعویض سوزن در شیرهای سوزنی «شرادر» (Schrader) و شیلنگ‌های شارژ ابزار دارای سوزن‌های یدکی است.



تصویر ۹: انبر قفلی سوراخ کن لوله (انبر دسترسی) قابل تنظیم

سوراخ‌زنی/دسترسی فوری روی انواع لوله‌های میرد با قطر ۵ تا ۲۲ میلی‌متر را ممکن می‌سازد.

- ۱ انبر قفلی سوراخ‌کن برای قطرهای مختلف (با پیچ تنظیم دستی)
- ۲ انبر قفلی سوراخ‌کن (قابل تنظیم)
- ۳ سوزن یدکی




تصویر ۱۰: شیر سوراخزن

سوراخزنی/دسترسی فوری روی انواع لوله‌های مبرد با قطر ۵ تا ۱۶ میلی‌متر را ممکن می‌سازد.




فقط برای عملیات نصب موقتی؛

در غیر این صورت می‌تواند منشا احتمالی نشتی باشد!



۱



۲



۳



تصویر ۱۱: شیلنگ شارژ و بست‌های سیلندر

- ۱ شیر قوطی/مبرد را از سیلندرهای کوچک یکبار مصرف بیرون می‌کشد.
- ۲ واشر و تبدیل ۲/۸ میلی‌متری برای اتصال شیلنگ شارژ با سر رزوه شده ۱/۴ SAE
- ۳ پایه شارژر مایع، اتصال یکبار مصرف به سیلندر به منظور حصول اطمینان از ثابت ایستادن سیلندر روی ترازو (شارژسنج)



تصویر ۱۲: کوپلینگ‌های سرویس سریع دستی (MAC) برای میرد HFC-۱۳۴a (کاربرد کولر خودرو)

- ۱ نری شیر سرویس فشار پایین $\frac{1}{4}$ " \times کوپلینگ سریع ۱۳mm
- ۲ مادگی کوپلینگ شیر سرویس فشار پایین ۱۴mm \times کوپلینگ سریع ۱۳mm
- ۳ نری شیر سرویس فشار بالا $\frac{1}{4}$ " \times کوپلینگ سریع ۱۶mm
- ۴ مادگی کوپلینگ شیر سرویس فشار بالا ۱۴mm \times کوپلینگ سریع ۱۶mm



تصویر ۱۳: سیلندر بازیابی (جمع‌آوری) مبرد

- ۱ سیلندر بازیابی (جمع‌آوری) مبرد استاندارد DOT (ایالات متحده) بدون محافظ سرریز (overfill protection, OFP)
- ۲ سویچ شناور سطح مایع برای اتصال دستگاه بازیابی (کیت نصب سیلندر)
- ۳ سیلندر بازیابی (جمع‌آوری) مبرد استاندارد DOT (ایالات متحده) با محافظ سرریز (overfill protection, OFP)
- ۴ سیلندر بازیابی (جمع‌آوری) مبرد استاندارد EN (اروپا) بر اساس مقررات ADR (حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک)
- ۵ برش مجازی سیلندر
- ۶ شیر مایع/گاز (شیر دوبل) همراه با شیر اطمینان داخلی
- ۷ مسیر انتقال مبرد در حالت گاز
- ۸ مسیر انتقال مبرد در حالت مایع (لوله داخل سیلندر)



تصویر ۱۴: کمربند حرارتی سیلندر میرد با ترموستات

زمان شارژ مجدد را کوتاه می‌کند.
دمای کارکرد (موثر) 55°C / 125°F - قدرت ۳۰۰ وات



تصویر ۱۵: کیت آزمایش آلودگی (عدم خلوص) میرد و روغن

کیت آزمایش «Checkmate» برای استفاده در محل
تعیین سریع و دقیق میزان آلودگی (ناخالصی) روغن و میرد



تصویر ۱۶: کیت آزمایش مخصوص روغن برای روان کننده‌های معدنی و آلکیل بنزن

این کیت تنها یک بطری شیشه‌ایست که تشخیص اسیدی بودن روان کننده‌های معدنی و آلکیل بنزن را به صورت چشمی میسر می‌سازد. به این منظور، نمونه‌ای از روغن را درون شیشه بریزید، تکان دهید و به رنگ آن توجه کنید. اگر بنفش باقی ماند، روغن سالم است و اسیدی نیست. اگر نارنجی شد، وضعیت روغن لب مرز است و شاید نیاز باشد تا اقداماتی انجام شود. اگر زرد شد، روغن اسیدی است و باید عوض شود و یا اقدامات لازم صورت گیرد. **همیشه پیش از استفاده، دستورالعمل سازنده را مطالعه کنید.**



تصویر ۱۷: کیت آزمایش مخصوص روغن برای روان کننده‌های POE (پلیولستر)

این کیت تنها یک بطری شیشه‌ای است که تشخیص اسیدی بودن روان کننده‌های پلیولستر (POE) را به صورت چشمی میسر می‌سازد. به این منظور، نمونه‌ای از روغن را درون شیشه بریزید، تکان دهید و به رنگ آن توجه کنید. اگر بنفش باقی ماند، روغن سالم است و اسیدی نیست. اگر نارنجی شد، وضعیت روغن لب مرز است و شاید نیاز باشد تا اقداماتی انجام شود. اگر زرد شد، روغن اسیدی است و باید عوض شود و یا اقدامات لازم صورت گیرد. **همیشه پیش از استفاده، دستورالعمل سازنده را مطالعه کنید.**



تصویر ۱۸: کیت آزمایش جایگزینی (تعویض نوع روغن برای بهبود کارکرد دستگاه، Retrofit)

فرآیند جایگزینی مستلزم خارج کردن روغن پایه معدنی و جایگزین کردن آن با روان کننده‌های پایه پلیول استر می‌باشد.

هنگامی که به تعویض روغن نیاز است، می‌بایست میزان روغن‌های پایه معدنی تا سطوح قابل قبولی که عملکرد مناسب سیستم را تضمین می‌کند پایین آورده شود.

با استفاده از RTK (کیت آزمایش تعویض روغن) به روشی ساده می‌توان میزان روغن پسماند در سیستم را تعیین کرد. این کیت برای استفاده در محل ایده‌آل است، چرا که امکان تشخیص چشمی تجمع روغن‌های معدنی را در سه سطح میسر می‌کند: بیش از ۰.۵٪، بین ۰.۱٪ تا ۰.۵٪ و یا کمتر از ۰.۱٪. همیشه پیش از استفاده، دستورالعمل سازنده را مطالعه کنید.



تصویر ۱۹: انکسارسنج

یک ابزار دقیق اپتیک است که تعیین سریع و دقیق ضریب شکست نور محلول‌های مایع را ممکن می‌سازد. زمانی که هدف تعویض نوع روغن سیستم تبرید است، این وسیله به راحتی می‌تواند مقدار پسماند روغن اولیه را در سیستم تعیین کند.



تصویر ۲۰: پمپ روغن


- ۱ اتصال مکش
- ۲ شیلنگ مکش
- ۳ اتصال $\frac{1}{4}$ " SAE خروجی پمپ
- ۴ بدنه پمپ دستی

فصل ۳: تجهیزات بازیابی (جمع آوری)، بازیافت، احیاء و تخلیه مبرد

مقدمه


این فصل مروری دارد بر تجهیزات مهمی که در زمینه بازیابی، بازیافت، احیاء و تخلیه مبرد در سیستم‌های تبرید به کار برده می‌شوند.

تجهیزات بازیابی (جمع آوری مبرد) ◀ ◀ ◀



تصویر ۱: دستگاه (یونیت) بازیابی مبرد

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ۱ | دستگاه بازیابی «بدون روغن» برای مصارف تجاری تبرید و تهویه مطبوع | ۶ | دستگاه بازیابی «روغنی» برای مصارف تجاری کوچک، مصارف خانگی و تهویه مطبوع |
| ۲ | کندانسور (چگالنده) و فن (ونتیلاتور) | ۷ | سیم دسترسی برای OFP (حفاظت از سرریز) |
| ۳ | گیج‌های فشار بالا و فشار پایین | ۸ | سیلندر بازیابی |
| ۴ | شیرهای ورودی و خروجی مبرد | ۹ | دستگاه بازیابی بدون روغن برای تمامی مبردها از جمله R۱۱-CFC |
| ۵ | فیلتر-خشک‌کن | | |




تصویر ۲: دستگاه (یونیت) بازیابی و بازیافت مبرد

- | | |
|--|--|
| <p>۵ دستگاه بازیابی «روغنی» برای مصارف تجاری کوچک، مصارف خانگی و تهویه مطبوع</p> <p>۶ ادوات پاک‌سازی مبرد برای دستگاه بازیابی واحد تصفیه برای تمام یونیت‌های بازیابی جداکننده روغن همراه با شیر تخلیه</p> <p>۹ چندراهه (مانیفولد) دارای گیج‌های فشار بالا و فشار پایین</p> <p>۱۰ فیلتر-خشک‌کن با چشمی بازرسی (شیشه رویت)</p> | <p>۱ دستگاه بازیابی «بدون روغن» برای مصارف تجاری تبرید و تهویه مطبوع مجهز به ادوات متصل‌شونده برای بازیافت مبرد</p> <p>۲ واحد تصفیه (ادوات پاک‌سازی) مبرد برای دستگاه بازیابی</p> <p>۳ جداکننده روغن همراه با شیر تخلیه</p> <p>۴ فیلتر-خشک‌کن با چشمی بازرسی (شیشه رویت)</p> |
|--|--|




تصویر ۳: دستگاه (یونیت) بازیابی، بازیافت، تخلیه و شارژ میرد

- ۱ دستگاه نیمه خودکار بازیافت میرد برای کاربرد MAC (تهویه مطبوع سیار، مانند خودرو و...)
- ۲ یونیت دوگانه بازیافت برای MAC (برای کاربرد دو میرد متفاوت)
- ۳ گیج‌های فشار بالا و فشار پایین داخلی و خارجی همراه با شیلنگ‌ها و کوبلینگ‌ها
- ۴ سیلندر داخلی و خارجی میرد با OFP و کمربند حرارتی
- ۵ یونیت خودکار سرویس برای کاربرد MAC، خودروهای سنگین و اتوبوس‌ها
- ۶ یونیت خودکار سرویس برای کاربرد MAC
- ۷ یونیت نیمه خودکار سرویس برای کاربرد MAC، مصارف تجاری و ...



تصویر ۴: ماشین احیای مبرد

- ۱ ماشین احیاء با ظرفیت فرآوری و تخلیص بالا
- ۲ گیج‌های فشار پایین و فشار بالا
- ۳ صفحه کنترل و کلید انتخاب نوع مبرد (تا سه مبرد متفاوت)
- ۴ ماشین کوچک احیای مبرد




تصویر ۵: کیسه بازیابی (جمع آوری) مبرد

- ۱ کیسه بازیابی برای مبرد CFC-R12 و/یا HFC-R134a، ظرفیت مبرد تا ۲۵۰ gr (R12) و ۲۰۰ gr (R134a)، حداکثر دمای کارکرد ۶۰°C، حداکثر فشار ۰/۱bar
- ۲ متعلقات (شیلنگ و انبر سوراخ‌زن)



تصویر ۶: تلمبه دستی بازیابی مبرد

- | | |
|---|--|
| ۱ | تلمبه مبرد و دسته آن، حداکثر فشار مبرد ۱۵bar، ضربه پیستون ۲۰/۳۰ میلی‌متر، خروجی در شرایط ۳۰ تلمبه در دقیقه و فشار ثابت: ۰/۱۴kg/min گاز و ۰/۸۰kg/min مایع، وزن ۱/۹kg، برای استفاده با مبردهای CFC-R۱۲ و HFC-R۱۳۴a |
| ۲ | بدنه تلمبه و پیستون |
| ۳ | گیج فشار مکش ورودی |
| ۴ | اتصال نری شیر ورودی/خروجی SAE ۱/۴" |
| ۵ | فیلتر-خشک‌کن سایز ۰.۳۲ |
| ۶ | شیلنگ انتقال مبرد با شیر تویی برای مادگی SAE |



تصویر ۷: پمپ خلاء

- ۱ پمپ خلاء دو مرحله‌ای ۴۰lit/min (۱/۴CFM) تا ۲۸۰lit/min (۹/۶CFM)، خلاء نهایی ۰/۱۶mbar (۱۲ میکرون)، مجهز به شیر Gas-balast
- ۲ شیر برقی (سلنویید)
- ۳ دسته و خروجی (اگزوز) هوای تخلیه شده
- ۴ گیج خلاء (نسبی)
- ۵ چشمی بازرسی میزان روغن (شیشه رویت)
- ۶ فیلتر روغن
- ۷ اتصال شیلنگ $\frac{3}{8}$ "
- ۸ پمپ خلاء ۱۹۸lit/min (۷CFM)
- ۹ ظرف روغن پمپ خلاء (اندازه‌های مختلف)

تجهیزات شارژ



تصویر ۸: یونیت شارژ مبرد و خلاء (وکیوم)

- ۱ پمپ خلاء (دومرحله‌ای) همراه با گیج خلاء
- ۲ ست گیج چندراهه دارای گیج فشار بالا و فشار پایین
- ۳ ترمومتر (دماسنج) برای سیلندر شارژ
- ۴ سیلندر شارژ با مقیاس نوع مبرد و وزن



تصویر ۹: یونیت شارژ و خلاء (وکیوم) برای مبردهای HC-R600a و HFC-R134a

- ۱ پمپ خلاء
- ۲ ست گیج چندراهه دارای گیج فشار پایین R600a/R134a و گیج خلاء
- ۳ ترازوی الکترونیکی
- ۴ پایه قوطی (سیلندر کوچک) مبرد



تصویر ۱۰: سیلندر شارژ مبرد واحد متریک

- ۱ ترمومتر (دماسنج) یا گیج فشار به منظور اندازه‌گیری دما/ فشار مبرد
- ۲ شیر مایع/گاز
- ۳ اشل شفاف با مقیاس نوع مبرد
- ۴ سیلندر داخلی مبرد
- ۵ لوله شیشه‌ای نشان‌دهنده‌ی سطح مبرد
- ۶ پایه سیلندر شارژ با المنت گرم‌کننده مبرد




تصویر ۱۱: چیدمان شارژ برای مبردهای HC

- ۱ شیلنگ تخلیه مبرد HC (به طول حداقل ۵ متر)
- ۲ سیلندر (بشکه) برای مبرد HC (۴۵۰ گرمی)
- ۳ شیلنگ شارژ با رابط‌ها و شیرها
- ۴ ترازوی الکترونیکی



تصویر ۱۲: محفظه شارژ/تخلیه برای روغن (روان کننده) کمپرسور

- ۱ اتصال مادگی " ¼ SAE
- ۲ شیر
- ۳ درجه بندی شارژ (oz/ml)
- ۴ محفظه PVC



تصویر ۱۳: زداینده (خارج کننده) گازهای غیر قابل چگالش^۱ (تقطیر)

به عنوان مثال هوای اضافه (که غیر قابل تقطیر است) را از سیلندر حامل مبرد CFC-R۱۲ و HFC-R۱۳۴a خارج می کند.

فصل ۴: ابزار اندازه‌گیری (MI)

مقدمه

در این فصل به شرح وسایل گوناگون تشخیص نشتی مبرد در سیستم‌های تبرید، وسایل مختلف اندازه‌گیری شارژ مبرد، اندازه‌گیری مقادیر الکتریکی و همچنین آزمایش ظرفیت کمپرسور می‌پردازیم. علاوه بر این قصد داریم ابزار و وسایل تشخیص نوع مبرد و کنترل خلاء را نیز معرفی کنیم.

◀◀◀ وسایل نشت‌یابی



تصویر ۱: نشت‌یاب الکترونیکی

همه‌ی مبردهای هالوژنه را ردیابی می‌کند. نشت‌هایی به کوچکی ۳ گرم در سال را تشخیص می‌دهد. دارای آژیر با فرکانس متغیر (بسته به مقدار نشت) می‌باشد. تشخیص بصری نشت را ممکن می‌سازد. دارای پمپ مکانیکی و کاوشگر (سنسور، میله پروب) فلزی انعطاف‌پذیر می‌باشد^۱.


۱ کاوشگر فلزی انعطاف‌پذیر

۲ صفحه کلید

۳ چراغ نقطه‌ای اضافی با نور فرابنفش (برای استفاده

با نشت‌یاب نوع فلورسنسی) (Spot Lighting)

۱. این نوع نشت‌یاب فقط مبرد موجود در سیستم که در حال نشت است را حس می‌کند. اگر سیستم توسط نیتروژن (ازت) تحت فشار باشد، با این نوع نشت‌یاب نمی‌توان محل نشت را ردیابی کرد (ویراستار).



تصویر ۲: نشت‌یاب الکترونیکی برای مبردهای هیدروکربن (HC)

حساسیت: کمتر از ۵۰ ppm (پروپان، ایزوبوتان و متان)

- ۱ کاوشگر فلزی انعطاف‌پذیر
- ۲ صفحه کلید



تصویر ۳: نشت‌یاب‌های هالیدی (در اتحادیه اروپا ممنوع است.)

- ۱ سیلندر، شیر و سرشعله پروپان
- ۲ شیلنگ نمونه‌گیر (Sniffle)
- ۳ شعله آبی (مبرد حس نشده است).
- ۴ شعله سبز (مبرد حس شده است).

۱. پیشنهاد: تغییر رنگ شعله فقط در صورتی انجام می‌شود که اتم کلر در مبرد وجود داشته باشد.
 نشتی مبردهایی که اتم کلر ندارند (مانند R1۳۴a) با این وسیله قابل تشخیص نیست (ویراستار).



تصویر ۴: نشت‌یاب UV (فرابنفش)

کیت نشت‌یابی فرابنفش قابل حمل که نشت‌هایی به کوچکی ۳/۵ گرم در سال را تشخیص می‌دهد. برای همه‌ی مبردهای رایج در سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع کاربرد دارد.

- ۱ لامپ فرابنفش/UV پرشدت (۱۰۰ Watt)
- ۲ رنگ‌دهنده (شاخص) برای تزریق به چرخه مبرد (سیکل تبرید)
- ۳ عینک تقویت‌کننده فلورسنس
- ۴ شیلنگ با رابط و اتصالات
- ۵ پمپ تزریق



تصویر ۵: اسپری نشت‌یابی

اسپری نشت‌یابی ضد یخ، بسیار لزج (با ویسکوزیته بالا) و غیر خورنده

ابزار اندازه‌گیری ◀ ◀ ◀



تصویر ۶: معرف مبرد (تشخیص‌دهنده نوع مبرد)

(A) HCFC-R۲۲، HFC-R۱۳۴a، CFC-R۱۲ و هوا
 (B) ترکیبات HFC، از جمله R۴۰۴، R۴۰۷، R۴۱۰ و غیره

۱ نمایشگر LCD

۲ فیلتر ورودی

۳ چاپگر

۴ شیلنگ اتصال با رابط



تصویر ۷: معرف مبرد HCFC-R22

برای واری و وجود و کیفیت مبرد HCFC-R22
 خلوص یا عدم خلوص حداقل ۹۵ درصدی مبرد را نشان می‌دهد.
 نوع سیستم تبرید/ محتوای سیلندر را در کمتر از ۵ دقیقه مشخص می‌کند.



تصویر ۸: نمونه‌های رایج گیج‌های الکترونیکی خلاء

- ۱ گیج الکترونیکی خلاء، محدوده‌ی اندازه‌گیری ۵۰ تا ۵۰۰۰ میکرون
- ۲ گیج خلاء دیجیتال، محدوده‌ی اندازه‌گیری ۰ تا ۱۲۰۰۰ میکرون (با قابلیت انتخاب واحدهای مختلف)
- ۳ نمایشگر LED
- ۴ نمایشگر LCD
- ۵ اتصالات شیلنگ



تصویر ۹: ترازو

- ۱ ترازوی الکترونیکی برای سیلندرها و سیستم‌های تبرید، ظرفیت: 50 kg ، دقت: $\pm 0.1/5\%$ ، تفکیک 2 gr
- ۲ ترازوی الکترونیکی برای سیستم‌های با کمپرسور کوچک (خانگی)، ظرفیت: 5 kg ، تفکیک 1 gr
- ۳ نمایشگر LCD



تصویر ۱۰: ترازوی فنری

- ۱ دسته
- ۲ درجه‌بندی وزن
- ۳ کیت تنظیم برای حداکثر مقدار پر کردن
- ۴ قلاب برای آویزان کردن سیلندر
- ۵ سیم اتصال OFP (محافظ سرریز)



تصویر ۱۱: ترمومتر (دماسنج) الکترونیکی

- ۱ ترمومتر (دماسنج) الکترونیکی با حداکثر دو کاوشگر، محدوده‌ی اندازه‌گیری 50°C تا 1150°C
- ۲ ترمومتر (دماسنج) الکترونیکی مجهز به سه کاوشگر
- ۳ ترمومتر (دماسنج) الکترونیکی دستی با یک کاوشگر، محدوده‌ی اندازه‌گیری 50°C تا 150°C
- ۴ ترمومتر (دماسنج) یخچال و فریزر، محدوده‌ی اندازه‌گیری 50°C تا 5°C



تصویر ۱۲: کلمپ متر دیجیتال

اندازه‌گیری مقادیر آمپر، ولتاژ و مقاومت، بدون تماس
 دارای نمایشگر LCD و عملکرد حفظ اطلاعات بر صفحه نمایش برای خواندن آسان مقادیر اندازه‌گیری شده
 ۱ کلمپ اندازه‌گیری آمپر
 ۲ کلید گردان (سلکتور) نوع اندازه‌گیری
 ۳ نمایشگر LCD
 ۴ شاخک‌ها (آمپر، ولتاژ، مقاومت)



تصویر ۱۳: دستگاه تعیین اتصال صحیح فازها

تشخیص جهت چرخش، به عنوان مثال در کمپرسورهای اسکرو
 ۱ اگر اتصال درستی باشد جهت چرخش موتور از چپ به راست است (جهت میدان چرخش راست‌گرد).
 ۲ کلمپ‌هایی (گیره) که به سه فاز وصل می‌شوند.
 ۳ اگر اتصال فازها اشتباه باشد جهت چرخش موتور از راست به چپ است (جهت میدان چرخش چپ‌گرد).



تصویر ۱۴: مولتی‌متر دیجیتال (Auto Range)

برای تست باتری، خازن و مقاومت
 ۱ کلید گردان (سلکتور) نوع اندازه‌گیری
 ۲ شاخک‌ها



تصویر ۱۵: بادسنج و ترمومتر (دماسنج)

اندازه‌گیری سرعت جریان هوا برای سیستم‌های تهویه مطبوع
 ۱ سنسور (حسگر) پره‌ای با ترمومتر (دماسنج) داخلی
 ۲ وسیله اندازه‌گیری دما و سرعت جریان هوا




تصویر ۱۶: صوت‌سنج

اندازه‌گیری میزان صدا در سیستم‌های تهویه مطبوع

محدوده‌ی اندازه‌گیری ۴۰ تا ۱۴۰ دسی‌بل


- ۱ سنسور (حسگر)
- ۲ نمایشگر دیجیتال
- ۳ صفحه کلید



تصویر ۱۷: Mains Tester (نوعی فازمتر)

تست‌کننده‌ی الکتریکی، ولتاژ DC، ۶ تا ۲۲۰ ولت، ولتاژ AC، ۲۴ تا ۴۸۰ ولت

- ۱ دستگاه و شاخک آن
- ۲ نمایشگر LED



تصویر ۱۸: تستر (آزمایش‌کننده) کمپرسور بسته (هوابندی شده یا هرمتیک)

ابزاری با استفاده آسان برای آزمودن ظرفیت کمپرسور

فقط با نیتروژن خشک استفاده کنید!

- ۱ کوپلینگ
- ۲ گیج فشار
- ۳ شیر اطمینان قابل تنظیم
- ۴ مخزن فشار
- ۵ شیلنگ شارژ میرد

بخش دوم: مهارت‌ها و عملیات

آشنایی با بخش دوم

بخش دوم به صورت مفصل، روزآمدترین دانش فنی سرویس و نگهداری سیستم‌های تبرید را که شامل مونتاژ، راه‌اندازی و بازرسی می‌شود، در اختیار خواننده قرار می‌دهد. این بخش همچنین توصیه‌های فنی جامعی را درباره‌ی مهارت‌هایی چون خم‌کاری، لاله کردن، جوش کاری و پرس کاری که در تعمیر سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع خانگی مورد نیاز است، ارائه می‌دهد. این موارد به ویژه برای سیستم‌های حامل مبردهای هیدروکربنی قابل اشتعال که دقت مضاعفی می‌طلبند، حائز اهمیت است.



فصل ۵: مونتاژ یک سیستم تبرید

مقدمه

صرفنظر از نصب اجزای اصلی سیستم تبرید، لوله‌کشی آن باید به نحوی مطلوب و بی‌عیب و نقص اجرا شود.

رایج‌ترین نوع لوله‌هایی که در تبرید کاربرد دارند، لوله‌های مسی هستند که بر مبنای قطر خارجی سایزبندی می‌شوند و در طول‌های ۵ تا ۶ متر (۱۶ تا ۲۰ فوت) برای لوله‌های مسی سخت (Hard Copper) و کوپل‌های ۱۵ تا ۵۰ متری (۵۰ تا ۱۶۵ فوتی) برای لوله‌های مسی نرم (Soft Copper) موجودند.

دو نوع لوله‌کشی مسی رایج است:

- مسی سخت
- مسی نرم

لوله‌هایی که در تبرید کاربرد دارند به صورت ویژه‌ای طراحی و آماده می‌شوند، به طوری که می‌توان از آن‌ها در فشارهای بالا نیز بهره گرفت. سازنده، هر دو سر این لوله‌ها را می‌بندد تا از ورود گرد و غبار، رطوبت و... به آن جلوگیری نماید.

مس نرم

لوله‌ی مسی نرم انعطاف‌پذیر، بسیار بیشتر از نوع سخت آن کاربرد دارد. این نوع لوله‌ها در طول‌های بیشتر به صورت کوپل (قرقره‌ای) ارائه می‌شوند و در کار با آن‌ها نیاز کمتری به درز اتصال وجود دارد که این امر باعث کاهش احتمال نشت می‌شود. به دلیل خاصیت انعطاف‌پذیری مناسب، می‌توان آن را به راحتی شکل داد و نصب نمود و در نتیجه در زمان صرفه‌جویی کرد.

مس سخت

لوله‌های مسی سخت، صلب هستند و با سایز و نام اختصاصی خود شناخته می‌شوند. استفاده از این نوع لوله‌ها، نصب تمیزتری به همراه دارد اما در عین حال در مقایسه با نوع نرم، زمان بیشتری می‌گیرد و عملیات نصب نیز مشکل‌تر است، البته در مقایسه با نوع نرم برای ثابت نگه داشتن لوله به بست‌های کمتری نیاز است.



تصویر ۱: مقایسه لوله‌های مسی سخت و نرم

جدول زیر اندازه‌های رایج لوله‌ها را نشان می‌دهد:

استاندارد اروپا					
کویل‌های لوله مسی نرم (حرارت دیده)			کویل‌های لوله مسی نرم (حرارت دیده)		
اینچی			متریک		
قطر	طول (متر)	ضخامت (میلی‌متر)	قطر	طول (متر)	ضخامت (میلی‌متر)
$\frac{3}{16}$ "	۵۰	۱	۴ mm	۲۵	۱
$\frac{1}{4}$ "	۳۰	۱	۶ mm	۲۵	۱
$\frac{5}{16}$ "	۵۰	۱	۸ mm	۲۵	۱
$\frac{3}{8}$ "	۳۰	۱	۱۰ mm	۲۵	۱
$\frac{1}{2}$ "	۳۰	۱	۱۲ mm	۲۵	۱
$\frac{5}{8}$ "	۳۰	۱	۱۵ mm	۲۵	۱
$\frac{3}{4}$ "	۱۵	۱	۱۶ mm	۲۵	۱
$\frac{7}{8}$ "	۱۵	۱	۱۸ mm	۲۵	۱
			۲۲ mm	۲۵	۱

جدول ۱: لوله‌های مسی نرم استاندارد اروپا

استاندارد آمریکا

کویل‌های لوله مسی نرم (حرارت دیده)

اینچی

قطر	طول (فوت)	ضخامت (میلی‌متر)
$\frac{1}{8}$ "	۵۰	۰/۷۶
$\frac{3}{16}$ "	۵۰	۰/۷۶
$\frac{1}{4}$ "	۵۰	۰/۷۶
$\frac{5}{16}$ "	۵۰	۰/۸۱
$\frac{3}{8}$ "	۵۰	۰/۸۱
$\frac{1}{2}$ "	۵۰	۰/۸۱
$\frac{5}{8}$ "	۵۰	۰/۸۹
$\frac{3}{4}$ "	۵۰	۰/۸۹
$\frac{7}{8}$ "	۵۰	۱/۱۴
$\frac{1\frac{1}{8}}$ "	۵۰	۱/۲۱
$\frac{1\frac{3}{8}}$ "	۵۰	۱/۴۰
$\frac{1\frac{5}{8}}$ "	۵۰	۱/۵۲

جدول ۲: لوله‌های مسی نرم استاندارد آمریکا

استاندارد اروپا

لوله مسی صلب (شاخه‌ای)			لوله مسی صلب (شاخه‌ای)		
اینچی			متریک		
قطر	طول (متر)	ضخامت (میلی‌متر)	قطر	طول (متر)	ضخامت (میلی‌متر)
۱/۴"	۵ یا ۴	۱	۶ mm	۵	۱
۳/۸"	۵ یا ۴	۱	۸ mm	۵	۱
۱/۲"	۵ یا ۴	۱	۱۰ mm	۵	۱
۵/۸"	۵ یا ۴	۱	۱۲ mm	۵	۱
۳/۴"	۵ یا ۴	۱	۱۵ mm	۵	۱
۷/۸"	۵ یا ۴	۱	۱۶ mm	۵	۱
۱"	۵ یا ۴	۱	۱۸ mm	۵	۱
۱ ۱/۸"	۵ یا ۴	۱	۲۲ mm	۵	۱
۱ ۳/۸"	۵ یا ۴	۱/۲۴	۲۸ mm	۵	۱/۵
۱ ۵/۸"	۵ یا ۴	۱/۲۴	۳۵ mm	۵	۱/۵
۲ ۱/۸"	۵ یا ۴	۱/۶۵	۴۲ mm	۵	۱/۵
۲ ۵/۸"	۵ یا ۴	۲/۱۰	۵۴ mm	۵	۲
۳ ۱/۸"	۵ یا ۴	۲/۵۰	۶۴ mm	۵	۲
۳ ۵/۸"	۴	۲/۵۰	۷۶ mm	۵	۲
۴ ۱/۸"	۴	۲/۵۰	۸۹ mm	۵	۲
			۱۰۸ mm	۵	۲/۵

جدول ۳: لوله‌های مسی سخت استاندارد اروپا

استاندارد آمریکا

لوله مسی صلب (شاخه‌ای)

اینچی

قطر	طول (فوت)	ضخامت (میلی‌متر)	قطر	طول (فوت)	ضخامت (میلی‌متر)
۳/۸"	۱۶/۴	۰/۷۶	۱ ۵/۸"	۱۶/۴	۱/۵۳
۱/۲"	۱۶/۴	۰/۸۹	۲ ۱/۸"	۱۶/۴	۱/۷۸
۵/۸"	۱۶/۴	۱/۰۲	۲ ۵/۸"	۱۶/۴	۲/۰۳
۳/۴"	۱۶/۴	۱/۰۷	۳ ۱/۸"	۱۶/۴	۲/۲۹
۷/۸"	۱۶/۴	۱/۱۴	۳ ۵/۸"	۱۶/۴	۲/۵۴
۱ ۱/۸"	۱۶/۴	۱/۲۱	۴ ۱/۸"	۱۶/۴	۲/۷۹
۱ ۳/۸"	۱۶/۴	۱/۴۰			

جدول ۴: لوله‌های مسی سخت استاندارد آمریکا

ظرفیت تبرید یک سیستم، تحت تاثیر افت فشار در لوله‌ها قرار دارد. چنین افت فشاری نه تنها به کاهش ظرفیت تبرید می‌انجامد بلکه مصرف انرژی کمپرسور را نیز بالا می‌برد. انتخاب قطر لوله‌کشی بر اساس عوامل زیر انجام می‌شود:

- افت فشار
- سرعت جریان
- برگشت روغن

برای مونتاژ سیستم تبرید آزمایشی (که در ادامه می‌آید) از لوله‌هایی با قطر زیر استفاده شده است:


- لوله مکش ۱۰ mm
- لوله مایع ۶ mm

طراحی سیستم و شرایط انتخاب قطعات

شماره	تعداد	واحد	قطعه	نوع	ابعاد/محدوده
1	1	قطعه	کندانسینگ یونیت با کمپرسور بسته	DANFOSS SC 15 GXT2 Refrigerant HFC -R134a Ref. capacity -5°C/830W Power input 600W 230V/1 Ph/50Hz	H×W×D/mm 296×333×451 Weight 21.6 kg
2	1	دستگاه	اوپراتور (تبخیرکننده)	KUEBA DFA 031 Refrigerant HFC -R 134a Ref. capacity -5°C/900W Surface 4.9 m Fan 230V/1 Ph/50Hz 129W	H×W×D/mm 165×580×510 Weight 10 kg
3	1	قطعه	شیر انبساط حرارتی	DANFOSS TN 2	Inlet $\frac{3}{8}$ " Outlet $\frac{1}{2}$ "
4	1	قطعه	شیر انبساط حرارتی با صافی ورودی	DANFOSS Size 01	
5	1	قطعه	فیلتر - خشک‌کن	DANFOSS DML	6mm $\frac{1}{4}$ " flared male × 6mm $\frac{1}{4}$ " flared male
6	1	قطعه	چشمی بازرسی (شیشه رویت)	DANFOSS SGN	6mm $\frac{1}{4}$ " flared male × 6mm $\frac{1}{4}$ " flared male
7	1	قطعه	شیر برقی (سلنویید)	DANFOSS EVR 3	6mm $\frac{1}{4}$ " flared male × 6mm $\frac{1}{4}$ " flared male
8	1	قطعه	ترموستات با لوله مویین	DANFOSS KP 62	Temperature range -40°C to +65°C
9	1	قطعه	سوییچ فشار دوگانه	DANFOSS KP15	LP - 0.7 to 4 bar HP - 8 to 32 bar
10	5	متر	لوله مسی نرم	لوله مایع	6 × 1 mm $\frac{1}{4}$ "


شماره	تعداد	واحد	قطعه	نوع	ابعاد/محدوده
11	5	متر	لوله مسی نرم	لوله مکش	$10 \times 1 \text{ mm}^{3/8}$ "
12	3	قطعه	کوپلینگ برنجی		$10 \text{ mm}^{3/8}$ " $5/8$ " UNF
13	6	قطعه	مهره برنجی SAE		$10 \text{ mm}^{3/8}$ " $5/8$ " UNF
14	1	قطعه	مهره برنجی SAE خروجی شیر انبساط		$1/2$ " /10 mm hole $3/4$ " UNF
15	1	قطعه	مهره برنجی SAE ورودی شیر انبساط		$3/8$ " /6 mm hole $5/8$ " UNF
16	2	قطعه	مهره برنجی SAE فیلتر - خشک کن و چشمی بازرسی (شیشه رویت)		$1/4$ " /6 mm hole $7/16$ " UNF
17	2	قطعه	مهره برنجی SAE شیر برقی (سلنویید)		$1/4$ " /6 mm hole $7/16$ " UNF
18	1	قطعه	سرهراه برنجی با اتصال شیر سوزنی		$3/8$ " Pipe - $7/16$ " UNF
19	1	قطعه	سوییچ اصلی با شیلنگ	MOELLER - SVB	230V/1Ph/50Hz
20	1	قطعه	چراغ نشان دهنده	سبز	230V/1Ph/50Hz
21	1	قطعه	چراغ نشان دهنده	قرمز	230V/1Ph/50Hz
22	1	قطعه	جعبه تقسیم	HENSEL D9045 5 Openings	$98 \times 98 \times 58 \text{ mm}$
23	6	متر	کابل الکتریکی انعطاف پذیر		$3 \times 1.5 \text{ mm}^2$
24	40	قطعه	بست کابل		
25	10	قطعه	بست لوله مسی		$6 \text{ mm}^{1/4}$ "
26	10	قطعه	بست لوله مسی		$10 \text{ mm}^{3/8}$ "
27	1	قطعه	صفحه فلزی سوراخ دار		$500 \times 800 \text{ mm}$
28	50	قطعه	پیچ خودکار		
29	8	متر	سمبه سوراخ کن		$36 \times 36 \text{ mm}$
30	2	قطعه	پایه		$36 \times 36 \text{ mm}$
31	4	قطعه	نبشی ۴۵ درجه		
32	2	قطعه	نبشی ۹۰ درجه		
33	18	قطعه	پیچ معمولی		M8 \times 40mm

جدول ۵: لیست کامل قطعات



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ۱۰ شیر برقی (سلنویید) | ۱ کمپرسور بسته (هرمتیک) |
| ۱۱ شیر انبساط ترموستاتیک | ۲ لوله دهش |
| ۱۲ لوله مویین با سنسور (حسگر) | ۳ کندانسور (چگالنده) |
| ۱۳ اواپراتور (تبخیرکننده) | ۴ ریسیور |
| ۱۴ شیر سرویس | ۵ شیر سرویس |
| ۱۵ لوله مکش | ۶ شیر قطع و وصل (Shut-off) |
| ۱۶ شیر قطع و وصل | ۷ خط مایع |
| ۱۷ شیر سرویس | ۸ فیلتر-خشک‌کن |
| | ۹ چشمی بازرسی مبرد (شیشه رویت) |

تصویر ۲: چیدمان سیستم تبرید (تصویر شماتیک جریان مبرد)



۲۳۰ ولت / تک‌فاز / ۵۰ هرتز

RW سیم‌پیچ راه‌اندازی (کمپرسور)	L فاز
SW سیم‌پیچ استارت (کمپرسور)	N نول
M۳ کمپرسور	S۱ کلید اصلی قطع و وصل
SR رله استارت	TC ترموستات
UR مقاومت تخلیه خازن استارت	Y۱ شیر برقی (سلنویید)
C۱ خازن استارت	LP کنترل فشار پایین
C۲ خازن راه‌انداز (Run)	HP کنترل قطع فشار بالا
H۱ چراغ سبز نشان‌دهنده کارکرد عادی دستگاه	M۱ موتور فن کندانسور (چگالنده)
H۲ چراغ قرمز نشان‌دهنده فشار بالا	M۲ موتور فن اواپراتور (تبخیرکننده)
	OP رله محافظ اضافه‌بار

تصویر ۳: نمودار سیم‌کشی الکتریکی (Pump-out/Pump-down)

◀◀◀ اجزای اصلی مونتاژ سیستم

کندانسینگ یونیت (واحد چگالش)

کمپرسور بسته (هرمتیک)

مبرد HFC-R134a

۲۳۰ ولت/ تک‌فاز/ ۵۰ هرتز

ظرفیت برودتی ۸۷۵W

t. (دمای تبخیر): -5°C

دمای محیط: 32°C

حداکثر دمای تحملی محیط: 43°C



تصویر ۴: کندانسینگ یونیت (واحد چگالش)

اوپراتور (تبخیرکننده)

هوایی

مبرد HFC-R134a

۲۳۰ ولت/ تک‌فاز/ ۵۰ هرتز

توان تبرید ۹۵۰W

t. (دمای تبخیر): -5°C


۱ فن ۲۹W

حجم $4/9\text{m}^3$

فاصله صفحات ۴/۲ میلی‌متر



تصویر ۴: اوپراتور (تبخیرکننده)




تصویر ۵: جهت جریان هوا در اوپراتور (تبخیرکننده) (شماتیک)

شیر انبساط ترموستاتیک
متعادل شده داخلی
مبرد HFC-R134a
اتصال دنده‌ای (Flare/Flare)
سایز ورودی (6mm) $\frac{1}{4}$ "
سایز خروجی (12mm) $\frac{1}{2}$ "



تصویر ۷: شیر انبساط ترموستاتیک

شیر برقی (سلنویید)
به طور عادی بسته (NC)
مبردها: HFC, HCFC, CFC
ورودی/خروجی $\frac{1}{4}$ "/6mm
حداقل اختلاف فشار بازکننده صفر بار
اتصال جوشی



تصویر ۸: شیر برقی (سلنویید)

فیلتر-خشک‌کن
بهینه شده برای مبردهای HFC
اتصالات جوشی یا دنده‌ای
ورودی/خروجی SAE $\frac{1}{4}$ "/6mm



تصویر ۹: فیلتر-خشک‌کن

چشمی بازرسی (شیشه رویت)
 دارای شاخص رنگی نشان‌دهنده
 میزان رطوبت مبرد
 دمای محیط: 5°C تا $80^{\circ}\text{C}+$
 حداکثر فشار کارکرد: ۳۵bar
 ورودی/خروجی SAE $1/4$ "/۶mm



تصویر ۱۰: چشمی بازرسی (شیشه رویت)

ترموستات
 با لوله موئین
 دمای محیط: 40°C تا $65^{\circ}\text{C}+$



تصویر ۱۱: ترموستات

کنترل فشار دوگانه
 LP (فشار پایین): ۰/۷bar تا ۴bar
 HP (فشار بالا): ۳۲bar تا ۸bar



تصویر ۱۲: کنترل فشار دوگانه

کلید اصلی

با جعبه

۲۳۰ ولت / تک‌فاز / ۵۰ هرتز




تصویر ۱۳: کلید اصلی

نمای روبروی سیستم تبرید

- سوراخ کاری‌های لازم را انجام داده و شاسی (چارچوب) مورد نظر را سرهم نمایید.
- پایه‌ها و بست‌ها را نصب کنید.
- اواپراتور (تبخیرکننده) را در جایش قرار دهید.
- کندانسور (چگالنده) را در جایش قرار دهید.



تصویر ۱۴: سیستم تبرید (نمای روبرو)




نمای پشت سیستم تبرید

- قسمت اواپراتور (تبخیرکننده)
- صفحه مشبک فلزی را نصب کنید.

تصویر ۱۵: سیستم تبرید (نمای پشت)

جزئیات اواپراتور (تبخیرکننده)

- نصب شیر انبساط و سوزن
- سوزن قرار داده شده و سفت شده با مهره
- بالب حرارتی شیر انبساط با لوله مویین مربوطه
- سه‌راهه برنجی با اتصال مغزی شیر روی مسیر مکش (خروجی اواپراتور)



تصویر ۱۶: جزئیات اواپراتور (تبخیرکننده)

به منظور کنترل فشار بالا و فشار پایین، کنترل فشار دوگانه را نصب کنید.

- کنترل فشار دوگانه



تصویر ۱۷: جزئیات کنترل فشار دوگانه

مراجع

اجزای مدار (چرخه) تبرید از جمله لوله‌ها را نصب کنید.

- شیر برقی (سلنویید)

مهره

چشمی بازرسی (شیشه رویت)

فیلتر-خشک‌کن


خم‌کاری لوله مسی

جوش‌کاری

لاله کردن



تصویر ۱۸: اجزای مدار (چرخه) تبرید



اجزای الکتریکی را نصب کنید.

- ترموستات
- کلید اصلی
- جعبه تقسیم کابل‌ها
- کابل‌ها را نصب و در جای خود ثابت کنید.

تصویر ۱۹: اجزای الکتریکی

مراجع

خم کاری
لوله مسی

جوش کاری

لاله کردن



باقی مانده لوله‌کشی
را نصب کنید.

- خط مکش
- خط مایع
- لوله‌های مخصوص کنترل فشار دوگانه

تصویر ۲۰: نصب لوله‌کشی

راه‌اندازی


عمر مفید و قابل اطمینان بودن یک سیستم تبرید به میزان ناخالصی‌ها (آلودگی‌ها)، رطوبت و گازهای غیر قابل چگالش (مانند هوا) در چرخه تبرید و همچنین به طراحی و پیاده‌سازی هرمیتیک (هوابندی و درزبندی شده) بستگی دارد.

هرچه سیستم بهتر هوابندی شده باشد، نشتی سیستم و همچنین احتمال ورود عناصر به درون آن کاهش می‌یابد. با رعایت کامل مطالب ارائه شده می‌توان سیستمی با باردهی بالا و حافظ محیط زیست راه‌اندازی کرد.


سیستم تبریدی که جزئیات نصب آن پیش از این نشان داده شد، دارای چندین شیر سرویس به منظور راه‌اندازی سیستم بود که در این مکان‌ها قرار داده می‌شوند.

مراجع

ابزار RHC
صفحه ۲۳
تصاویر
۶+۷



تصویر ۲۱: نمای کلی اتصالات سرویس



تصویر ۲۲: جزئیات شیرهای سرویس

◀◀◀ تست نشتی با فشار

این آزمایش وضعیت کلی سیستم را از نظر منفذبندی مشخص می‌کند. فقط نیتروژن خشک می‌بایست به سیستم تزریق شود. گاز نیتروژن خشک را از هر دو سمت سیستم (فشار بالا و فشار پایین) تا جایی که فشار سیستم به حداکثر ۱۰bar برسد وارد کنید. هیچگاه از اکسیژن (حتی هوای محیط) برای تحت فشار قرار دادن سیستم استفاده نکنید.

مراجع

ابزار RHC

صفحه ۱۸
تا ۲۲

ابزار TT

صفحه ۱۵
تصویر ۱۹


رگلاتور فشار سیلندر
نیتروژن را به شیر وسطی
گیج چندراهه سرویس
متصل کنید.



گیج فشار بالا را به شیر
سمت فشار بالای سیستم
وصل کنید.

گیج فشار پایین را به شیر
سمت فشار پایین سیستم
وصل کنید.

وسایل
اندازه‌گیری
صفحه ۴۳
تصویر ۵



تصویر ۲۳: تست نشتی با فشار

- سیستم را حداکثر تا فشار ۱۰bar با نیتروژن خشک تحت فشار قرار دهید.
- رگلاتور فشار نیتروژن را بسته و فشار سیستم را نگه دارید.
- فشار را در گیج بررسی کنید. اگر نشستی وجود داشته باشد، فشار افت خواهد کرد. بعضی از نشتها قابل شنیدن هستند و به این صورت می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد.
- با آب صابون همه اتصالات و درزهای مهره‌ای را چک کنید. اگر نشستی وجود داشته باشد در اثر خروج نیتروژن حباب ایجاد خواهد شد.
- نشستی‌ها را ترمیم کنید.
- اگر لازم است تست را دوباره انجام دهید.



تصویر ۲۳۲: نمونه‌ای از نشستی یک اتصال (به حباب‌ها توجه کنید).

◀ ◀ ◀ تخلیه هوا از سیستم (وکیوم)

مهم‌ترین مطلب در تخلیه یک سیستم تبرید، کاهش گازهای غیر قابل چگالش (تقطیر) مانند هوا و نیتروژن است. همچنین رطوبتی که هنگام نصب، وارد سیستم شده نیز باید قبل از راه‌اندازی از سیستم خارج شود. فشاری که نهایتاً پس از فرآیند تخلیه اندازه‌گیری می‌شود می‌بایست $0.5\text{mbar} (50\text{Pa}, 375\text{micron})$ یا کمتر باشد.


در صورت امکان می‌بایست، سیستم را از هر دو قسمت فشار بالا و فشار پایین تخلیه نمود. به منظور حصول اطمینان از رسیدن به شرایط خلاء مورد نظر، لازم است تا در صورت امکان فشار را به وسیله گیج خلاء جداگانه و نه مستقیماً با گیج روی پمپ خلاء اندازه‌گیری کرد.

شیلنگ کوتاه با قطر زیاد ($2/8$ مثلاً) مناسب‌ترین شیلنگ برای تخلیه سیستم است و زمان لازم برای تخلیه را بسیار کاهش می‌دهد. اکثر سازندگان توصیه می‌کنند که تخلیه تا حداقل 250micron (و یا کمتر) انجام شود. حتی ممکن است با دستورالعمل‌هایی مواجه شوید که به تخلیه تا 50micron الزام دارند. برای رسیدن به چنین فشار پایینی می‌بایست از اتصالات بسیار کوتاه با قطر زیاد بین پمپ و سیستم استفاده شود. شیلنگ‌های استاندارد $1/4$ سیستم را به اندازه کافی هوابندی نکرده و جریان را نیز محدود می‌کنند.

مراجع

RRRE
صفحه ۳۷
تصویر ۷

پمپ خلاء را به شیر وسطی
گیج چندراهه وصل کنید.



وسایل
اندازه‌گیری
صفحه ۴۵
تصویر ۸

گیج خلا را به شیر سرویس سر
خروجی اوپراتور (تبخیرکننده)
متصل کنید.
پمپ خلاء را روشن نموده و
میزان تخلیه را از روی گیج
بخوانید.

تصویر ۲۴: تخلیه یک سیستم تبرید

شارژ

هیچگاه نباید کمپرسور را بدون مبرد و یا در شرایط خلاء به کار انداخت. نتیجه چنین کاری آسیب جدی به کمپرسور خواهد بود.

اگر مقدار مبرد مورد نیاز دستگاه معلوم باشد، شارژ سیستم با ترازو و به صورت مایع از طرف فشار بالای سیستم انجام می‌شود (سیستم باید خاموش باشد).



هنگام شارژ مایع از طرف فشار پایین، بسیار دقت کنید. مایع (به مقدار زیاد) نباید وارد کمپرسور شود. به همین خاطر از ایجاد ضربه کوچ (ضربه مایع) در کمپرسور هنگام شارژ مبرد جلوگیری کنید. R1۳۴a یک مبرد تک‌ماده‌ای است و می‌توان آن را به صورت گاز یا مایع وارد سیستم نمود.

اگر مقدار مبرد هنوز معین نشده است، ابتدا تا جایی که کنترل فشار پایین عمل می‌کند و می‌توان کمپرسور را روشن کرد، مبرد را شارژ کنید. به طور کلی، برای آن که بتوان هنگام شارژ، کمپرسور را بدون آن که آسیب ببیند به کار انداخت، شارژ مبرد به اندازه نصف ظرفیت اسمی کافی است. مقدار مبرد را اندازه‌گیری کنید.

مراجع

وسایل
اندازه‌گیری
صفحه ۴۶
تصویر ۹

سیلندر شارژ را که روی ترازو قرار دارد به شیر وسطی گیج چندراهه متصل کنید. هوای درون شیلنگ شارژ را خالی کنید.



تصویر ۲۵: شارژ یک سیستم تبرید


چک سیستم و آزمایش نهایی نشتی

پس از فرآیند شارژ، می‌بایست تنظیم و عملکرد ادوات ایمنی و دیگر ابزار کنترلی را چک کرد. سیستم باید تا زمانی که وضعیت به شرایط طراحی نزدیک شود کار کند. باید مقادیر دما و فشار را ثبت نمود و برچسبی روی سیستم چسباند که اطلاعات واقعی نظیر نوع و میزان مبرد شارژ شده را نشان دهد. پس از جداسازی گیج‌ها و شیلنگ‌ها، یک تست نهایی نشتی می‌بایست انجام پذیرد.

مراجع



وسایل
اندازه‌گیری
صفحه ۴۱
تصویر ۱
صفحه ۴۲
تصویر ۲




تصویر ۲۶: نمای کلی سیستم تبرید

بار دیگر از آب و صابون و/یا نشت‌یاب الکترونیکی استفاده کنید. متوجه خواهید شد چند مکان

مستعد نشت هستند. فهرست زیر شامل رایج‌ترین آن‌هاست:

- مهره اتصالات دنده‌ای
- شیر سرویس
- درز جوش کاری شده و ترک‌خورده
- پوسیدگی زانویی انتهای اواپراتور (تبخیرکننده)
- لوله‌هایی که به همدیگر تماس دارند.
- ترک‌خوردگی اتصالات فلزی جوش کاری شده در لوازم جانبی



تصویر ۲۷: نقاط اندازه‌گیری دما و فشار

مراجع وسایل اندازه‌گیری، صفحه ۴۷- تصویر ۱۱، صفحه ۴۸- تصویر ۱۲، صفحه ۵۰- تصویر ۱۷

برگه‌ی اطلاعات راه‌اندازی		
		نام شرکت سرویس‌کننده (تعمیرکار)
		آدرس
		تلفن و دورنگار
		شماره ثبت یا پروانه
اطلاعات نصب/ دستگاه		
	مدل و شماره	نوع نصب
	تاریخ پایان	تاریخ شروع
اطلاعات کارکرد سیستم		
	مقدار شارژ	نوع مبرد
	شارژ روغن	نوع روغن
	فشار چگالش (تقطیر)	فشار مکش
		فشار مکش اواپراتور
	دمای بخار داغ	دمای دهش
	دمای هوای خروجی از کندانسور	دمای هوای ورودی به کندانسور
	دمای مبرد مایع ورودی فیلتر	دمای مبرد خروجی از کندانسور
	دمای هوای ورودی به اواپراتور	دمای مبرد خروجی از فیلتر
	دمای بخار خروجی اواپراتور	دمای هوای خروجی از اواپراتور
		دمای بخار ورودی به کمپرسور
	تنظیم فشار بالا	تنظیم فشار پایین
اطلاعات الکتریکی		
		ولتاژ ورودی
L۳	L۲	L۱
		شدت جریان کل
L۳	L۲	L۱
		آمپر کمپرسور
L۳	L۲	L۱
		آمپر فن اواپراتور
		آمپر فن کندانسور
دیگر اطلاعات نصب		
	قطر خط دهش	طول خط دهش
	قطر خط مایع	طول خط مایع
	قطر خط مکش	طول خط مکش
	نوع عایق کاری خط مکش	اختلاف ارتفاع کمپرسور و اواپراتور
	نوع کندانسور	نوع اواپراتور
	نوع فیلتر - خشک‌کن	نوع و اندازه‌ی رسیور
ملاحظات:		
امضاء تعمیرکار		
تاریخ		
جدول ۶: برگه‌ی اطلاعات راه‌اندازی		

فصل ۶: فرآیند خم‌کنی

مس را به دلیل شکل‌پذیری استثنایی، می‌توان در محل کار به شکل دلخواه درآورد. اگر لوله مسی به درستی خم شود، به سمت خارج خم‌شدگی کج نمی‌شود و به سمت داخل نیز تاب بر نمی‌دارد.

اگر از روش و تجهیزات مناسب استفاده شود، لوپ‌های انبساط و دیگر خم‌های مورد نیاز مونتاژ را می‌توان به راحتی و به سرعت انجام داد، چرا که مس به آسانی شکل‌پذیر است. می‌توان از ابزارهای دستی ساده (دارای میله مرغک، قالب، شکل‌دهنده‌ها و گوه‌ها) و یا دستگاه‌های خم‌کن برقی استفاده کرد.

با استفاده از خم‌کن مناسب می‌توان هم لوله‌های نرم (حرارت دیده) و هم لوله‌های سخت را خم کرد. برای هر سایز لوله باید از خم‌کن مناسب آن استفاده کرد.



همیشه دستورالعمل‌های ایمنی را اجرا کنید!
(به فصل ایمنی مراجعه کنید)



دستگاه‌های خم‌کن قابل حمل مناسب برای لوله‌های تا قطر خارجی ۵۴mm در بازار موجودند و می‌توان چند خم‌کن کوچک‌تر (تا ۲۲mm) را در یک جعبه ابزار حمل کرد. برای لوله‌های با اندازه‌ی بیش از ۵۴mm، صرفاً خم‌کن‌های ثابت برقی جواب‌گو هستند. اساس کار همه‌ی دستگاه‌های خم‌کن به این صورت است که لوله، بین فرم‌دهنده‌ها و پشت‌بند‌های جفت و جور شده خم زده می‌شود که در نتیجه خطر جمع‌شدگی دیواره از بین می‌رود.

مراجع

◀ ◀ ◀ مراحل فرآیند خم‌کنی

صرفا استفاده از لوله‌های مسی کپی شده با درون تمیز و خشک مجاز است.

این نمونه‌ی نامناسب، یک لوله مسی با شرایط نگهداری نامناسب را نشان می‌دهد.

لوله‌ی جمع شده

بدون سری کپی‌کننده برای محافظت داخل لوله



تصویر ۱: لوله با نگهداری نامناسب

قرارگیری

قطر قالب خم‌کنی باید برای قطر لوله مناسب باشد.

در حالتی که دسته‌ها با زاویه ۱۸۰ و گیره‌ی نگهدارنده از جا بلند شده است، لوله را روی چرخ شیاردار شکل‌دهنده قرار دهید.



تصویر ۲: نگه داشتن لوله

وضعیت شروع خم کردن

نگهدارنده را روی لوله قرار دهید و دسته‌ها را تقریبا به حالت ۹۰ در آورید به طوری که کفشک شکل‌دهنده به خوبی روی لوله سوار شود.




سپس نشانه‌ی صفر روی چرخ شکل‌دهی می‌بایست با لبه‌ی جلوی کفشک منطبق شود.



تصویر ۳: موقعیت نگهداری لوله

ابزار TT
صفحه ۱۱
تصویر ۱۲

ابزار TT
صفحه ۱۱
تصویر ۱۲

<p>مراجع</p> <p>TT</p> <p>صفحه ۱۱</p> <p>تصویر ۱۲</p>	<p>خم کردن لوله</p> <p>با کشیدن آرام و یکنواخت دسته‌ها به سمت یکدیگر، لوله را خم کنید.</p> <p>زاویه‌ی خم مورد نظر، به وسیله نقاله‌ی درجه‌بندی شده روی چرخ شکل‌دهی تعیین می‌شود.</p>	 <p>تصویر ۴: خم زدن لوله</p>
<p>TT</p> <p>صفحه ۱۱</p> <p>تصویر ۱۲</p>	<p>برداشتن ابزار</p> <p>با چرخاندن دسته تا زاویه 90° لوله را از کفشک شکل‌دهنده آزاد کنید.</p> <p>سپس گیره نگه‌دارنده لوله را آزاد کنید.</p>	 <p>تصویر ۵: خارج کردن لوله خم شده</p>
<p>TT</p> <p>صفحه ۱۱</p> <p>تصویر (۱) ۱۲</p>	<p>نمونه‌ای از خم زدن لوله و ابزار آن</p>	 <p>تصویر ۶: فرآیند خم کردن</p>

مراجع

ابزار TT
صفحه ۱۱
تصویر
۱۲(۳)

نمونه‌ای از خم زدن لوله
و ابزار آن



تصویر ۷: نمونه‌ای از لوله خم شده

ابزار TT
صفحه ۱۱
تصویر
۱۲(۲)

نمونه‌ای از خم کردن لوله
و ابزار آن



تصویر ۸: ابزار خم‌کن لوله مسی

لوله‌کشی سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که به کم‌ترین خم‌ها و اتصالات ممکن نیاز باشد. مهم‌ترین چالش، حداقل کردن افت فشار در مسیر مکش است. بنابراین لوله‌کشی را طوری طراحی کنید که مسیر مکش، کوتاه‌ترین فاصله را داشته باشد. اگر هنگام خم کردن دستی لوله مسی نرم، تصادفا در آن تاب‌خوردگی ایجاد شد، قسمت تاب‌خورده را بریده و دور بباندازید و دوباره تلاش کنید. حل کردن این مشکل قبل از راه‌اندازی ساده‌تر از وقتی است که سیستم در حال کار باشد. به هیچ عنوان نباید اجازه دهید تا افت فشارهای غیر ضروری سیستم را در عمر کارکرد مفیدش تحت تاثیر قرار دهد.

فصل ۷: فرآیند جوش کاری

مقدمه

تکنیک‌های جوش کاری سخت (Brazing) و جوش کاری نرم (Soldering) رایج‌ترین روش‌های ایجاد اتصال میان لوله‌های مسی و قطعات اتصال هستند. پس از به بازار آمدن تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های نوین و نیز تدوین آیین‌نامه‌های بخش تبرید و تهویه مطبوع، تنها روش استاندارد در این زمینه، جوش کاری سخت می‌باشد.

یک اتصال جوش کاری شده‌ی خوب، در طول زمان مستحکم، بادوام و بدون درز باقی خواهد ماند. اتصالاتی که لرزش، گرما و تنش‌های حرارتی دوره‌ای را تحمل می‌کنند می‌بایست جوش کاری سخت شوند. اصول و تئوری جوش کاری سخت و نرم برای تمامی قطرهای لوله‌های مسی مشابه است. تفاوت‌ها صرفاً در مفتول جوش، مدت زمان و مقدار گرمای لازم برای جوش کامل اتصال می‌باشد.

جوش کاری نرم فرآیند اتصالی است که در دمای زیر 450°C (840°F) انجام می‌شود. اما جوش کاری سخت فرآیندی است که در دمای بالای 450°C ولی زیر دمای ذوب فلز پایه صورت می‌پذیرد. اکثر جوش‌کاری‌های سخت در دمایی بین 600°C تا 815°C (1100°F تا 1500°F) انجام می‌شوند.

برای ایجاد یک اتصال جدانشدنی، جوش‌کاری‌هایی که با مفتول‌های CP (مس فسفر) انجام می‌شوند نسبت به بقیه برتری دارند. از آنجا که فسفر بخار شده لایه نازک اکسید مس را برمی‌دارد، نیازی به تنه‌کار (گداز‌آور) نیست. اگر از تنه‌کار برای جوش کاری سخت استفاده شود، ممکن است وارد محیط داخلی لوله شود و می‌بایست پس از انجام جوش کاری زدوده شود. عبور دادن نیتروژن به عنوان گاز محافظ (جریان بسیار کم نیتروژن درون اتصال مونتاژ شده هنگام جوش کاری) روشی رایج برای جلوگیری از اکسیداسیون است.

ضمن جوش کاری با استفاده از نیتروژن خشک درون لوله‌های در حال اتصال را محافظت کنید.

هنگامی که در مجاورت هوا (اکسیژن) به مس گرما داده می‌شود، روی سطح آن اکسید شکل می‌گیرد که در درازمدت به طور کلی بر عملکرد سیستم تبرید اثر مخربی خواهد داشت، اما خطر اصلی متوجه سیستم روغن کاری کمپرسور خواهد بود. اکسید شکل گرفته روی سطح داخلی لوله‌های در حال اتصال پس از قرار گرفتن میرد و روان‌کننده در چرخه، ایجاد مشکل می‌کند. میرد، خاصیت شویندگی دارد و اکسید شکل گرفته را از جا کنده و با خود درون سیستم حمل می‌کند که نهایتاً به ایجاد رسوب می‌انجامد. از شکل‌گیری اکسید هنگام جوش کاری می‌توان به سادگی جلوگیری کرد و این مهم با عبور دادن نیتروژن از لوله هنگام حرارت دادن به آن محقق می‌شود.

تکنیک‌های جوش کاری سخت که پیش از این گفته شد، تکنیک‌های تایید شده و استاندارد جوش کاری در بخش تبرید و تهویه مطبوع هستند.

مراحل اصلی جوش کاری برای اتصال لوله‌های مسی:

۱. اندازه زدن و برش
۲. پلیسه برداری
۳. تمیز کردن
۴. مهار کردن و بستن لوله
۵. عبور دادن نیتروژن
۶. اعمال حرارت
۷. وارد کردن مفتول جوش
۸. سرد کردن و تمیز کاری



همیشه دستورالعمل‌های ایمنی را اجرا کنید!
(به فصل ایمنی مراجعه کنید)




مراجع

ابزار TT
صفحه ۵
تصویر ۱

◀ ◀ ◀ مراحل جوش کاری سخت

بریدن لوله

به منظور جلوگیری از ورود براده به لوله، به جای اره از یک لوله‌بر استفاده کنید.




تصویر ۱: بریدن لوله

ابزار TT
صفحه ۶
تصویر ۳

زدودن پلیسه‌های داخلی

برای زدودن پلیسه‌های داخلی می‌توان از یک پلیسه‌گیر و یا برقو استفاده کرد.



تصویر ۲: زدودن پلیسه‌های داخلی

جلوگیری از ورود براده به درون لوله و محل اتصال



تصویر ۳: تمیزکاری بیشتر با سوهان

مراجع

ابزار TT
صفحه ۶
تصویر ۴

تمیز کردن سطوح

برای تمیز کردن سطوح، از ابر شستشوی زبر پلاستیکی استفاده کنید. از ورود تکه‌های ابر و یا براده به درون لوله جلوگیری کنید.



تصویر ۴: تمیز کردن سطوح

ابزار TT
صفحه ۶
تصویر ۴
(۲)

تمیز کردن اتصال

به منظور تمیز کردن درون قطعه اتصال، از یک برس با اندازه‌ی مناسب استفاده کنید.



تصویر ۵: پاک‌سازی قطعه اتصال با برس

مونتاژ

لوله‌ها و قطعه اتصال را روی هم سوار نمایید و اطمینان حاصل کنید که اتصال از عمق کافی برخوردار است.




تصویر ۶: مونتاژ لوله‌ها و قطعه لتصال

<p>مراجع</p> <p>ابزار TT</p> <p>صفحه ۱۵</p> <p>تصویر ۱۹</p>	<p>درون مجموعه اتصال را پاکیزه کنید</p> <p>پیش از جوش کاری، ذرات باقی‌مانده درون لوله‌ها را با استفاده از نیتروژن خشک خارج کنید.</p>
<p>ابزار TT</p> <p>صفحه ۱۵</p> <p>تصویر ۱۹</p>	<p>جریان نیتروژن را برقرار کنید</p> <p>از شکل‌گیری اکسید روی سطح داخلی لوله جلوگیری کنید. اکسید شکل گرفته روی سطح داخلی لوله‌های در حال اتصال پس از در چرخه قرار گرفتن مبرد و روان‌کننده ایجاد مشکل می‌کند. نیتروژن را به آرامی از درون لوله عبور دهید. سر دورتر لوله باید در فشار آزاد اتمسفر باشد.</p> <p>میزان جریان باید در حدود ۱ تا ۲ لیتر در دقیقه باشد. شدت جریان را می‌توان با قرار دادن پشت دست مرطوب جلوی خروجی نیتروژن حس کرد.</p> <p>لوله خرطومی انتقال نیتروژن</p> <p>تصویر ۷: برقراری جریان نیتروژن</p>
<p>ابزار TT</p> <p>صفحه ۱۳</p> <p>تصویر ۱۵</p> <p>صفحه ۱۴</p> <p>تصویر ۱۶</p>	<p>تنظیم شعله</p> <p>مشعل را روی یک شعله کوچک تنظیم کنید.</p> <p>شعله آبی</p> <p>دنباله سبز شعله</p> <p>مشعل را فقط با فندک‌های ایمن روشن کنید.</p> <p>تصویر ۸: تنظیم شعله</p>

مراجع


حرارت دهید

حرارت را به صورت یکنواخت به لوله و قطعه اتصال اعمال کنید. این کار را با عبور دادن مشعل، دور تا دور درز و قبل از وارد کردن مفتول جوش به کار انجام دهید تا از حرارت دیدن یکنواخت درز مطمئن باشید.



مفتول جوش را وارد کنید

با تغییر رنگ منطقه گرما دیده به رنگ خرمایی (نه قرمز براق) نوک مفتول جوش را به آرامی روی لبه‌ی بالایی قطعه اتصال بکشید. دقت کنید که لوله بیش از حد حرارت نبیند.



تصویر ۱۰: وارد کردن مفتول جوش

ابزار TT
صفحه ۱۵
تصویر ۱۸

اتصال را کامل کنید

برای پایان یافتن کار اتصال، جوش یکنواخت دور تا دور لبه بالایی قطعه اتصال باید قابل مشاهده باشد.

پرکننده (میله)



تصویر ۱۱: جزئیات مفتول جوش

مراجع

حرارت را بردارید

حرارت را بردارید تا مفتول جوش ذوب شده، رنگ سیاه به خود بگیرد (تقریباً ۱۰ تا ۱۵ ثانیه).



تصویر ۱۲: برداشتن حرارت

پایان و پرداخت جوش کاری

پس از آن که جوش کاری به پایان رسید، معمولاً صبر می‌کنند تا اتصالات در هوای آزاد خنک شود. جریان نیتروژن را متوقف کنید. در صورت لزوم (کمبود وقت شدید)، می‌توان اتصال را به کمک یک پارچه تر خنک کرد.

جوش کاری برنج به لوله مسی

اتصال مس و برنج نیازمند استفاده از تنه‌کار قابل حل در آب می‌باشد. مقدار کمی از تنه‌کار را به انتهای لوله بمالید. از ورود تنه‌کار به درون لوله و اتصال جلوگیری کنید. ذرات باقی‌مانده هم پس از اتمام اتصال باید تمیز شوند.




تصویر ۱۳: استفاده از تنه‌کار

مراجع



تصویر ۱۴: رابط برنجی

روند جوش این نوع اتصال نیز کاملاً شبیه به جوش مس به مس است. تنها می‌بایست حرارت بیشتری را روی قطعه اتصال برنجی متمرکز کرد تا به دمای مناسب برسد. دقت کنید که قطعه اتصال بیش از حد گرما نبیند. رسیدن آن به رنگ قرمز کدر کفایت می‌کند. از مفتول جوش‌های با درصد نقره بیشتر استفاده کنید.



تصویر ۱۵: جوش کاری رابط برنجی


ابزار TT

صفحه ۱۵

تصویر ۱۸

مهارت خود را افزایش دهید

مقطعی از اتصال را ببرید و میزان نفوذ جوش به درز مویی اتصال را بررسی کنید.




شکل ۱۶: نمونه‌ای از مقطع سه‌راهه جوش شده

نمونه‌ای از جوش با محافظت
نیترورژنی

جوش اتصال مستقیم لوله‌های مسی با
حفاظت نیترورژنی

تشکیل اکسید

جوش اتصال مستقیم لوله‌های مسی
بدون محافظت نیترورژنی



شکل ۱۷: نمونه‌ای از جوش کاری
با محافظت نیترورژنی

فصل ۸: فرآیند لاله کردن (فلیرینگ)

مقدمه

مس را به دلیل شکل‌پذیری استثنایی خود می‌توان در محل به صورت دلخواه شکل داد. فلیرینگ یا لاله کردن، روشی مکانیکی برای ایجاد اتصال در لوله‌کشی است. اتصال لوله‌های مسی معمولاً با جوش کاری سخت و نرم انجام می‌شود، در حالی که گاهی اوقات نیاز به اتصال مکانیکی نیز وجود دارد. در مواقعی که به کار بردن شعله باز مطلوب و یا ممکن نباشد، اتصالات مهره‌ای جایگزین اتصالات جوشی می‌شوند. استفاده از اتصالات مهره‌ای باید تا حد امکان پرهیز شود. پیش‌گیری از نشتی‌های احتمالی نیازمند طراحی «بی‌درز» است. همیشه امکان استفاده از اجزای قابل جوش را بررسی و تا آنجا که ممکن است از آن‌ها استفاده کنید. به طور مشخص اتصالات مهره‌ای نباید در شیرهای انبساط به کار برده شوند.



همیشه دستورالعمل‌های ایمنی را اجرا کنید!
(به فصل ایمنی مراجعه کنید)



مراجع

ابزار TT
صفحه ۵
تصویر ۱

◀ ◀ ◀ مراحل فرآیند لاله کردن

بریدن لوله

به منظور جلوگیری از ورود براده به لوله، به جای اره از یک لوله‌بر استفاده کنید.



تصویر ۱: بریدن لوله

ابزار TT
صفحه ۶
تصویر ۳

زدودن پلیسه‌های داخلی

برای زدودن پلیسه‌های داخلی می‌توان از یک پلیسه‌گیر و یا برقو استفاده کرد.



تصویر ۲: زدودن پلیسه‌های داخلی




ابزار TT
صفحه ۶
تصویر ۴
(۱)

سطوح را تمیز کنید

لکه‌ها، کثیفی‌ها و مواد خارجی را باید به صورت دستی پاک کنید.



تصویر ۳: تمیز کردن سطوح

<p>مراجع</p> <p>ابزار TT صفحه ۱۱ تصویر ۱۱</p>	<p>ابزار لاله کردن (نمونه)</p> <p>ابزار لاله کردن شامل موارد زیر است:</p> <ul style="list-style-type: none"> میله نگه‌دارنده لوله دسته لاله‌کن (کلمپ) مخروط لاله‌کن سوراخ‌های جا لوله‌ای با قطرهای مختلف  <p>تصویر ۴: ابزار لاله کردن</p>
<p>ابزار TT صفحه ۱۱ تصویر ۱۱</p>	<p>ابزار را روی لوله (و مهره قرار گرفته روی آن) ببندید</p> <p>مهره را در انتهای لوله قرار دهید، به طوری که رزوه‌ها نزدیک به سری باشند که قرار است لاله شود. لوله را از یکی از سوراخ‌های میله نگه‌دارنده که اندازه آن با قطر لوله همخوانی دارد عبور دهید.</p>  <p>تصویر ۵: طرز قرارگیری ابزار</p>
	<p>لاله کنید</p> <p>مخروط فشاری را با انتهای لوله میزان کنید و دستگیره کلمپ را بچرخانید. با چرخش دسته، مخروط لوله را لاله می‌کند.</p>  <p>تصویر ۶: لاله کردن</p>

کار خود را واریسی کنید

بعد از جدا کردن ابزار، کار خود را واریسی کنید. اگر انتهای لوله ترک برداشته، قسمت لاله شده را ببرید و کار را تکرار کنید.

ضروریست که بی‌درز بودن اقلام زیر کنترل شود:

- قرار گرفتن صحیح اتصال برنجی
- نر روی قسمت لاله شده
- مهره برنجی
- قسمت لاله شده‌ی لوله

اتصال محکم و آب‌بندی شده نیاز است.



تصویر ۷: واریسی کار

مونتاژ

اتصال برنجی نر را روی قسمت لاله شده‌ی لوله قرار دهید و مهره را به سمت آن بکشید (تا رزوه‌ها درگیر شوند). اگر کار به درستی انجام گرفته باشد، اتصال می‌بایست به راحتی با چرخاندن مهره با دست محکم شود. نیازی به استفاده از مواد درزبند (مثل روغن) نیست.



تصویر ۸: سرهم‌بندی اتصال

مراجع

سفت کردن


سپس می‌بایست اتصال را سفت کرد. یک آچار را روی اتصال برنجی نر و دیگری را روی مهره ببندازید. اتصال مهره‌ای را بیش از حد سفت نکنید.

پس از آن که اجزای اتصال با دست فیت شدند، هر کدام از آچارها را نیم دور بچرخانید تا اتصالی کامل و بی‌درز به دست آید.



تصویر ۹: سفت کردن اتصال مهره‌ای

نتیجه نهایی



تصویر ۱۰: لوله مسی لاله شده همراه با مهره و رابط

فصل ۹: تبرید خانگی

مقدمه

تجهیزات تبرید خانگی از پرکاربردترین لوازم الکتریکی در جهان هستند که به عنوان نمونه در ۹۹/۵٪ خانه‌های اروپا و آمریکا یافت می‌شوند. این تجهیزات ممکن است فقط شامل یک یخچال یا فقط یک فریزر صندوقی و یا یخچال فریزر باشد. امروزه بسیاری از یخچال‌ها دارای قسمت‌های جداگانه برای نگهداری مواد غذایی مختلف هستند:

- 18°C - یا 0°F (فریزر)
- 0°C یا 32°F (گوشت)
- 4°C یا 40°F (یخچال)
- 10°C یا 50°F (سبزیجات و انواع غذاها)

این فصل به نگهداری و تعمیر سیستم‌های تبرید خانگی می‌پردازد.

◀ ◀ ◀ نخستین گام‌ها

پیش از بازکردن یک سیستم برودتی با کمپرسور بسته (هرمتیک) می‌بایست حواس بینایی، لامسه و شنوایی خوبی داشت، چرا که در غیر این صورت ممکن است در تشخیص‌های خود دچار اشتباه شویم. اولین ارزیابی که می‌بایست از سیستم به عمل آید، شامل موارد زیر می‌شود:

- (۱) انتقال حرارت در کندانسور (چگالنده)
- (۲) دمای فیلتر-خشک‌کن
- (۳) میزان صدای کمپرسور
- (۴) برون‌ده گرمایی از کمپرسور (دمای بدنه کمپرسور)
- (۵) وضعیت برفک در اواپراتور (تبخیرکننده)
- (۶) ظرفیت کمپرسور



تصویر ۱: نمای مدار (چرخه) تبرید

- اگر در سیستم نشستی وجود داشته باشد، لوله ورودی به کندانسور (چگالنده) گرم و لوله خروجی سرد است.
- اگر اواپراتور (تبخیرکننده) بیش از حد برفک زده باشد، انتقال حرارت بسیار ضعیف خواهد بود.
- اگر ظرفیت کمپرسور کاهش یافته باشد، انتقال حرارت بسیار ضعیف خواهد بود.

مراجع


قرار دادن یخچال/فریزر

بسیار مهم است که یخچال/فریزر در مکانی قرار گیرد که فضای کافی برای تبادل حرارت (گردش هوا) وجود داشته باشد.

توجه کنید که کندانسور (چگالنده) عاری از گرد و غبار یا کثیفی باشد و مانعی سد راه گردش هوا نباشد.

از قرار دادن یخچال/فریزر در نزدیکی منبع گرما باید خودداری کرد.

لازم است کندانسور (چگالنده) به صورت مرتب تمیز شود.



تصویر ۲: گردش هوا

از یک ترمومتر (دماسنج) معمولی و یک لیوان آب برای اندازه‌گیری دمای داخل دستگاه استفاده کنید.

اوپراتور (تبخیرکننده) نباید بیش از حد برفک بزند. این موضوع جذب گرما را در آن مختل می‌کند. بررسی کنید که مقدار مناسب برفک (سفیدک‌مانند) شکل گرفته باشد.

لایه‌ی (لاستیک دور در) یخچال/فریزر می‌بایست کاملاً بر بدنه بنشیند (فیت شود). جاهایی که (به دلیل یخ و برفک) لایه‌ی در فیت نمی‌شود از سشوار استفاده کنید.



تصویر ۳: اندازه‌گیری دمای یخچال



تصویر ۴a: دیواره یخچال با برفک (سفیدک) شکل گرفته روی آن

MI
صفحه ۴۷
تصویر
۱۱(۴)

مراجع

MI

صفحه ۴۷

تصویر ۱۱

سنسور (حسگر) ترمومتر (دماسنج) الکتریکی را به گیره ایمنی ترموستات وصل نمایید تا بتوانید دمای قطع و وصل را اندازه‌گیری کنید. بررسی کنید که روشنایی داخلی با بستن در خاموش شود.



تصویر ۴: قرار دادن سنسور (حسگر)

ترموستات را کمی بالای درجه وسط تنظیم کنید.

مثلا ۴ از ۷ یا ۲/۵ از ۴

آیا ترموستات قطع می‌کند؟

دمای قطع و وصل ترموستات را با کاتالوگ فنی شرکت سازنده مقایسه کنید.



تصویر ۵: بازه تنظیم دما

باز کردن سیستم تبرید

اگر می‌خواهید سیستم تبرید بسته (هرمتیک) به خوبی و با عمر طولانی کار کند، می‌بایست میزان ناخالصی‌ها یعنی رطوبت، گازهای خارجی، کثیفی و ... در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته شود. هنگامی که قرار است تعمیراتی صورت گیرد، باید به این مورد توجه خاص داشت و احتیاط‌های لازم را لحاظ کرد.

پیش از شروع تعمیرات، به ویژه تعمیراتی که نیاز به باز کردن سیستم تبرید دارند، اطمینان حاصل کنید که تمامی خطاهای احتمالی در تشخیص عیب مرتفع شده و مشکل دقیقاً مشخص شده باشد.

اگر ارزیابی‌ها و اندازه‌گیری‌های اولیه سیستم تبرید مشخص کنند که می‌بایست سیستم را باز کرد، لازم است به این ترتیب عمل شود:




تصویر ۶: مراحل باز کردن سیستم تبرید

مراجع ابزار TT، صفحه ۵، تصویر ۲، RHC، صفحه ۲۴، تصویر ۹

مراجع

برای وصل کردن گیج و خواندن فشار و دما، انبر قفلی سوراخ کن (انبر دسترسی) را به لوله شارژ سر کمپرسور وصل کنید. در حالی که کمپرسور کار می‌کند، به تحلیل عملکرد سیستم بپردازید.



تصویر ۷: قرار دادن انبر قفلی سوراخ کن روی لوله سرویس کمپرسور

RHC
صفحه ۲۴
تصویر ۹


مراجع

RHC

صفحه ۲۴

تصویر ۹

برای بازیابی (جمع‌آوری) گاز مبرد، انبر قفلی سوراخ‌کن دیگری را مستقیماً روی فیلتر-خشک‌کن بزنید (طرف فشار بالایی سیستم). این عمل امکان بازیابی گاز مبرد را از هر دو طرف فشار بالا و فشار پایین فراهم می‌کند. به علاوه، اگر لوله موئین به صورت مکانیکی مسدود شود، مبرد در طرف فشار بالایی سیستم باقی خواهد ماند. برای توضیحات بیشتر درباره بازیابی مبرد به فصل «بازیابی، بازیافت و مبرد مبرد در محل» مراجعه کنید.



تصویر ۸: انداختن انبر قفلی سوراخ‌کن دیگر روی فیلتر-خشک‌کن

ابزار TT

صفحه ۵

تصویر ۲

پس از تخلیه کامل سیستم از مبرد، لوله موئین را تقریباً به فاصله ۳ سانتی‌متری از خروجی فیلتر-خشک‌کن ببرید. از پلیسه‌ای شدن و تغییر شکل لوله اجتناب کنید.




تصویر ۹: قطع کردن لوله موئین

ابزار TT

صفحه ۵

تصویر ۱

اگر به طول کافی از لوله‌ی (استیل) کندانسور (چگالنده) دسترسی دارید به کمک لوله‌بر، فیلتر-خشک‌کن را قطع کنید. این کار شما را قادر می‌سازد تا رطوبت جمع شده و مواد رسوب کرده را همراه فیلتر-خشک‌کن از سیستم خارج کنید.



تصویر ۱۰: قطع کردن فیلتر-خشک‌کن

مراجع

اگر به طول کافی از لوله دسترسی ندارید این‌گونه عمل کنید:

به دلایل ایمنی، فیلتر-خشک‌کن را با یک انبر سیم‌چین از جایی نزدیک به خروجی آن پاره کنید. جوش اتصال فیلتر-خشک‌کن را باز نمایید و سرتاسر لوله‌ی خروجی کندانسور (چگالنده) را با برس سیمی تمیز کنید.

• مشعل جوش‌کاری

• فیلتر-خشک‌کن

• قسمت پاره شده فیلتر

• سیم‌چین

• لوله موپین از اینجا بریده شده است (تصویر ۹).



تصویر ۱۱: اوراق کردن فیلتر-خشک‌کن

MI
صفحه ۵۱
تصویر ۱۸

اگر فکر می‌کنید ظرفیت کمپرسور بسته (هرمتیک) کاهش یافته است، یک تست ظرفیت روی آن انجام دهید.



تصویر ۱۲: تست ظرفیت

مراجع

RHC

صفحه ۲۴

تصویر ۹

حال نیتروژن خشک به شیر روی لوله شارژ کمپرسور (Process Pipe) وصل می‌شود.

رگلاتور سیلندر نیتروژن روی حداکثر ۱۰ bar تنظیم می‌شود. جریان نیتروژن وارد سیستم شده و از لوله سرویس کمپرسور، اواپراتور (تبخیر کننده) و لوله مویین متصل به آن و نیز کندانسور (چگالنده) می‌گذرد.



تصویر ۱۳: وصل کردن نیتروژن به لوله سرویس

شستشوی سیستم با نیتروژن N_2

حال نیتروژن از سر آزاد کندانسور (چگالنده) (که قبلا به ورودی فیلتر-خشک‌کن وصل بود) و از سر آزاد لوله مویین خارج می‌شود. یک پارچه ضخیم در هر دو انتها بگیرید چرا که باقی‌مانده روغن روان‌کننده کمپرسور ممکن است به همراه نیتروژن خارج شود. نیتروژن، سیستم را شستشو می‌دهد و رطوبت و... را از آن خارج می‌کند. این فرآیند همچنین امکان موقعیت‌یابی انسدادهای مسیر لوله را فراهم می‌آورد.

کار تعمیرات را طوری برنامه‌ریزی کنید که سیستم بیش از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه باز نماند.

تجهیزات لازم برای تعمیرات را نصب کنید.


قطعات یدکی لازم را مونتاز کنید.

◀◀◀ مونتاژ سیستم - ایجاد یک سیستم بسته (هرمتیک)

هنگام مونتاژ سیستم برودتی، نباید از شیرهای سوزنی (شیرهای شراذر) استفاده کرد چرا که این شیرها خطر نشتی بالایی دارند. شارژ وسایل تبرید خانگی حساس و دقیق است و میزان شارژ نسبت به سیستم‌های تجاری تبرید و تهویه مطبوع بسیار کم است. تنها نشت چند گرم مبرد در سال کارایی یخچال/فریزر را می‌کاهد و منجر به افزایش مصرف برق می‌شود.

از نشتی‌های قابل پیش‌گیری اجتناب نمایید و سیستمی (چرخه مبرد) بدون شیرهای سرویس دنده‌ای مهیا کنید.

مراجع



تصویر ۱۴: جوش کاری فیلتر-خشک‌کن

هنگام جوش کاری فیلتر-خشک‌کن و لوله موئین توجه کنید که به دلیل خطر ذوب‌شدگی، لوله موئین نازک نمی‌تواند دماهای بالا را تحمل کند و به این خاطر حرارت مشعل می‌بایست به فیلتر محدود شود.

ترجیحا (اگر ممکن باشد)، فیلتر-خشک‌کنی با لوله سرویس اضافی نصب کنید. برای اتصالات مس به مس از مفتول جوش مسی با تقریبا ۱/۵ تا ۴ درصد نقره و فسفر استفاده کنید.

برای اتصالات مس به فولاد از مفتول جوش نقره‌ای پوشیده شده با تنه کار و یا تنه کار جداگانه استفاده کنید.

همه‌ی درزهای اتصال جوش کاری شده را تماما با برس سیمی تمیز کنید و وضعیت (ظاهر) اتصال را با آینه بازرسی چک کنید.

ابزار TT

صفحه ۱۵

تصویر ۱۸

ابزار TT


صفحه ۷

تصویر ۵

مراجع

ابزار TT
صفحه ۹
تصویر ۸

کوپلینگ را به چرخه‌ی مبرد آماده در دو طرف فشار بالا و فشار پایین وصل کنید. این کار را با کوپلینگ سریع سرویس انجام دهید.



تصویر ۱۵: اتصال کوپلینگ و چرخه مبرد

RRRE

صفحه ۳۸
تصویر ۸

دستگاه تخلیه و شارژ را به کوپلینگ‌های وصل شده متصل کنید.

۱. طرف فشار پایین
۲. طرف فشار بالا

سیلندر نیتروژن را به دستگاه شارژ وصل کنید.

سیستم را از هر دو طرف فشار بالا و فشار پایین تا حداکثر ۱۰ bar با نیتروژن خشک تحت فشار قرار دهید.



تصویر ۱۶: یونیت تخلیه و شارژ

ابزار TT

صفحه ۱۵
تصویر ۱۹



تصویر ۱۷: سیلندر نیتروژن با رگلاتور فشار

فصل ۱۰: تبرید خانگی HC

مقدمه

امروزه هیدروکربن‌ها (HC) به صورت گسترده در لوازم مدرن تبرید (سیستم‌های خانگی با لوله مویین و سیستم‌های تجاری کوچک) استفاده می‌شوند. در آینده‌ی نزدیک نمی‌توان از CFCها به ویژه برای مقاصد سرویس استفاده کرد. HFC-R134a و HC-R600a در تولید لوازم خانگی جدید، به صورت گسترده‌ای جایگزین CFC-R12 شده‌اند. از آنجا که گازهای فلوردار اثر بالایی بر گرمایش جهانی دارند، HCها در آینده اهمیت بیشتری خواهند یافت.

مبردهای HC اگر با هوا مخلوط شوند و در معرض جرقه قرار گیرند، مشتعل می‌شوند و به همین خاطر می‌بایست فقط در وسایلی مورد استفاده قرار گیرند که آیین‌نامه‌های ایمنی را رعایت کرده باشند. برای سرویس و تعمیر سیستم‌های HC، پرسنل می‌بایست آموزش‌های مناسب کار با مبرد قابل اشتعال را دیده باشند. این آموزش‌ها آشنایی با ابزار، اجزای چرخه تبرید، مبردها و نیز آیین‌نامه‌ها و احتیاط‌های ایمنی را شامل می‌شود.

مبرد می‌بایست در محفظه‌های مورد تایید نگهداری و حمل شود. بهترین حالت، استفاده از سیلندرهاى آلومینیومی ۴۵۰ گرمی (با حداکثر دو محفظه در یک خودروی سرویس) می‌باشد. به طور کلی کمپرسورهای تعویض شده که دارای مبرد پسماند (و نه فقط کمپرسورهای HC) هستند می‌بایست قبل از حمل، کیپ و هوابندی شوند.



تصویر ۱: ست شارژ مبرد HC

نکته مهم:

به دلایل ایمنی در یک اتاق یا فضای بسته مقدار هیدروکربن نباید عملاً بیش از ۸ گرم در متر مکعب باشد.

HCها سنگین‌تر از هوا هستند. بالاترین غلظت مبرد همیشه در کف اتاق خواهد بود (اگر مبرد مهار نشده باشد).

مبرد را در مجاورت طبقه زیر زمین یا کانال‌ها رها نکنید. فضا/محوطه‌ی کار می‌بایست همیشه دارای تهویه مناسب باشد. برای جلوگیری از هرگونه پیشامد خطرناک، باید از شعله باز اجتناب شود. بهترین راه ممکن برای سرویس و تعمیر لوازم خانگی، استفاده از اتصال‌تی چون LOKRING است.

استفاده از نیتروژن خشک در سرویس و نگهداری نقش مهمی ایفا می‌کند.

- شستشوی سیکل برودتی
- نشت‌یابی
- رفع انسدادها مقطعی (کشیفی یا رسوب)

چکیده:

سرویس‌کاران با خطرات مربوط به مبردهای قابل اشتعال HC آشنا هستند.

- باید از خطر ایجاد جرقه در نزدیکی محوطه کار جلوگیری کرد.
- باید از استعمال دخانیات یا استفاده از شعله باز و یا هر منبع گرمای دیگر پرهیز شود. از این‌رو، جوش کاری روی سیستم مطلوب نیست.
- وسایل الکتریکی که در هنگام سرویس به کار می‌روند، نباید ایجاد جرقه کنند.
- باید تهویه مناسب برای فضای کار فراهم شود.
- از آنجا که HCها سنگین‌تر از هوا هستند، باید از ورود آن‌ها به زیرزمین، اتاق‌های طبقات پایین، شبکه فاضلاب و ... جلوگیری شود.
- باید از مقررات ایمنی، کار، نگهداری و حمل مبردهای اشتعال‌پذیر که در کشورهای گوناگون اجرا می‌شوند، پیروی شود.

◀ ◀ ◀ نخستین گام‌ها

پیش از باز کردن یک چرخه تبرید بسته (هرمتیک) می‌بایست حواس بینایی، لامسه و شنوایی خوبی داشت چرا که در غیر این صورت ممکن است در تشخیص‌های خود دچار اشتباه شویم. اولین ارزیابی که می‌بایست از چرخه سیستم به عمل آید، شامل موارد زیر می‌شود:

- (۱) انتقال حرارت در کندانسور (چگالنده)
- (۲) دمای فیلتر-خشک‌کن
- (۳) میزان صدای کمپرسور
- (۴) برون‌ده گرمایی از کمپرسور (دمای بدنه کمپرسور)
- (۵) وضعیت برفک در اواپراتور (تبخیرکننده)
- (۶) ظرفیت کمپرسور



تصویر ۲: نمای مدار (چرخه) تبرید

- اگر در سیستم نشتی وجود داشته باشد، لوله ورودی به کندانسور (چگالنده) گرم و لوله خروجی سرد است.
- اگر اواپراتور (تبخیرکننده) بیش از حد برفک‌زده باشد، انتقال حرارت بسیار ضعیف خواهد بود.
- اگر ظرفیت کمپرسور کاهش یافته باشد، انتقال حرارت بسیار ضعیف خواهد بود.


قرار دادن یخچال/فریزر

بسیار مهم است یخچال/فریزر در مکانی قرار بگیرد که فضای کافی برای تبادل حرارت (گردش هوا) وجود داشته باشد.

توجه کنید که کندانسور (چگالنده) عاری از گرد و غبار یا کثیفی باشد و مانعی سد راه گردش هوا نباشد.

از قرار دادن یخچال/فریزر در نزدیکی منبع گرما باید خودداری کرد.

لازم است کندانسور (چگالنده) به صورت مرتب تمیز شود.



تصویر ۳: گردش هوا

مراجع

MI
صفحه ۴۷
تصویر
(۴)۱۱

از یک ترمومتر (دماسنج) معمولی و یک لیوان آب برای اندازه‌گیری دمای داخل دستگاه استفاده کنید.

اوپراتور (تبخیرکننده) نباید بیش از حد برفک بزند. این موضوع جذب گرما را در آن مختل می‌کند. بررسی کنید که مقدار مناسب برفک شکل گرفته باشد.

لایه‌ی در یخچال/فریزر می‌بایست کاملاً بر بدنه بنشیند (جفت شود). جاهایی که (به دلیل یخ و برفک) لایه‌ی در جفت نمی‌شود از سشوار استفاده کنید.



تصویر ۴: اندازه‌گیری دمای یخچال

MI
صفحه ۴۷
تصویر
۱۱(۱-۲)

سنسور (حسگر) ترمومتر (دماسنج) الکتریکی را به گیره ایمنی ترموستات وصل نمایید تا بتوانید دمای قطع و وصل را اندازه‌گیری کنید. بررسی کنید که روشنایی داخلی با بستن در خاموش شود.



تصویر ۵: قرار دادن سنسور (حسگر)

ترموستات را کمی بالای درجه توسط تنظیم کنید.

مثلاً ۴ از ۷ یا ۲/۵ از ۴

آیا ترموستات قطع می‌کند؟

دمای قطع و وصل ترموستات را با کاتالوگ فنی شرکت سازنده مقایسه کنید.



تصویر ۶: بازه تنظیم دما

◀◀◀ باز کردن سیستم تبرید

اگر می‌خواهید سیستم تبرید بسته (هرمتیک) مثل ساعت و با عمر طولانی کار کند، می‌بایست میزان ناخالصی‌ها یعنی رطوبت، گازهای خارجی، کثیفی و ... در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته شود. هنگامی که قرار است تعمیراتی صورت گیرد، باید به این مورد توجه خاص داشت و احتیاط‌های لازم انجام شود.

پیش از شروع تعمیرات، به ویژه مواردی که نیاز به باز کردن سیستم تبرید دارند، اطمینان حاصل کنید که همه‌ی خطاهای احتمالی در تشخیص مرتفع شده و مشکل دقیقاً مشخص شده باشد. اگر ارزیابی و اندازه‌گیری‌های اولیه سیستم تبرید مشخص کنند که می‌بایست سیستم را باز کرد، لازم است به ترتیب زیر عمل شود:

مراجع



تصویر ۷: قرار دادن انبر قفلی سوراخ‌کن روی لوله‌ی شارژر کمپرسور

برای وصل کردن گیج و خواندن فشار و دما، انبر قفلی سوراخ‌کن را به لوله شارژر سر کمپرسور وصل کنید. در حالی که کمپرسور کار می‌کند، به تحلیل عملکرد سیستم بپردازید.

RHC

صفحه ۲۴

تصویر ۹

مراجع

RHC

صفحه ۲۴

تصویر ۹

برای بازبازی گاز مبرد، انبر قفلی سوراخ‌کن دیگری را مستقیماً روی فیلتر - خشک‌کن بزنید (طرف فشار بالای سیستم).

شیلنگ تخلیه (مجاری اتمسفر) به فضای آزاد - به عنوان مثال بیرون از یک پنجره باز - برده می‌شود.

قطر داخلی این شیلنگ باید حداقل ۱۰ میلی‌متر یا $\frac{3}{8}$ اینچ باشد.



تصویر ۸: انداختن انبر قفلی سوراخ‌کن دیگر روی فیلتر - خشک‌کن

RHC


صفحه ۲۲

تصویر

(۶) ۵

انتهای شیلنگ از یک پنجره باز بیرون گذاشته شده است. این شیلنگ به عنوان مسیر تخلیه به اتمسفر خواهد بود که مبرد قابل اشتعال را به یک محیط خارجی باز و بی‌خطر می‌برد.

- پنجره یا در باز
- شیلنگ تخلیه به اتمسفر



تصویر ۹: پنجره باز به عنوان مسیر تخلیه به اتمسفر

اگر نیاز به تعویض کمپرسور نباشد، گاز محصور در روغن با حدوداً یک دقیقه به کار انداختن کمپرسور گرفته خواهد شد.

هیچگاه کمپرسور را تحت شرایط خلاء روشن نکنید چرا که احتمال آسیب دیدن آن وجود

دارد.

مراجع

RHC
صفحه ۲۴
تصویر ۹

همان‌طور که در ادامه می‌آید، به سیستم می‌توان نیتروژن دمید.



ابزار TT
صفحه ۱۵
تصویر ۱۹

با جریان نیتروژن، باقی‌مانده مبرد به محیط بیرونی هدایت می‌شود.



تصویر ۱۰: شستشوی با نیتروژن

پس از شستشوی نیتروژنی، رگلاتور فشار بسته می‌شود. شیلنگ تخلیه به اتمسفر از فیلتر - خشک‌کن جدا می‌شود.

- شیلنگ تخلیه به اتمسفر را به شیر خروجی پمپ خلاء وصل کنید.
- شیلنگ شیر مکش پمپ خلاء را به شیر روی فیلتر - خشک‌کن وصل کنید.

مراجع

RHC

صفحه ۲۴


تصویر ۹

● شیلنگ مکش به انبر قفلی
سوراخ کن روی فیلتر-
خشک کن وصل شده است.



● شیلنگ مکش به شیر مکش
پمپ خلاء وصل شده است.

● شیلنگ تخلیه به اتمسفر
به شیر خروجی پمپ خلاء
وصل شده است.



RHC

صفحه ۲۲

تصویر

(۶) ۵

● انتهای شیلنگ تخلیه به
اتمسفر به فضای باز برده
شده است.



تصویر ۱۱: بازیابی (جمع‌آوری) میرد HC با
پمپ خلاء و شیلنگ تخلیه به اتمسفر

اکنون سیستم تبرید آماده تخلیه اولیه است. تا فشار ۵mbar تخلیه (وکیوم) کنید.

قطر داخلی شیلنگ تخلیه به اتمسفر باید حداقل ۱۰mm یا $\frac{3}{8}$ اینچ باشد.

هیچ فشار اضافه محسوسی نمی‌بایست سر شیر خروجی پمپ خلاء وجود داشته باشد چرا که ممکن است به پمپ آسیب بزند.

تخلیه (وکیوم) اولیه را با خاموش کردن پمپ خلاء پایان دهید.

فرآیند دمیدن

شیر روی رگلاتور فشار سیلندر نیتروژن را باز کنید و همه اجزای سیستم تبرید، انبرها، پمپ خلاء و شیلنگ تخلیه به اتمسفر را با فشاری کمتر از ۱bar شستشو دهید (Flush کنید).

فشار موثر را به وسیله شیر کاهنده تنظیم کنید و فشار درون سیستم را متعادل سازید.



دمیدن نیتروژن با فشار پایین

مسیر تخلیه به فضای آزاد

تصویر ۱۲: فرآیند دمیدن نیتروژن

مراجع

◀◀◀ خارج کردن فیلتر-خشک‌کن / تست ظرفیت کمپرسور

ابزار TT
صفحه ۵
تصویر ۲

پس از دمیدن نیتروژن به تمام اجزای سیکل تبرید، پمپ خلاء و شیلنگ تخلیه به اتمسفر را جدا کنید.


لوله مویین را تقریباً به فاصله ۳ سانتی‌متری از خروجی فیلتر-خشک‌کن ببرید. از پلیسه‌ای شدن و تغییر شکل لوله اجتناب کنید.



تصویر ۱۳: قطع کردن لوله مویین

ابزار TT
صفحه ۵
تصویر ۱

اگر به طول کافی از لوله‌ی (استیل) کندانسور (چگالنده) دسترسی دارید به کمک لوله‌بر، فیلتر-خشک‌کن را قطع کنید. این کار شما را قادر می‌سازد تا رطوبت جمع شده و مواد رسوب کرده را همراه فیلتر-خشک‌کن از سیستم خارج کنید.



تصویر ۱۴: قطع کردن فیلتر-خشک‌کن

MI
صفحه ۵۱
تصویر ۱۸

اگر فکر می‌کنید ظرفیت کمپرسور بسته (هرمتیک) کاهش یافته است، یک تست ظرفیت روی آن انجام دهید.



تصویر ۱۵: تست ظرفیت

مراجع

RHC

صفحه ۲۴

تصویر ۹

ابزار TT

صفحه ۱۵

تصویر ۱۹

چک کردن اواپراتور و کندانسور

حال نیتروژن خشک به شیر روی لوله شارژ کمپرسور (Process Pipe) وصل می‌شود.

رگلاتور سیلندر نیتروژن روی حداکثر ۱۰ bar تنظیم می‌شود. جریان نیتروژن وارد سیستم شده و از لوله سرویس کمپرسور، اواپراتور (تبخیرکننده) و لوله مویین متصل به آن و نیز کندانسور (چگالنده) می‌گذرد.



تصویر ۱۶: نحوه‌ی برقراری جریان نیتروژن

حال نیتروژن از سر آزاد کندانسور (چگالنده) (که قبلاً به ورودی فیلتر-خشک‌کن وصل بود) و از سر آزاد لوله مویین خارج می‌شود. یک پارچه ضخیم در هر دو انتها بگیرید چرا که باقی‌مانده روغن روان‌کننده کمپرسور ممکن است با نیتروژن خارج شود. نیتروژن سیستم را شستشو می‌دهد و رطوبت و... را از آن خارج می‌کند. این فرآیند همچنین امکان موقعیت‌یابی انسدادهای مسیر لوله را فراهم می‌کند.

کار تعمیرات را طوری برنامه‌ریزی کنید که سیستم بیش از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه باز نماند.

- تجهیزات لازم برای تعمیرات را نصب کنید.
- قطعات یدکی لازم را مونتاژ کنید.
- یک فیلتر سرویس - که از فیلتر اصلی بزرگ‌تر است - را روی سیستم نصب کنید که در صورت امکان) لوله سرویس اضافی داشته باشد. فیلتر-خشک‌کن تا زمانی که نصب شود باید کیپ و آب‌بندی شده نگه‌داری شود.


سیستم تبرید برای مونتاژ مجدد با استفاده از اتصالات پرسی آماده شده است.

تست نشتی ◀ ◀ ◀

مراجع

ابزار TT
صفحه ۹
تصویر ۸

کوپلینگ‌ها را به سیکل تبرید آماده شده در دو طرف فشار بالا و فشار پایین وصل کنید. این کار را با کوپلینگ سریع سرویس انجام دهید.




RHC

صفحه ۱۹
تصویر ۲

یک گیج ۴ شیر را به سیستم وصل کنید.

- ۱ طرف فشار پایین
- ۲ طرف فشار بالا
- ۳ تغذیه نیتروژن



ابزار TT
صفحه ۱۵
تصویر ۱۹

سیلندر نیتروژن را به شیر وسطی گیج چندراه وصل کنید.

سیستم را از هر دو طرف فشار بالا و پایین توسط نیتروژن تا حداکثر ۱۰ بار تحت فشار قرار دهید.



تصویر ۱۷: سیستم اتصالات برای نشت‌یابی

مراجع

MI

صفحه ۴۳

تصویر ۵

تست نشتی را انجام دهید...

۱- با بستن شیرها فشار داخل سیستم را ثابت نگه دارید. هرگونه کاهش فشار نشان‌دهنده نشستی در سیستم است. برای نشتی‌های کوچک ممکن است این تست ۲۴ ساعت طول بکشد.

و

۲- به همه اتصالات آب صابون بزنید. اگر حباب تولید شود نشان‌دهنده وجود نشتی است.



تصویر ۱۸: حباب نشان‌دهنده نشتی

به دقت همه لوله‌ها را به وضعیت صحیح خود باز گردانید.

اگر سیستم عاری از نشتی تشخیص داده شد، نیتروژن درون آن را در اتمسفر آزاد رها کنید.

تخلیه و شارژ سیستم

حالا سیستم آماده تخلیه نهایی و شارژ شده است. به منظور حداقل نگه داشتن میزان گازهای غیر قابل چگالش (تقطیر) و رطوبت می‌بایست سیستم را تا کم‌ترین فشار خلاء ممکن، تخلیه نمود (۰/۵mbar, ۵۰Pa, ۳۷۵ micron). خلاء به دست آمده را نیز باید با یک گیج خلاء جداگانه چک کرد.


زمان لازم معمول برای تخلیه:

- ۱- تخلیه یک‌طرفه فقط از سر لوله سرویس کمپرسور، حداقل زمان لازم ۳۰ دقیقه
- ۲- تخلیه دو‌طرفه از سر لوله سرویس کمپرسور و لوله سرویس فیلتر-خشک‌کن، حداقل زمان لازم ۱۵ دقیقه

ماندگاری خلاء را با بستن شیر پمپ خلاء چک کنید. اگر نشانگر گیج خلاء به وضوح دچار افت شد، احتمالاً سیستم نشتی دارد و یا این که اتصال شیلنگ‌های تجهیزات سرویس به یخچال/فریزر محکم نیست.

مراجع


ابزار TT
صفحه ۹
تصویر ۸



کوپلینگ‌ها را به سیستم تبرید آماده شده در دو طرف فشار بالا و فشار پایین وصل کنید. این کار را با کوپلینگ سریع سرویس انجام دهید.

RHC

صفحه ۱۹
تصویر ۲



- گیج چندراهه ۴ شیر
- پمپ خلاء با گیج خلاء
- سیلندر شارژ مبرد HC روی ترازو

تصویر ۱۹: تخلیه و شارژ دوطرفه سیستم

هنگامی که به یک شرایط خلاء ثابت و پایدار رسیدید، شیر متصل به پمپ خلاء را ببندید و شارژ را آغاز کنید.

مقدار مبردی که باید وارد سیستم گردد، روی برچسب یخچال به گرم یا اونس مشخص شده است. فرآیند شارژ:

- ۱- $\frac{1}{3}$ کل مقدار مبرد را وارد سیستم کنید.
- ۲- کمپرسور را روشن کنید.
- ۳- شارژ را به آرامی کامل کنید.
- ۴- گیج را مشاهده کرده و وضعیت کلی کارکرد دستگاه را چک کنید.

مراجع

سیستم را آب‌بندی کنید

۱- لوله‌های سرویس را دو بار با انبر قفلی، یکی با زاویه ۹۰ درجه و یکی با زاویه ۴۵ درجه نسبت به لوله، کور کنید.

۲- انبرها را آزاد کنید.


۳- لوله سرویس را با یک استاپر آب‌بندی کنید.



• استاپر



همین روند را برای لوله سرویس فیلتر-خشک‌کن (اگر باشد) انجام دهید.



تصویر ۲۰: ادوات پرس برای آب‌بندی کردن سیستم

ابزار TT
صفحه ۷
تصویر ۶



تصویر ۲۱: تست نهایی نشتی با نشت‌یاب الکترونیکی

وارسی سیستم و تست نشتی نهایی

پس از فرآیند شارژ، می‌بایست تنظیم و عملکرد ادوات ایمنی و دیگر ابزار کنترلی را چک کرد. سیستم باید تا زمانی که وضعیت به شرایط طراحی نزدیک شود کار کند. باید مقادیر دما و فشار را ثبت نمود و برچسبی روی سیستم چسباند که اطلاعات دستگاه نظیر نوع و میزان مبرد شارژ شده را نشان دهد. پس از جداسازی گیج‌ها و شیلنگ‌ها یک تست نهایی نشتی باید انجام پذیرد.

بار دیگر از آب و صابون و/یا نشت‌یاب الکترونیکی استفاده کنید. به این ترتیب، متوجه خواهید شد چند مکان مستعد نشت هستند. فهرست زیر شامل رایج‌ترین آن‌هاست:

- اتصالات مهره‌ای
- شیر سرویس
- درز جوش کاری شده ترک خورده
- پوسیدگی زانویی در انتهای اواپراتور (تبخیرکننده)
- لوله‌هایی که با همدیگر تماس دارند.
- ترک خوردگی اتصالات فلزی جوش کاری شده در لوازم جانبی

MI

صفحه ۴۲

تصویر ۲

فصل ۱۱: فرآیند پرس کردن اتصالات

در یخچال‌های خانگی و سیستم‌هایی که از هیدروکربن‌ها (مبردهای قابل اشتعال مانند R-۶۰۰a و R-۲۹۰) استفاده می‌کنند و همچنین در سیستم‌های کوچک، متوسط و سیار تهویه مطبوع، پرس اتصالات روش ایمن و قابل اعتمادی است که می‌تواند جایگزینی برای جوش کاری اتصالات باشد.

تکنولوژی اتصالات پرس، روشی مورد تایید برای داشتن اتصالات لوله‌ای فلز به فلز به صورت کاملا آببندی شده ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های تکنولوژی اتصالات پرس عبارتند از:

- آببندی محکم و دایمی فلز به فلز
- اتصال آسان لوله‌های غیر هم‌جنس
- عدم نیاز به آماده‌سازی اولیه لوله‌ها
- سهولت و سرعت

محدوده فشار و دما


این اتصالات - با توجه به جنس لوله‌ها - برای تحمل فشار تا ۵۰ bar در محدوده دمایی ۱۵°C تا ۵۰°C (۵۸°F تا ۳۰۲°F) همراه با ایمنی بسیار بالا طراحی گردیده است.

سازگاری جنس‌های مختلف


همه قطعات اتصال لوله، آلومینیومی و برنجی هستند.

اتصالات برنجی - سری ۰۰ برای لوله‌های با قطر (۹/۵۳mm) و بیشتر و نیز تمامی سایزهای سری ۵۰- دارای رابط‌های فولادی گالوانیزه‌ی زرد رنگ می‌باشند.


جنس قابل استفاده قطعه اتصال، به جنس لوله‌ها بستگی دارد که در تصویر صفحه بعد نشان داده شده است.



تصویر ۱: دسته‌بندی قطعات اتصال با توجه به جنس لوله‌ها



کوپلینگ برای اتصال یک سوپه (سری ۵۰)




کوپلینگ برای اتصال دو سوپه (سری ۰۰)

تصویر ۲: کوپلینگ‌های اتصال لوله


نمونه‌ای از کوپلینگ اتصال لوله‌ها

یک اتصال کوپلینگی لوله از دو رینگ رابط و یک اتصال لوله‌ای تشکیل شده است که سر لوله‌ها در آن قرار می‌گیرند. در زمان حمل، رینگ‌ها روی رابط لوله وصل می‌شوند.



تصویر ۳: کوپلینگ اتصال لوله

هنگام مونتاژ، لوله‌ها را باید از انتهای دو رینگ با فشار وارد کرد و با پرس مخصوص این کار، رینگ‌ها بر روی لوله پرس می‌شود. به خاطر سطح مقطع داخلی خاص قطعه اتصال، قطر آن تا اندازه‌ای که با سطح خارجی لوله‌ی در حال اتصال تماس کامل پیدا کند کاهش داده خواهد شد.



تصویر ۴: کوپلینگ لوله

توصیه‌های ایمنی ◀ ◀ ◀

علی‌رغم بالا بودن فشار اتصالات فلز/فلز، آب‌بندی کامل سطوحی که دارای شیار و یا خلل و فرج باشند میسر نیست که این مسئله می‌تواند اثر مخربی بر بی‌درز بودن اتصال داشته باشد. برای دستیابی به شرایط ایمنی بالاتر، لازم است سطوح هر دو سر لوله با یک مایع بدون اکسیژن پوشش داده شوند. این مایع در فرورفتگی‌ها جای گرفته و سفت می‌گردد. زمان لازم برای این فرآیند (سفت شدن مایع و آماده شدن اتصال) به عوامل مختلفی بستگی دارد. پس از آماده شدن اتصال می‌توان آن را تحت فشار یا خلاء (وکیوم) قرار داد.

Lokprep ۶۵G

مایع بدون اکسیژن جهت آب‌بندی
حاوی متاکریلیک‌استر
در حجم‌های ۱۵ یا ۵۰ میلی‌لیتری در
دسترس می‌باشد.



تصویر ۵: لاک Lokprep (مایع بدون اکسیژن)



تصویر ۷: جعبه ابزار تبرید



تصویر ۶: آچار پرس اتصالات

◀ ◀ ◀ نمونه‌ی اتصالات

اتصال Lokring (مونتاز دو سویه)
 پوشش برنجی، برای اتصال لوله‌های با قطر ۱/۴
 تا ۱۱ میلی‌متر
 پوشش برنجی برای ترکیب لوله‌های مختلف زیر:
 مس/مس، مس/فولاد (استیل)، فولاد/فولاد



تصویر ۸: پوشش برنجی Lokring

اتصال Lokring (مونتاز دو سویه)
 آلومینیومی، برای اتصال لوله‌های با قطر ۲ تا
 ۱۱ میلی‌متر
 پوشش آلومینیومی برای ترکیب لوله‌های مختلف
 زیر:
 آلومینیوم/آلومینیوم، آلومینیوم/مس، آلومینیوم/
 فولاد (استیل)



تصویر ۹: پوشش آلومینیومی Lokring

اتصال تبدیل Lokring (مونتاز دو سویه)
 آلومینیومی، برای اتصال لوله‌ها
 اتصالات آلومینیومی برای ترکیب لوله‌های
 مختلف زیر:
 آلومینیوم/آلومینیوم، آلومینیوم/مس، آلومینیوم/
 فولاد (استیل)



تصویر ۱۰: اتصال تبدیل آلومینیومی Lokring

اتصال سه‌راهه Lokring (مونتاز دو سوپه)
برنجی، برای اتصال لوله‌های با قطر ۶ تا ۲۸/۶
میلی‌متر
سه‌راهه برنجی برای ترکیب لوله‌های مختلف
زیر:
مس/مس، مس/فولاد (استیل)، فولاد/فولاد




تصویر ۱۱: اتصال سه‌راهه Lokring

اتصال تبدیل سه‌راهه Lokring (مونتاز دو
سوپه)
برنجی، به عنوان مثال برای اتصال لوله‌های
۶mm و ۲mm با لوله ۶mm:
Lokring NTR Ms ۶/۶/۲
(با ورودی لوله موپین)
اتصالات تبدیل سه‌راهه برنجی برای ترکیب
لوله‌های مختلف زیر:
آلومینیوم/آلومینیوم، آلومینیوم/مس،
آلومینیوم/فولاد (استیل)
(برای یخچال‌های خانگی)



تصویر ۱۲: اتصال تبدیل سه‌راهه با ورودی
لوله موپین Lokring



تصویر ۱۳: فیلتر-خشک‌کن همراه با اتصالات لوله‌ای در دو انتها

مونتاژ لوله‌ها

تمیز کردن سطوح

قبل از مونتاژ، دو سر لوله‌ها را با ابر شستشو تمیز کنید.

برای جلوگیری از به وجود آمدن شیارهای طولی، ابر شستشو را به صورت چرخشی روی لوله بکشید (و نه در امتداد طولی لوله).



تصویر ۱۴: تمیز کردن لوله به صورت چرخشی


لوله‌ها را به مایع آب‌بندی آغشته کنید
انتهای لوله‌ها باید با مایع آب‌بندی پوشانده شود.



تصویر ۱۵: پوشاندن لوله با Lokprep به عنوان مایع آب‌بندی


مونتاژ همراه با چرخاندن اتصال

انتهای لوله‌ها تا آنجایی که جا دارد باید به داخل اتصال وارد گردد. برای پخش بهتر مایع آب‌بندی، اتصال باید به صورت ۳۶۰ درجه چرخانده شود.



تصویر ۱۶: مونتاژ همراه با چرخاندن اتصال

رینگ‌های دو طرف را پرس کنید
مونتاژ اتصال با پرس دستی



تصویر ۱۷: پرس اتصال



نمونه‌ی اتصال سه‌راهه
نصب اتصال سه‌راهه اتصال سرویس

- اتصال سه‌راهه Lokring
- اتصال سرویس

تصویر ۱۸: نمونه یک اتصال سه‌راهه

نصب به روی کمپرسور
نصب کوپلینگ Lokring به روی کمپرسور



تصویر ۱۹: نمونه‌ای از کوپلینگ‌های پرس‌ی نصب شده به روی کمپرسور


رینگ‌های قفل‌کننده تا آخر کشیده نشده است.



لوله تا آخر در قطعه اتصال قرار نگرفته است.



محل خم لوله به انتهای قطعه اتصال بسیار نزدیک است.



تصویر ۲۰: اشکالات مونتاژ

چک نهایی نشتی

پس از مونتاژ همه کوپلینگ‌ها و اتصالات، سیستم را از نظر نشتی بازرسی کنید. سیستم را با استفاده از نیتروژن خشک، تا حداکثر ۱۰ bar تحت فشار قرار دهید.

فصل ۱۲: بازیابی (جمع آوری)، بازیافت و مهار مبرد در محل

مقدمه

انتقال هرگونه مبرد به سیلندره‌های ذخیره و بازیافت، کاری خطرناک است. از این رو می‌بایست همیشه تحت ضوابط ایمنی کامل کار کنیم. قبل از کار با مبردها توصیه‌های ایمنی سازنده را به دقت مطالعه کنید.

قبل از عمل فکر کنید!

گاز تحت فشار و مایع شده می‌تواند به سرعت شرایط خطرناکی ایجاد کند. در صورت استفاده نامناسب، مبرد مایع می‌تواند موجب صدمه‌ی جدی به پوست، چشم‌ها و دستگاه تنفسی شود.



این تصویر دست آسیب‌دیده در اثر تماس با مبرد مایع را نشان می‌دهد.

تصویر ۱: دست آسیب‌دیده

◀◀◀ توصیه‌های ایمنی

همواره استعمال دخانیات در فضای کار اکیدا ممنوع است. اگر فضای کار در معرض مبرد باشد، می‌بایست تهویه شود. مبردها سنگین‌تر از هوا هستند و میزان اکسیژن هوا را کاهش می‌دهند. مبردها بی‌رنگ و بی‌بو هستند و تنفس آن‌ها ممکن است بدون هیچ نشانه‌ای صورت گیرد و منجر به بی‌هوشی و یا مرگ شود.


لمس تجهیزات دارای ولتاژ نیز تهدیدی برای سلامتی و ایمنی است.

در موارد زیر می‌بایست مراقبت ویژه‌ای صورت گیرد:

- سیلندر میرد بیش از حد پر نشود.
- از فشار مجاز هر سیلندر تجاوز نشود. بر چسب روی سیلندر را چک کنید!
- آیین‌نامه‌های ایمنی اکیدا توصیه می‌کنند که سیلندرهایی بسته بیش از ۸۰٪ با مایع پر نشوند.
- هیچگاه سیلندری که بیش از حد پر شده را حمل نکنید.
- انواع مختلف میرد مخلوط نشوند و هیچ میردی به سیلندر مربوط به نوع دیگر وارد نشود.
- از سیلندرهایی تمیز و عاری از آلودگی‌های روغنی، اسیدی و رطوبتی استفاده شود.
- قبل از استفاده، هر سیلندر به صورت چشمی بازرسی و اطمینان حاصل شود که سیلندرها به صورت منظم تحت تست فشار قرار می‌گیرند.
- سیلندرهایی بازبایی (جمع آوری میرد) در هر کشور نشانه‌ی مخصوصی دارند (زرد در آمریکا، نوعی سبز در فرانسه و ...) تا با سیلندرهایی نگهداری میرد اشتباه گرفته نشوند.
- سیلندر پر شده در دمای بالای محیط و یا در معرض تابش خورشید نگهداری نشود.

مراجع

شروع با سیلندر پر شده تا حجم ۸۰٪



شروع با سیلندر پر شده تا حجم ۹۰٪

تصویر ۲: دمای سیلندر و فضای انبساط مایع داخلی

اگر میرد گرم شود منبسط می‌شود و اگر سیلندر بیش از حد پر شود، ممکن است منفجر شود.

RHC

صفحه ۲۷

تصویر ۱۳

دلیل هر کدام از این‌ها،
پر شدن بیش از حد
بوده است.



تصویر ۳: نمونه‌هایی از سیلندره‌های منفجر شده

مراجع

سیلندر می‌بایست دارای
شیرهای جداگانه گاز و
مایع بوده و مجهز به ادوات
آزادکننده فشار باشد.



تصویر ۴: سیلندر دارای شیرهای جداگانه
گاز و مایع

RHC

صفحه ۲۷

تصویر ۱۳

◀◀◀ مبردهای موجود در بازار

مبردها در سیلندره‌های یکبار مصرف و یا در سیلندره‌های قابل پر شدن به بازار ارائه می‌شوند. حتی مبردهای CFC که امروزه خریداری می‌شود نیز (به دلیل ناخالصی) کیفیتی پایینی دارند. این سیلندرها معمولا بعد از استفاده دور انداخته می‌شوند و به خاطر یکبار مصرف بودن، مقدار زیادی مبرد وارد اتمسفر می‌شود. تولیدکنندگان مبرد به منظور تعیین و تشخیص نوع محصولات خود، یک سیستم کدگذاری رنگی ایجاد کرده‌اند که در آن سیلندره‌های قابل پر شدن (چند بار مصرف) و یکبار مصرف رنگ جداگانه‌ای دارند و یا این که به وسیله‌ی رنگ، نوع مبرد را معلوم می‌کنند.

R-۱۱ نارنجی	R-۱۲ خاکستری	R-۲۲ سبز روشن	R-۵۰۲ قرمز مایل به آبی
R-۱۳۴a آبی روشن	R-۴۰۴ نارنجی	R-۵۰۷ سبز روشن	R-۴۰۷C قهوه‌ای روشن

جدول ۱: رنگ‌بندی سیلندره‌های مبرد

توصیه می‌شود این سیلندرها مجددا پر نشود!

برای مقاصد بازیابی (جمع‌آوری مبرد)، صرفا از سیلندره‌های مورد تایید DOT یا TÜV استفاده کنید!



تصویر ۵: سیلندره‌های یکبار مصرف مبرد

مراجع

RHC

صفحه ۲۷

تصویر ۱۳

به سه روش می‌توان از پر شدن بیش از حد سیلندر جلوگیری کرد!

۱. سیلندر دارای سوئیچ شناور سطح مایع باشد.

این سوئیچ شناور، توسط کابل به دستگاه جمع‌آوری مبرد وصل می‌شود و هنگامی که سیلندر تا ۸۰٪ حجم خود پر شد، دستگاه بازیابی مبرد قطع می‌شود.


۱ سیلندر بازیابی (جمع‌آوری مبرد)

۲ دستگاه بازیابی (جمع‌آوری)

۳ فیلتر همراه با شیلنگ ورودی

۴ کابل اتصال سوئیچ شناور به

دستگاه جمع‌آوری مبرد



تصویر ۶: بازیابی با اتصال OFP (سوئیچ شناور)

RHC

صفحه ۲۷

تصویر ۱۳



تصویر ۷: اتصال OFP سرسیلندر




تصویر ۸: نحوه ارتباط سیلندر و دستگاه بازیابی به اتصال OFP

مراجع

MI
صفحه ۴۶
تصویر
۹(۱)

۲. سیلندر بازیابی روی یک ترازو قرار داده شود. وقتی که مقدار تعیین شده مبرد در ترازو، داخل سیلندر پر شد، دستگاه جمع‌آوری مبرد قطع می‌شود.


- ۱ سیلندر بازیابی
- ۲ دستگاه بازیابی
- ۳ فیلتر و شیلنگ ورودی
- ۴ اتصال ترازو به دستگاه بازیابی



تصویر ۹: بازیابی با سیلندر روی ترازو و OFP متصل به آن

MI
صفحه ۴۶
تصویر
۹(۱)

۳. سیلندر بازیابی روی یک ترازو قرار داده شود. به محض رسیدن به شارژ ۸۰٪، متصدی به صورت دستی بازیابی را قطع می‌کند.



تصویر ۱۰: نحوه ارتباط سیلندر، ترازو و دستگاه بازیابی برای قطع دستی


هشدار: یک سویچ قطع ۸۰٪، همواره نمی‌تواند از سر ریز (پر شدن بیش از حد) جلوگیری کند. تعمیرکاری که از این سویچ استفاده می‌کند، باید به قابلیت آن و خطرات ایمنی که استفاده از آن به همراه دارد آگاهی کامل داشته باشد.

توضیحات بیشتر درباره این موضوع را در بخش «روش‌های بازیابی مبرد، روش پوش-پول» دنبال کنید.

فرآیند بازیابی مبرد

استفاده از دستگاه‌های بازیابی

دستگاه‌های بازیابی از طریق شیرهای سرویس، شیرهای خطی و یا انبرهای قفل‌ی سوراخ‌کن به سیستم متصل می‌شوند. بعضی از آنها با هر دو شکل مبرد گاز و مایع کار می‌کنند و برخی نیز سیلندرهای ذخیره سرخود دارند. دقت کنید تا اگر کمپرسور در مقابل ضربه مایع محافظت نشده، مبرد مایع را مکش نکند.



تصویر ۱۱: مسیر حرکت مبرد (دستگاه بازیابی)

نقشه‌ی بالا، نمونه‌ای از آرایش یک دستگاه بازیابی با محافظت ضربه مایع (رگلاتور فشار مکش) و کمپرسور روغنی را نشان می‌دهد.

سه نوع وسیله بازیابی وجود دارد: سرخود، وابسته به سیستم و غیرعامل (Passive)

سرخود:

این دستگاه، خود دارای کمپرسور (یا مکانیزم دیگری برای انتقال مبرد) به منظور بیرون کشیدن مبرد از سیستم می‌باشد و به کمک هیچ یک از اجزای سیستم تبرید نیاز ندارد.

وابسته به سیستم:

از سوی دیگر، دستگاه مبرد وابسته، به کمپرسور و/یا فشار مبرد درون سیستم متکی است. بازیابی‌هایی که در آن‌ها فقط از یک مخزن سرد شده استفاده می‌شود، در این دسته می‌گنجد.

غیرعامل (Passive):

این نوع بازیابی مربوط به استفاده از کیسه‌های بازیابی، مثلا برای جمع‌آوری مبرد یخچال خانگی که مقدار خیلی کمی است و با فشار اتمسفر و یا اندکی بالاتر در کیسه جمع‌آوری مبرد نگهداری می‌شود.

روش‌های بازیابی مبرد


روش بازیابی به نوع مبردی که بازیابی می‌شود بستگی دارد و معمولا به دو دسته تقسیم می‌شود: پرفشار و کم‌فشار. در دسته پرفشار، نقطه جوش مبرد در فشار اتمسفر بین 5°C تا 10°C است. مبردهای پرفشار شامل: $\text{CFC}-12$ ، $\text{HFC}-\text{R}134\text{a}$ و $\text{HCFC}-22$ می‌شوند. مبردهای کم‌فشار که در فشار اتمسفر دمای جوشی بیش از 10°C دارند شامل $\text{CFC}-11$ ، $\text{CFC}-113$ ، $\text{HCFC}-123$ و ... می‌شوند.

مراجع

بازیابی (جمع‌آوری مبرد) به حالت گاز

مبرد شارژ شده را می‌توان به صورت گاز مطابق این تصویر بازیابی کرد. در سیستم‌های تبرید بزرگ‌تر، بازیابی به صورت بخار، نسبت به حالت مایع به زمان بیشتری نیاز دارد.

شیلنگ‌های اتصال بین دستگاه‌های بازیابی، سیستم و سیلندرهای بازیابی می‌بایست تا حد امکان کوتاه و تا جایی که امکان دارد قطرشان زیاد باشد.



تصویر ۱۲: بازیابی به شکل گاز

MI
صفحه ۴۶
تصویر
۹(۱)


مراجع

MI
صفحه ۴۶
تصویر ۹

بازیابی (جمع‌آوری) به حالت مایع و جمع‌آوری روغن:

اگر دستگاه بازیابی، پمپ مکش مایع سرخود نداشته (وابسته به سیستم است) و یا برای کار با مبرد مایع طراحی نشده باشد، در این صورت می‌توان مبرد را به صورت مایع به وسیله دو سیلندر و یک دستگاه بازیابی کرد.

این سیستم همچنین روغن را از سیلندر متصل به شیر ورودی دستگاه بازیابی جدا می‌کند.




تصویر ۱۳: سیستم بازیابی با دو سیلندر برای جداسازی مایع و روغن

MI
صفحه ۴۶
تصویر ۹(۱)

بازیابی (جمع‌آوری) مبرد مایع به روش پوش-پول

دستگاه بازیابی، مبرد مایع را از سیستم خاموش مکش می‌کند و فشار آن را در سیلندر کاهش می‌دهد. سپس گاز مکش شده از سیلندر توسط دستگاه، به قسمت گاز دستگاه بازیابی فرستاده می‌شود.



تصویر ۱۴: سیستم بازیابی پوش-پول

تذکر: سوییچ‌های قطع ۸۰٪ بازیابی مبرد

سنسورهای (حسگرهای) قطع ۸۰٪ در اصل به منظور تامین ایمنی بازیابی مبرد به کار برده می‌شوند. در اکثر دستگاه‌ها، این سوییچ‌ها بدون توقف کامل جریان مبرد، به سادگی دستگاه بازیابی را خاموش می‌کنند که این روش ممکن است موجب پر شدن بیش از حد سیلندر شود و شرایط بسیار خطرناکی را برای تعمیرکار ایجاد کند. این موضوع در شرایط زیر یک خطر کاملاً شناخته شده است:

۱- در روش پوش-پول وقتی جریان مبرد به حالت سیفونی درآید، صرفاً دستگاه خاموش می‌شود ولی از پر شدن سیلندر جلوگیری نمی‌شود.

۲- هنگام استفاده از سیلندر با مقدار زیادی مبرد سرد و بازیابی از سیستمی با دمای بالاتر، خاموش کردن دستگاه، انتقال مبرد به مکان سردتر (در اینجا، سیلندر) را متوقف نمی‌کند و نهایتاً با این که دستگاه خاموش است، مخزن بیش از حد پر می‌شود.

هشدار: یک سوییچ قطع ۸۰٪ همواره از پر شدن بیش از حد جلوگیری نمی‌کند.

یادآوری: سوییچ‌های قطع ۸۰٪ کاملاً خودکار نیستند و باید بر عملکرد آن‌ها نظارت کرد! هیچ عملیاتی که با اتصالات موقت و سیستم تحت فشار سر و کار دارد را نباید بدون نظارت رها کرد!

◀◀◀ آزمایش ناخالصی مبرد و روغن (روان کننده)

به منظور آزمایش مبرد و روغن لازم است تا بدون آزاد کردن مبرد، از کمپرسور و یا سیستم تبرید نمونه‌برداری شود. روش انجام این کار متناسب با نحوه قرارگیری شیرهای قطع و وصل، و دسترسی به مبرد و روغن درون سیستم، بسیار متفاوت است.

مراجع

RHC

صفحه ۲۸

تصویر ۱۵



تصویر ۱۶: آزمایش مبرد سر سیلندر



تصویر ۱۵: آزمایش روغن سر مسیر مکش

کیت‌های اختصاصی آزمایش تعیین میزان رطوبت و اسیدیته‌ی مبرد در بازار موجود هستند.

RHC

صفحات ۲۸

و ۲۹

تصاویر ۱۵،

۱۶، ۱۷

امکان آزمایش تعیین اسیدیته روغن در برخی از سیستم‌ها وجود دارد. اسیدی بودن نشان‌دهنده‌ی سوختن کلسی یا جزیی سیم‌پیچ یا وجود رطوبت در سیستم است که می‌تواند باعث سوختن سیم‌پیچ شود.



تصویر ۱۷: نمونه‌گیری از روغن درون کمپرسور بسته (هرمتیک)

RHC

صفحات ۲۸

و ۲۹

تصاویر ۱۵،

۱۶، ۱۷



تصویر ۱۸: نمونه‌گیری از روغن درون کمپرسور نیمه‌بسته (نیمه‌هرمتیک)

استفاده مجدد از مبرد


از مبرد بازیابی شده متناسب با وضعیت آن، یعنی میزان و نوع ناخالصی‌ها، و علتی که آن را بازیابی کرده‌ایم، در همان سیستمی که از آن گرفته شده و یا در سیستمی دیگر، می‌توان دوباره استفاده کرد.

ناخالصی‌های (آلودگی‌ها) بالقوه مبرد شامل اسیدها، رطوبت، گازهای غیر قابل چگالش (تقطیر) و ذرات معلق ریز هستند. حتی مقدار کمی از این ناخالصی‌ها از عمر دستگاه می‌کاهد.

از مبردهای آلوده (شامل آن‌هایی که در سیستمی با کمپرسور سوخته هستند) به شرط آن که با یک یونیت شامل جداکننده‌ی روغن و فیلتر (یونیت بازیافت) بازیابی (جمع‌آوری) شود، می‌توان دوباره استفاده کرد. یونیت‌های بازیافت می‌توانند مستقیماً به سیستم تحت سرویس (مانند MAC) وصل شوند و یا این که مبرد ذخیره شده در سیلندر نگهداری یا بازیابی را تصفیه کنند.

اجزای تمیزکننده‌ی اصلی یک یونیت بازیافت معمول عبارتند از:


- ۱- کمپرسور
- ۲- شیر انبساط ترموستاتیک یا رگلاتور فشار ثابت
- ۳- اکومولاتور یا جداکننده روغن با شیر تخلیه
- ۴- فیلترها (یک یا بیشتر)
- ۵- قسمت تخلیه گازهای غیر قابل چگالش (دستی یا اتوماتیک)
- ۶- کندانسور (چگالنده)
- ۷- سیلندر ذخیره



تصویر ۱۹: مسیر جریان مبرد در یک یونیت بازیافت

زدودن و جذب موارد زیر:

- اسید
 - رطوبت
 - ذرات ریز معلق
- بنابر توصیه سازنده و وضعیت آلودگی مبرد، فیلتر بازیافت می‌بایست به صورت منظم تعویض شود.



تصویر ۲۰: نمونه‌ای از فیلتر چندگانه (فیلتر بازیافت)

بازیابی (جمع‌آوری) از سیستم تهویه مطبوع سیار (خودرو و قطار) (MAC)


انتقال گاز

سیستم‌های تهویه مطبوع سیار معمولاً در دو طرف فشار بالا و فشار پایین کمپرسور مجهز به شیرهای سرویس می‌باشند. از آنجا که میزان شارژ در چنین سیستم‌هایی به مراتب کم است، صرفاً شارژ به حالت گاز کفایت می‌کند.

هر دو شیلنگ دستگه جمع‌آوری مبرد را به شیر سرویس قسمت فشار بالا و پایین سیستم تبرید متصل کنید (همان‌طور که در شکل مشخص شده است).

در صورت نیاز، کوپله‌های سرویس را به شیلنگ‌های سرویس وصل کنید. روند سرویس اتوماتیک یا دستی سیستم تهویه مطبوع:

- بازیابی و ارزیابی داده‌های سیستم تهویه مطبوع
- بازیابی (جمع‌آوری) مبرد
- تعمیر سیستم تهویه مطبوع
- تست نشتی سیستم تهویه مطبوع
- تخلیه سیستم تهویه مطبوع
- شارژ سیستم تهویه مطبوع



تصویر ۲۱: سیستم تهویه مطبوع سیار (خودرو) متصل به یونیت بازیابی و بازیافت

بازیابی (جمع آوری) از یخچال خانگی

یخچال‌های خانگی بدون استثناء می‌بایست کمپرسورهای بسته (هرمیتیک) و سیستمی کاملاً آب‌بند داشته شده باشند. امکان بازیابی مبرد از یک سیستم کاملاً آب‌بندی شده که شیر سرویس هم ندارد نیز فراهم است. (در اکثر حالات لوله سرویس) یک انبر قفلی سوراخ‌کن و یا یک شیر خطی می‌بایست روی سیستم سوار شود. این شیرها صرفاً جنبه‌ی سرویس دارند و نباید به صورت دائم باقی بمانند. همواره پس از سرویس و تعمیر برای داشتن سیستم کاملاً آب‌بندی شده شیرها را بسته و آن‌ها را از سیستم جدا کنید.

مراجع

RHC

صفحه ۲۴

تصویر ۹

RHC

صفحه ۲۵

تصویر ۱۰



به دلیل پایین بودن مقدار شارژ، صرفاً شارژ به حالت گاز کافی است.

توصیه می‌شود (اگر ممکن است) شیرهای موقت (انبر قفلی سوراخ‌کن و شیر خطی) روی هر دو طرف فشار بالا و فشار پایین نصب شوند.



تصویر ۲۲: نصب انبرهای قفلی سوراخ‌کن

تکنولوژی‌های گوناگون بازیابی مبرد برای لوازم خانگی

بازیابی (جمع‌آوری مبرد) از سیستم‌های کوچک با لوله مویی به یکی از سه روش زیر انجام می‌شود:

۱. یونیت بازیابی و سیلندر بازیابی
۲. پمپ دستی بازیابی مبرد با سیلندر یا کیسه بازیابی
۳. بازیابی مبرد با پمپ خلاء و کیسه بازیابی


مرجع

بازیابی مبرد با یونیت بازیابی

- سیلندر بازیابی را روی ترازو قرار دهید.
- شیر خروجی یونیت بازیابی را به شیر مایع سیلندر بازیابی متصل کنید.
- شیر وسطی گیج را به شیر ورودی یونیت بازیابی متصل کنید؛ از یک فیلتر خطی استفاده کنید.
- شیرهای فشار پایین و فشار بالای گیج چندراهه را به دو طرف فشار پایین (لوله سرویس) و فشار بالا (فیلتر-خشک‌کن) وصل کنید.
- مبرد را بازیابی کنید.



تصویر ۲۳: قرار دادن سیلندر بازیابی



تصویر ۲۴: بازیابی مبرد با یونیت بازیابی

RRRE

صفحه ۳۲

تصویر ۱

RRRE

صفحه ۳۳

تصویر ۲

مراجع

RRRE

صفحه ۳۵

تصویر ۵

RRRE

صفحه ۳۶

تصویر ۶


پمپ دستی بازیابی مبرد با سیلندر یا کیسه بازیابی

- شیر خروجی پمپ دستی بازیابی را به شیر سیلندر یا کیسه بازیابی وصل کنید.
- سیستم تبرید (لوله سرویس و یا فیلتر-خشک‌کن) را به شیر ورودی پمپ دستی وصل کنید. از یک فیلتر-خشک‌کن خطی هم استفاده کنید.
- مبرد را بازیابی (جمع‌آوری) کنید.



تصویر ۲۵: اتصال پمپ دستی بازیابی

فیلتر- خشک‌کن



تصویر ۲۶: طریقه بازیابی با پمپ دستی

مراجع

RRRE

صفحه ۳۵

تصویر ۵


RHC

صفحه ۲۴

تصویر ۹

بازیابی مبرد با پمپ خلاء و کیسه بازیابی
مرحله ۱
تعداد فشار

- کیسه بازیابی مجهز به اتصال نری " ۱/۴ SAE با شیر سوزنی می‌باشد.
- کیسه بازیابی را با استفاده از شیلنگ دارای شیر توپی و بازکن شیر سوزنی به انبر قفلی سوراخ‌کن متصل کنید. شیر توپی با بازکن شیر سوزنی در محل سر شیر کیسه قرار گرفته و سوزن شیر در هنگام اتصال باز می‌شود.
- انبر قفلی سوراخ‌کن و شیر خطی را به سیستم وصل کرده و آن را باز کنید.
- مبرد به کیسه انتقال خواهد یافت.
- شیر (شیلنگ و انبر قفلی سوراخ‌کن) را بعد از متعادل شدن فشار ببندید و کیسه را جدا کنید.



تصویر ۲۷: اتصال کیسه بازیابی به انبر دسترسی

مراجع

RRRE

صفحه ۳۵

تصویر ۵

RRRE


صفحه ۳۷

تصویر ۷

RHC

صفحه ۲۴

تصویر ۹



مرحله ۲
اتصال پمپ خلاء

- کیسه بازیابی را با استفاده شیلنگ دارای شیر توپی و سوزن بازکن شیر به شیر خروجی پمپ خلاء متصل کنید. طرفی از شیلنگ که شیر توپی و سوزن بازکن قرار دارد را روی شیر کیسه بازیابی مبرد قرار دهید. در زمان اتصال، شیر سوزنی باز خواهد شد.



- شیلنگ متصل به شیر فشار پایین گیج چندراهه را به انبر قفلی سوراخ‌کن متصل و شیر را باز کنید.
- شیرهای گیج چندراهه را باز کنید (فشار پایین و شیر متصل به پمپ خلاء).
- شیر توپی سر کیسه بازیابی را باز کنید.
- تخلیه را شروع کنید.
- سیستم را به مدت حدود ۱۰ دقیقه تخلیه کنید.

نبايد فشار بیش از حدی درون کیسه باشد چرا که به پمپ صدمه می‌زند.

تصویر ۲۸: اتصال کیسه بازیابی به خروجی پمپ خلاء

فصل ۱۳: جایگزینی نوع مبرد

مقدمه

با کاهش تدریجی استفاده از CFCها و HCFCها در سیستم‌های تبرید، تجهیزات کنونی در نهایت یا باید با دستگاه‌های نو جایگزین و یا با مبردهای مناسب دیگری جایگزین شوند. جایگزینی نوع مبرد عبارت از فرآیندی است که دستگاه‌های موجود که در حال استفاده از مبردهای مخرب لایه‌ی اوزن (ODS) هستند، بدون این که تاثیر چشمگیری در عملکرد و یا تغییر اساسی در سیستم آن‌ها ایجاد شود، مبردهای غیر مخرب لایه‌ی اوزن را جایگزین نمایند و تا پایان عمر مفید خود، به کار ادامه دهند.

با این روش، برخلاف تعویض کل سیستم، فقط تعدادی از اجزا تعویض می‌گردند. لطفاً به جدول اطلاعات مبردها در پایان این فصل مراجعه کنید.

کلیات جایگزینی نوع مبرد

موارد تغییر

عملیات تعویض مبرد می‌تواند شامل یک و یا چند تغییر در موارد زیر باشد:

- مبرد
- روغن
- فیلتر-خشک‌کن
- شیر انبساط
- کمپرسور (گیربکس، سرعت و موتور)
- مواد عایق‌بندی و درزگیرها
- در سیستم‌های سانتریفیوژ (گریز از مرکز): سیستم هواگیری، پروانه/گیربکس

مشکلات مربوط به تعویض مبردهای CFC/HCFC:

- مطالعات نشان می‌دهند که پس از تعویض ۱۲-CFC مصرف برق ۱ تا ۷ درصد بالا می‌رود.
- دشواری پیدا کردن روغن مناسب برای HCF-۱۳۴a؛ این مبرد قابلیت حل شدن کمی دارد و روغن‌های معدنی به خوبی با آن مخلوط نمی‌شوند.
- برگشت نامناسب روغن به کمپرسور که می‌تواند باعث خرابی کمپرسور شود.
- رسوب گرفتن شیر انبساط و مبدل‌های حرارتی که موجب تضعیف عملکرد سیستم می‌شود.

روغن‌های مناسب برای مبردهای جایگزین:

- همراه با مبردهای CFC باید از روغن‌های پلی‌پول‌استر استفاده شود.
- لازم است روغن سیستم‌های موجود، کاملاً تخلیه شود. این امر به دلیل ناسازگاری شیمیایی روغن‌ها و مبردها می‌باشد.
- سیستمی که با مبرد جایگزین شارژ شده ممکن است خیلی زود به دلیل واکنش میان کلر موجود در CFC و روغن، دچار خرابی شود.

روغن‌های پلی‌پول‌استر سازگاری خوبی با CFC دارند و از این رو برای استفاده با CFC-12، HCFC-22 و CFC-502 قابل قبول هستند.

نکات مهم برای استفاده از روغن‌ها:

- پلی‌پول‌استرها نسبت به روغن‌های معدنی تمایل بیشتری برای جذب آب دارند.
- از این رو نیازمند مراقبت ویژه قبل از استفاده می‌باشند، زیرا وجود آب اضافی در سیستم کنونی، محتمل است.
- تخلیه (وکیوم) کامل ضروری است.
- برای حصول اطمینان از خارج شدن همه آب‌های اضافی از سیستمی که روغن آن با پلی‌پول‌استر جایگزین شده است، به یک فیلتر-خشک‌کن بزرگ‌تر نیاز است.
- روغن‌های پلی‌پول‌استر موادی را می‌توانند حل کنند که CFCها و روغن‌های معدنی نمی‌توانند. بنابراین فیلتر-خشک‌کن می‌بایست به صورت مرتب بازرسی شود.

اکیداً توصیه می‌گردد برای حصول اطمینان از سازگاری روغن با عناصری که با آن‌ها در ارتباط قرار می‌گیرد، همواره از روغنی که شرکت سازنده مشخص کرده است استفاده گردد.

روغن‌های معدنی پسماند

مقادیر قابل قبول روغن معدنی پسماند در سیستمی که نوع مبرد آن جایگزین شده:

روغن معدنی پسماند در سیستم	دمای تبخیر
۱ تا ۳ درصد	پایین‌تر از 15°C -
حدود ۵ درصد	بین 15°C - تا 5°C -
۵ تا ۱۰ درصد	بالای 0°C

جدول ۱: مقادیر قابل قبول روغن معدنی پسماند در سیستمی که نوع مبرد آن جایگزین شده با توجه به دمای تبخیر در اواپراتور (تبخیرکننده)

انواع جایگزینی نوع مبرد

جایگزینی نوع مبرد به صورت جزئی:

تغییر نوع مبرد، بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییر در سیستم تبرید. پس از شستشوی کامل سیستم با نیتروژن خشک و شارژ سیستم با مبرد جدید، ممکن است لازم باشد تا برخی از روغن‌های معدنی با روغن‌های پلی‌پول‌استر یا پلی‌آکلیلین گلیکول (PAG) جایگزین شوند.

جایگزینی نوع مبرد به صورت ساده و اقتصادی:

عبارت است از تغییر نوع مبرد همراه با تعویض تعدادی از قطعات مانند واشرها، او رینگ‌ها و فیلتر-خشک‌کن‌ها که ممکن است منجر به کاهش کارایی یا ظرفیت و یا هر دو شود.

جایگزینی مهندسی شده‌ی نوع مبرد سیستم:

با جایگزینی مبرد، تعویض قطعات اساسی سیستم مانند کمپرسور، مبدل‌های حرارتی و شیرهای انبساط با قطعات جدیدی که به طور اختصاصی برای سازگاری با مبرد جایگزین طراحی شده‌اند ضرورت پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری

- باید توجه داشت برای دستگاہی که به خوبی در حال کار است، تا زمانی که نیاز به باز شدن سیکل تبرید برای تعمیرات ایجاد نشود، جایگزینی نوع مبرد توصیه نمی‌شود.
- یک سیستم کارا نباید هیچ‌زبانی به لایه‌ی اوزن برساند.
- مقرون به صرفه‌تر است که سیستم‌های برودتی قدیمی (RCA) به جای جایگزینی نوع مبرد، تعویض شوند. علاوه بر این، راندمان مصرف انرژی در تجهیزات جدید بالاتر می‌رود.
- هزینه‌های جایگزینی نوع مبرد:
 - هزینه نیروی کار
 - هزینه قطعاتی که نیاز به تعویض دارند.


- مسئله‌ی جایگزینی روغن مناسب با مبرد انتخاب شده، نقش مهمی در تعیین هزینه‌ها دارد. سیستم‌های تبرید یا تهویه مطبوع با لوله‌کشی گسترده و/یا متعلقات زیاد (مثلاً جداکننده روغن یا اکومولاتور)، لازم است با روغن جدید شستشو داده شوند تا مقدار روغن معدنی پسماند در آن‌ها به حد قابل قبولی برسد.
- عملیات جایگزینی نوع مبرد را می‌توان همزمان با تعمیرات دوره‌ای سیستم‌های RCA برنامهریزی کرد.

هنگامی که عرضه CFCها به دلیل ممنوعیت واردات، کم باشد و یا این که این مبردها اصلاً در دسترس نباشند، گزینه جایگزینی نوع مبرد قابل بررسی است.

فرآیند عملی برای جایگزینی نوع مبرد

جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز:

- ۱- نوع مبرد فعلی
- ۲- نوع و مدل تمامی اجزای سیستم از قبیل کمپرسور، اواپراتور (تبخیرکننده)، کندانسور (چگالنده) و ...
- ۳- اندازه رسیور
- ۴- نوع و مدل دستگاه‌های کنترل اصلی
- ۵- نوع و مدل دیگر دستگاه‌های کنترل
- ۶- قطر و طول لوله‌کشی
- ۷- اختلاف ارتفاع بین کمپرسور، اواپراتور (تبخیرکننده) و کندانسور (چگالنده)
- ۸- مشخصات ویژه‌ی تجهیزات موجود
- ۹- اطلاعات مربوط به ارزیابی سیستم در حال کار از جمله دمای تبخیر و تقطیر، داده‌های الکتریکی، دمای مورد نظر (درون یخچال/دمای محیط برای سیستم‌های تهویه مطبوع)
- ۱۰- سوابق معایب سیستم (به ویژه سوختن کمپرسور)



شکل ۱: فرآیند جایگزینی نوع مبرد

شارژ مبرد

مبردهای HFC که به صورت ترکیبی هستند، حتماً باید به صورت مایع به سیستم تزریق شوند. برای تبدیل مایع به گاز می‌توان از گیج چندراهه و یا شیر فشارشکن استفاده کرد. سیلندر ذخیره مبرد باید از نظر نشتی چک شود. در غیر این صورت، ترکیب شیمیایی مبرد می‌تواند تغییر یابد. برای جلوگیری از ترکیب مبردهای غیر هم‌نوع، یخچال‌ها و سیستم‌های تهویه مطبوع پس از فرآیند جایگزینی نوع مبرد می‌بایست برچسب‌گذاری شوند.

- هنگام پر کردن سیستم با مبرد جدید مواظب باشید بیش از اندازه پر نکنید.
- برای شروع، مقدار مبرد را به اندازه ۷۵ درصد وزن مبرد CFC قبلی در نظر بگیرید.

میزان بهینه شارژ متناسب با طراحی و شرایط کارکرد سیستم متغیر است. اما بهترین مقدار شارژ برای اغلب سیستم‌ها حدود ۷۵ تا ۹۰ درصد وزن شارژ اصلی CFC است. سیستم را روشن کنید و اجازه دهید تا شرایط تثبیت شود. اگر مقدار شارژ ناکافیست، مبرد را کم‌کم به سیستم وارد کنید تا سیستم به اندازه مورد نظر شارژ شود. شارژ باید به صورت مایع انجام شود.

ادامه دادن شارژ سیستم تا زمانی که چشمی بازرسی (شیشه رویت) بدون حباب می‌شود، ممکن است موجب شارژ بیش از حد شود.

برای این که سیستم به خوبی کار کند لازم است تنظیمات کنترل‌ها را تغییر داد. برای مثال:

- رگلاتورهای فشار اواپراتور (تبخیرکننده)
- سوئیچ‌های فشار Cut-in و Cut-out
- سوئیچ‌های فشار فن کندانسور (چگالنده)
- شیر تنظیم فشار کمپرسور و ...

با توجه به امتزاج‌پذیری بالای روغن HFCها و روغن‌های پلی‌لیول استر، همیشه سطح کارتر روغن کمپرسور را چک کنید. آمپراژ مناسب کارکرد کمپرسور را با شرکت سازنده چک کنید. برای گردآوری و ارزیابی داده‌ها از «دفترچه جایگزینی نوع مبرد سیستم تبرید» در پایان همین فصل استفاده نمایید.

تذکرات مهم:

با توجه به این که تمامی مبردهای ترکیبی حداقل دارای یک جزء قابل اشتعال هستند، باید پیش‌بینی‌های مناسبی برای جلوگیری از ورود هوا به داخل سیستم به عمل آید. در شرایط تحت فشار، هنگامی که میزان هوا به طور نسبی بالا باشد، آستانه اشتعال می‌تواند به طرز خطرناکی تغییر کند. علاوه بر این، تست فشار با مخلوط هوا و مبرد ممنوع می‌باشد.


از هوای معمولی برای تست فشار استفاده نکنید!

فقط از نیتروژن خشک و بدون اکسیژن استفاده کنید.

مسائل عملی

تعویض روغن (تخلیه):

۱. سیستم را از نظر نشستی بازرسی نمایید و در صورت نیاز آن را بر طرف کنید.
۲. بعد از تخلیه مبرد داخل کمپرسور به روش Pump-Down شیرهای ورود و خروج کمپرسور را ببندید.
۳. در صورت نیاز، باقی‌مانده مبرد را با استفاده از تکنیک مناسب بازیابی، تخلیه کنید.
۴. دریچه تعویض روغن روی بدنه کمپرسور (کارت‌ر) را باز کنید.
۵. یک لوله مسی نرم به قطر ۶ میلی‌متر را به کف کارت‌ر برسانید.
۶. بالای لوله را به وسیله نوار و یا لاستیک هوابندی نمایید و آن را ثابت نگه دارید.
۷. با فشار کم، مقدار کمی از نیتروژن خشک را به داخل کارت‌ر انتقال دهید.
۸. روغن موجود در کارت‌ر در ظرف دیگری تخلیه می‌گردد.
۹. روغن را با رعایت مسائل زیست‌محیطی دور بریزید.



تصویر ۲: تعویض روغن به کمک نیتروژن خشک

- اتصال نیتروژن و تخلیه روغن

- روغن کارکرده و آلوده



تصویر ۳: روند تعویض روغن

- دریچه تعویض روغن



تصویر ۴: دریچه تعویض روغن

تخلیه روغن از یک کمپرسور بسته (هرمتیک):


- کمپرسور را از سیستم جدا کنید.
- کمپرسور را وارونه کنید.
- روغن را از لوله مکش یا سرویس تخلیه کنید.
- مقدار کمی (۱۵۰ ml) روغن پلیول استر وارد کمپرسور کرده و کمپرسور تکان دهید.
- روغن باقی‌مانده را تخلیه کنید.



تصویر ۵: تخلیه روغن از یک کمپرسور بسته (هرمتیک)

تعویض روغن (پر کردن)

۱. یک پمپ تخلیه (وکیوم) را به شیر مکش کمپرسور وصل کنید.
۲. سر آزاد لوله مسی به قطر ۶ میلی‌متر را تا انتها به داخل ظرف روغن پلیول استر فرو کنید (سر دیگر آن در کمپرسور قرار دارد).
۳. پمپ تخلیه (وکیوم) را روشن کنید.
۴. با توجه به ایجاد فشار مکش در کمپرسور، روغن به داخل کمپرسور منتقل می‌گردد.
۵. سطح روغن را از چشمی بازرسی (شیشه رویت) کنترل کنید. اما همان حجم تخلیه شده را پر کنید.
۶. جریان روغن را قطع نمایید.
۷. مقدار روغن انتقال یافته را اندازه‌گیری کنید.
۸. هوای کمپرسور را تخلیه کنید.
۹. شیرهای بسته کمپرسور را باز نمایید.
۱۰. کمپرسور را روشن نمایید.
۱۱. سیستم را از جهت نشتی بازرسی نمایید.



تصویر ۶: تعویض روغن به کمک پمپ تخلیه (وکیوم)

از آنجا که روغن پلیول استر نو به راحتی رطوبت را جذب می‌کند، باید از ظروف کوچک استفاده نمایید. ظروف در باز را برای استفاده‌های بعدی نگهداری نکنید.

روند پر کردن روغن (نمونه ۱)


- اتصال پمپ تخلیه (وکیوم) به شیر سرویس مسیر مکش سر کمپرسور
- اتصال شیلنگ روغن پلیول استر



تصویر ۷: جزئیات پر کردن روغن

روند پر کردن روغن (نمونه ۲)

- پمپ تخلیه (وکیوم)
- شیلنگ متصل به کمپرسور (کارتر)
- قوطی روغن پلیول استر
- ترازو
- دستگاه بازیابی



تصویر ۸: روند پر کردن روغن

دفترچه‌ی اطلاعات جایگزینی نوع مبرد سیستم تبرید		
نام شرکت سرویس‌کننده (تعمیرکار)		
آدرس		
تلفن و دورنگار		
شماره ثبت یا پروانه		
نام مشتری		
آدرس		
تلفن و دورنگار		
نام شخص رابط		
اطلاعات نصب/ دستگاه		
سازنده	نوع نصب	
شماره سریال	مدل و شماره	
سازنده	نوع کمپرسور	
شماره سریال	مدل و شماره	
اطلاعات کارکرد سیستم		
جدید	قدیم	
نوع مبرد	نوع مبرد	
مقدار شارژ	مقدار شارژ	
نوع روغن	نوع روغن	
شارژ روغن	شارژ روغن	
فشار مکش	فشار مکش	
فشار تخلیه	فشار تخلیه	
دمای خط مکش	دمای خط مکش	
دمای خط تخلیه	دمای خط تخلیه	
دمای محیط	دمای محیط	
دمای سیال خنک‌شونده/اتاق	دمای سیال خنک‌شونده/اتاق	
تنظیم فشار پایین	تنظیم فشار پایین	
تنظیم فشار بالا	تنظیم فشار بالا	
اطلاعات الکتریکی		
ولتاژ ورودی	ولتاژ ورودی	
آمپر کمپرسور	آمپر کمپرسور	
دیگر اطلاعات نصب		
قطر خط تخلیه	قطر خط تخلیه	
طول خط مایع	طول خط مایع	
طول خط مکش	طول خط مکش	
اختلاف ارتفاع کمپرسور و اواپراتور (تبخیرکننده)	اختلاف ارتفاع کمپرسور و اواپراتور (تبخیرکننده)	
نوع اواپراتور (تبخیرکننده)	نوع اواپراتور (تبخیرکننده)	
نوع فیلتر - خشک‌کن	نوع فیلتر - خشک‌کن	
نوع فیلتر - خشک‌کن	نوع فیلتر - خشک‌کن	
امضاء مشتری	امضاء تعمیرکار	تاریخ

جدول ۲: دفترچه‌ی اطلاعات جایگزینی نوع مبرد سیستم تبرید

برچسب تجهیزاتی که مبرد آن‌ها جایگزین شده	
	نام شرکت
	نام تجاری
	آدرس
	تلفن و دورنگار
	شماره ثبت یا پروانه
<p>جایگزینی مبرد برای کار با مبرد HFC-R134a</p> <p>این سیستم فقط با مبرد HFC-R134a و روغن مصنوعی (سنتتیک) باید کار کند.</p>	
	مقدار شارژ
	مقدار روغن (قدیم)
	مقدار روغن (جدید)
	جایگزینی مبرد توسط:
	تاریخ تعویض مبرد:
	امضاء:
جدول ۳: برچسب تجهیزاتی که مبرد آن‌ها جایگزین شده	

اطلاعات مبردها

CFCها (حذف شده تحت پروتکل مونترال)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی/نام مصطلح	ODP	GWP ۱۰۰ ساله	طبقه‌بندی ایمنی
CFC	R-11	CFC-11/ CCl3F	1	4,750	A1
CFC	R-113	CFC-113/ CCl2FCClF2	1	6,130	A1
CFC	R-114	CFC-114/ CClF2CClF2	1	10,040	A1
CFC	R-115	CFC-115/ CClF2CF3	0.44	7,370	A1
CFC	R-12	CFC-12/ CCl2F2	1	10,890	A1
CFC	R-13	CFC-13/ CClF3	1	14,420	A1
CFC	R-400	R-12/114 (500/500)	1	10,000	A1
CFC	R-500	R-12/152a (73.8/26.2)	0.738	8,100	A1
CFC	R-502	R-22/115 (48.8/51.2)	0.25	4,700	A1
CFC	R-503	R-23/13 (40.1/59.9)	0.599	15,000	A1

مبردهای HCFC خالص (در حال حذف تحت پروتکل مونترال)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی/نام مصطلح	ODP	GWP ۱۰۰ ساله	طبقه‌بندی ایمنی
HCFC	R-123	HCFC-123/ CHCl2CF3	0.02	77	81
HCFC	R-124	HCFC-124/ CHClF3	0.02	609	A1
HCFC	R-142b	HCFC-142b / CH3CClF2	0.07	2,310	A2
HCFC	R-22	HCFC-22/ CHClF2	0.05	1,810	A1

مبردهای HFC خالص (تحت کنترل پیمان کیوتو)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی/نام مصطلح	ODP	GWP ۱۰۰ ساله	طبقه‌بندی ایمنی
HFC	R-125	HFC-125/ CHF2CF3	0	3,500	A1
HFC	R-134a	HFC-134a / CH2FCF3	0	1,430	A1
HFC	R-143a	HFC-143a / CH3CF3	0	4,470	A2
HFC	R-152a	HFC-152 / CH3CHF2	0	124	A2
HFC	R-161	HFC-161 / CH3CH2F - ethyl fluoride	0	12	
HFC	R-227ea	HFC-227ea / CF3CHF3	0	3,220	A1
HFC	R-23	HFC-23/ CHF3 - fluoroform	0	14,760	A1
HFC	R-236ea	HFC-236ea / CHF2CHF3	0	1,370	
HFC	R-236fa	HFC-236fa / CF3CH2CF3	0	9,810	A1
HFC	R-245fa	HFC-245fa / CHF2CH2CF3	0	1,030	81
HFC	R-32	HFC-32/ CH2F2 - methylene fluoride	0	675	A2

مبردهای ترکیبی HCFC (در حال حذف تحت پروتکل مونترال)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی/نام مصطلح	ODP	GWP ساله ۱۰۰	طبقه‌بندی ایمنی
HCFC Blends	R-401A	R-22/152a/124 (53.0/13.0/34.0)	0.033	1,200	A1
HCFC Blends	R-401B	R-22/152a/124 (61.0/11.0/28.0)	0.036	1,300	A1
HCFC Blends	R-401C	R-22/152a/124 (33.0/15.0/52.0)	0.027	930	A1
HCFC Blends	R-402A	R-125/290/22 (60.0/2.0/38.0)	0.019	2,800	A1
HCFC Blends	R-402B	R-125/290/22 (38.0/2.0/60.0)	0.03	2,400	A1
HCFC Blends	R-403A	R-290/22/218 (5.0/75.0/20.0)	0.038	3,100	A1
HCFC Blends	R-403B	R-290/22/218 (5.0/56.0/39.0)	0.028	4,500	A1
HCFC Blends	R-405A	R-22/152a/142b/C318 (45.0/7.0/5.5/42.5)	0.026	5,300	d
HCFC Blends	R-406A	R-22/600a/142b (55.0/4.0/41.0)	0.056	1,900	A2
HCFC Blends	R-408A	R-125/143a/22 (7.0/46.0/47.0)	0.024	3,200	A1
HCFC Blends	R-409A	R-22/124/142b (60.0/25.0/15.0)	0.046	1,600	A1
HCFC Blends	R-409B	R-22/124/142b (65.0/25.0/10.0)	0.045	1,600	A1
HCFC Blends	R-411A	R-1270/22/1152a (1.5/87.5/11.0)	0.044	1,600	A2
HCFC Blends	R-411B	R-1270/22/1152a (3.0/94.0/3.0)	0.047	1,700	A2
HCFC Blends	R-412A	R-22/218/142b (70.0/5.0/25.0)	0.053	2,300	A2
HCFC Blends	R-414A	R-22/124/600a/142b (51.0/28.5/4.0/16.5)	0.043	1,500	A1
HCFC Blends	R-414B	R-22/124/600a/142b (50.0/39.0/1.5/9.5)	0.039	1,400	A1
HCFC Blends	R-415A	R-22/152a (82.0/18.0)	0.041	1,500	A2
HCFC Blends	R-415B	R-22/152a (25.0/75.0)	0.013	550	A2
HCFC Blends	R-416A	R-134a/124/600 (59.0/39.5/1.5)	0.008	1,100	A1
HCFC Blends	R-418A	R-290/22/1152a (1.5/96.0/2.5)	0.048	1,700	A2
HCFC Blends	R-420A	R-134a/142b (88.0/12.0)	0.008	1,500	A1
HCFC Blends	R-509A	R-22/218 (44.0/56.0)	0.022	5,700	A1

مبردهای ترکیبی HFC (تحت کنترل پیمان کیوتو)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی نام مصطلح	ODP	GWP ۱۰۰ ساله	طبقه‌بندی ایمنی
HFC Blend	R-404A	R-125/143a/134a (44.0/52.0/4.0)	0	3,900	A1
HFC Blend	R-407A	R-32/125/134a (20.0/40.0/40.0)	0	2,100	A1
HFC Blend	R-407B	R-32/125/134a (10.0/70.0/20.0)	0	2,800	A1
HFC Blend	R-407C	R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0)	0	1,800	A1
HFC Blend	R-407D	R-32/125/134a (15.0/15.0/70.0)	0	1,600	A1
HFC Blend	R-407E	R-32/125/134a (25.0/15.0/60.0)	0	1,600	A1
HFC Blend	R-410A	R-32/125 (50.0/50.0)	0	2,100	A1
HFC Blends	R-413A	R-218/134a/600a (9.0/88.0/3.0)	0	2,100	A2
HFC Blend	R-417A	R-125/134a/600 (46.6/50.0/3.4)	0	2,300	A1
HFC Blend	R-419A	R-125/134a/E170 (77.0/19.0/4.0)	0	3,000	A2
HFC Blend	R-421A	R-125/134a (58.0/42.0)	0	2,600	A1
HFC Blend	R-421B	R-125/134a (85.0/15.0)	0	3,200	A1
HFC Blend	R-422A	R-125/134a/600a (85.1111.5/3.4)	0	3,100	A1
HFC Blend	R-422B	R-125/134a/600a (55.0/42.0/3.0)	0	2,500	A1
HFC Blend	R-422C	R-125/134a/600a (82.0/15.0/3.0)	0	3,100	A1
HFC Blend	R-422D	R-125/134a/600a (65.1/31.5/3.4)	0	2,700	A1
HFC Blend	R-423A	R-134a/227ea (52.5/47.5)	0	2,300	A1
HFC Blend	R-424A	R-125/134a/600a/600/601a (50.5/47.0/ 0.9/	0	2,400	A1
HFC Blend	R-425A	R-32/134a/227ea (18.5/69.5/12.0)	0	1,500	A1
HFC Blend	R-426A	R-125/134a/600/601a (5.1/93.0/1.3/0.6)	0	1,500	A1
HFC Blend	R-427A	R-32/125/143a/134a (15.0/25.0/10.0/50.0)	0	2,100	A1
HFC Blend	R-428A	R-125/143a/290/600a (77.5/20.0/0.6/1.9)	0	3,600	A1
HFC Blend	R-429A	R-E170/152a/600a (60.0/10.0/30.0)	0		
HFC Blend	R-430A	R-152a/600a (76.0/24.0)	0		A3
HFC Blend	R-431A	R-290/152a (71.0/29.0)	0		A3
HFC Blend	R-434A	R-125/143a/134a/600a (63.28/18.0/16.0/2.8)	0		
HFC Blend	R-434A	R-125/143a/134a/600a (63.2/18.0/16.0/2.8)	0		
HFC Blend	R-435A	R- E170/152a (80.0/20.0)	0		

ادامه‌ی جدول مبردهای ترکیبی HFC (تحت کنترل پیمان کیوتو)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی/نام مصطلح	ODP	GWP ۱۰۰ ساله	طبقه‌بندی ایمنی
HFC Blend	R-437A	R-125/134a/600/601 (19.5/78.5/1.4/0.6)	0		
HFC Blend	R-507A	R-125/143a (50.0/50.0)	0	4,000	A1
HFC Blend	R-508A	R-23/116 (39.0/61.0)	0	13,000	A1
HFC Blend	R-508B	R-23/116 (46.0/54.0)	0	13,000	A1

مبردهای هیدروکربن (تحت مقررات ایمنی محلی)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی/نام مصطلح	ODP	GWP ۱۰۰ ساله	طبقه‌بندی ایمنی
HC	R-1150	CH ₂ -CH ₂ - ethylene	0		A3
HC	R-1270	CH ₃ CH-CH ₂ - propylene	0		A3
HC	R-170	CH ₃ CH ₃ - ethane	0		A3
HC	R-290	CH ₃ CH ₂ CH ₃ - propane	0	3	A3
HC	R-600	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃ - butane	0	3	A3
HC	R-600a	CH(CH ₃) ₂ -CH ₃ - isobutane	0	3	A3

مبردهای ترکیبی هیدروکربن (تحت مقررات ایمنی محلی)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی/نام مصطلح	ODP	GWP ۱۰۰ ساله	طبقه‌بندی ایمنی
HC Blend	R-432A	R-1270/E170 (80.0/20.0)			A3
HC Blend	R-433A	R-1270/290 (30.0/70.0)			A3
HC Blend	R-436A	R-290/600a (56.0/44.0)			A3
HC Blend	R-436B	R-290/600a (52.0/48.0)			A3
HC Blend	R-510A	R-E170/600a (88.0/12.0)			A3

مبردهای طبیعی (تحت مقررات ایمنی محلی)

نوع	شماره R	فرمول شیمیایی/نام مصطلح	ODP	GWP ۱۰۰ ساله	طبقه‌بندی ایمنی
Natural	R-702	H ₂ - normal hydrogen	0		A3
Natural	R-704	He - helium	0		A1
Natural	R-717	NH ₃ - ammonia	0	0	B2
Natural	R-718	H ₂ O-water	0	0	A1
Natural	R-729	air-78% N ₂ • 21% O ₂ , 1% Ar, +	0		A1
Natural	R-744	CO ₂ - carbon dioxide	0	1	A1
Natural	R-764	SO ₂ - sulfur dioxide	0	300	B1

فصل ۱۴: ایمنی

مقدمه

کار با تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد و ... که در تبرید به کار می‌روند، به شیوه‌ای متفاوت و همراه با خطرات بالایی که برای سلامت افراد دارند صورت می‌گیرد.

این فصل مروری دارد به علائم و البسه‌ی کار که به ایمنی پرسنلی که در این زمینه مشغولند مربوط است.

کار صرفاً باید توسط پرسنل آموزش دیده و مجهز به وسایل ایمنی و ادوات و ابزارآلات در شرایط مناسب و کیفیت مطلوب انجام شود.

هشدارها



خطر - تماس مضر مبرد و روغن با دست/چشم



خطر - مبرد قابل اشتعال



خطر - برق



خطر - استنشاق گازهای سمی



خطر - منطقه‌ی خطرناک



خطر - گاز و مخزن تحت فشار



خطر - اشیاء سنگین
آویزان



خطر - سطح داغ

تصویر ۱: علائم خطر

ممنوعیت‌ها



استعمال دخانیات ممنوع



آتش روشن کردن ممنوع

فقط افراد مسئول
ورود افراد متفرقه ممنوعاز ماشین‌آلات در محیط
مرطوب استفاده نکنید.

تصویر ۲: علائم ممنوعیت

نجات (فرار و کمک‌های اولیه)



راه فرار



کمک‌های اولیه



مایع شستشوی چشم

اطلاعات تماس با نزدیک‌ترین
مرکز مراقبت‌های پزشکی

تصویر ۳: علائم مربوط به فرار و کمک‌های اولیه

الزامات



لباس کار مناسب بپوشید.



دستکش‌های محافظ بپوشید.



از گوشی‌های محافظ استفاده کنید.




از عینک ایمنی استفاده کنید.



از کلاه ایمنی استفاده کنید.



از کفش ایمنی استفاده کنید.



تجهیزات را برای سرویس از برق خارج کنید.



ماشین‌آلات را برای سرویس خاموش کنید.

تصویر ۴: علائم الزامات

لباس کار



دستکش‌های کار معمولی

دستکش با کف و سرانگشت‌های لاستیکی
دستکش با پوشش داخلی لاستیکی

میزان محافظت به نوع کار بستگی دارد.

تصویر ۵: دستکش کار (نمونه ۱)



دستکش کار با مبرد و روغن

دستکش کار کلفت برای
جوش کاری

میزان محافظت به نوع کار بستگی دارد.

تصویر ۶: دستکش کار (نمونه ۲)



عینک ایمنی معمولی با
محافظ کناری



عینک ایمنی با محافظ
پوششی کامل

میزان محافظت به نوع کار بستگی دارد.

تصویر ۷: عینک ایمنی



گوشی محافظ



ماسک تنفس



کلاه ایمنی

میزان محافظت به نوع کار بستگی دارد.

تصویر ۸: دیگر وسایل ایمنی



محافظت پنجه و پاشنه (فولادی)

کفش ایمنی (ساق کوتاه و ساق بلند)

میزان محافظت به نوع کار بستگی دارد.

تصویر ۹: کفش ایمنی



لباس کار یکسره



شلوار کار



ژاکت کار

میزان محافظت به نوع کار بستگی دارد.

تصویر ۱۰: لباس‌های ایمنی

واژه‌نامه

خم‌زنی

از آنجا که مس به آسانی شکل‌پذیر است، بسیاری از اوقات به منظور برآورده کردن نیازهای سیستم لوله‌کشی، آن را خم می‌کنند. اگر زاویه خم کم باشد، می‌توان به راحتی با دست این کار را انجام داد. اما در غیر این صورت، غالباً بهتر است برای جلوگیری از تاب برداشتن مسیر لوله‌کشی که موجب محدود شدن جریان می‌شود، از تجهیزات ویژه‌ای استفاده شود. این تجهیزات می‌توانند به سادگی یک دستگاه فنر مانند باشند که مانع جمع‌شدگی جدار لوله می‌شوند یا مانند دستگاه‌هایی که شامل تعدادی اهرم و چرخ‌دنده هستند، پیچیده‌تر باشند.

جوش کاری

جوش کاری یک نوع فرآیند اتصال است که در آن فلز یا آلیاژ پرکننده (مفتول جوش) تا دمای ذوب بالای 450°C (480°F) گرم می‌شود و به خاطر اثر موینگی بین دو قطعه اتصال پخش می‌گردد. در دمای ذوب، مفتول جوش، ذوب شده و با لایه‌ی نازکی از فلز پایه بر هم اثر کرده و با سرد شدن، اتصال محکم و بی‌درزی را به وجود می‌آورد. برای داشتن بیشترین استحکام برای اتصالات جوش کاری شده، قطعات می‌بایست کاملاً فیت باشند و فلز پایه کاملاً تمیز و عاری از هرگونه اکسید باشد.

اتصال جوش کاری شده: اتصالی که از به هم پیوستن قطعات فلزی به وسیله مفتول آلیاژی که در دمایی عموماً بیش از 450°C ولی کمتر از دمای ذوب قطعات اصلی اتصال ذوب شده است.

شارژ

انتقال مبرد از یک منبع (سیلندر برای مبرد نو یا مبرد بازیافت شده) به یک سیستم بر مبنای وزن، مقدار سابکولینگ یا فشار تبخیر مشخص. شارژ معمولاً به وسیله‌ی یک دستگاه شارژ اختصاصی (در محل تولید) و به وسیله سیلندر که توسط گیج چندراهه/شیلنگ به سیستم وصل می‌شود، صورت می‌گیرد. بعد از آن که سیستم کاملاً با مبرد جدید شارژ شد، سیلندر از سیستم تبرید جدا می‌شود.

مهار مبرد

کاربرد تکنیک‌ها یا تجهیزات ویژه‌ای که به منظور جلوگیری یا کاهش فرار مبرد در هنگام نصب، کارکرد و سرویس سیستم تبرید و یا از سرویس خارج کردن تجهیزات تبرید و تهویه مطبوع طراحی شده‌اند.

تخلیه

تخلیه سیستم تبرید یعنی خارج کردن کامل باقیمانده‌ی رطوبت و یا گازهای غیر قابل چگالش (تقطیر) از سیستم. تخلیه سیستم تبرید به منزله تخلیه مبرد و ناخالصی آن مانند رطوبت و هوا و در نتیجه رسیدن به شرایط نزدیک به خلاء در سیستم است. عمل تخلیه معمولاً به وسیله پمپ خلاء ویژه، پس از اتمام بازیابی و تا حد امکان تا فشار مطلق $0/\Delta\text{mbar}$ ($50, 375$ میکرون) و یا کمتر انجام می‌پذیرد.

اتصال مهره‌ای

اتصال مهره‌ای (فلیرینگ) اتصالی مکانیکی بین لوله مسی و قطعات اتصال فراهم می‌آورد در حالی که جوش کاری یک فرآیند اتصال حرارتی است. اتصال مهره‌ای، اتصال فشاری فلز-فلز است که در آن انتهای لوله به صورت مخروطی گشاد می‌شود. این نوع اتصال، یک اتصال مکانیکی است و مستعد نشستی می‌باشد.

پتانسیل گرمایش جهانی

پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) سنجشی است از میزان اثر تخمینی که جرم مشخصی از یک گاز گلخانه‌ای بر روی گرمایش جهانی دارد. GWP یک معیار نسبی است که اثر گاز بر گرمایش جهانی را نسبت به اثر جرم برابری از CO_2 که (GWP آن ۱ است) در یک بازه‌ی زمانی تعریف شده می‌سنجد. به عنوان مثال متان که نقش چشمگیری در اثر گلخانه‌ای دارد، دارای GWP ۲۱ می‌باشد (در بازه‌ی ۱۰۰ سال). این یعنی واحد جرم متان تقریباً ۲۱ برابر بیشتر از واحجر جرم CO_2 جاذب گرما است.

GIZ (سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان)

GIZ یک سازمان فدرال است که به عنوان یک موسسه همکاری بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار، به دولت آلمان برای دستیابی به اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای کمک می‌کند. این سازمان راه حل‌هایی پایا و آینده‌نگر برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اکولوژیک در دنیای جهان‌سازی شده ارائه می‌دهد. هدف سازمان بهبود وضع زندگی مردم به صورتی پایدار می‌باشد.

هوابندی

به معنی داشتن یک سیستم درزبندی شده برای چرخه مبرد. یک سیستم درزبندی شده، سیستم تبریدی است که در آن همه‌ی اجزای حامل مبرد به وسیله‌ی جوش یا اتصال دائمی مشابه به هم بسته شده‌اند.

MLF (صندوق کمک‌های چندجانبه‌ی پروتکل مونترال)

صندوق کمک‌های چندجانبه‌ی پروتکل مونترال در سال ۱۹۹۰ به عنوان یک سازوکار مالی برای اجرای پروتکل مونترال تاسیس شد. این صندوق از طریق کمک مالی، به انتقال فناوری و نیز همکاری موثر به کشورهای در حال توسعه (به اصطلاح کشورهای بند ۵) کمک می‌کند تا از عهده تعهدات خود در قبال پروتکل مونترال برآیند، یعنی بتوانند در یک چهارچوب زمانی مورد توافق، مواد ODS را به تدریج کاهش دهند و یا جایگزین کنند.

کشورهای توسعه‌یافته توافق کرده‌اند که به منظور کمک به کشورهای بند ۵ برای نیل به اهداف پروتکل مونترال، در تامین مالی صندوق مشارکت کنند. کمک‌های مالی و فنی (تعطیل کردن کارخانه‌های تولید ODS یا تغییر تولید آن‌ها، کمک‌های فنی، انتشار اطلاعات ضروری و آموزش ظرفیت‌سازی) به صورت گرانت یا وام‌های بلاعوض از طریق ۴ سازمان اجرایی UNEP, UNDP, UNIDO و بانک جهانی ارائه می‌شوند.

پروتکل مونترال

در سال ۱۹۸۷ به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر لایه‌ی اوزن و نیز آغاز کاهش تدریجی استفاده از گازهای CFC و دیگر مواد مخرب لایه‌ی اوزن (ODS)، در مونترال کانادا یک معاهده‌ی بین‌المللی منعقد گردید (و از این جهت «پروتکل مونترال برای مواد مخرب لایه‌ی اوزن» نام گرفت). لایه‌ی اوزن از کره زمین در مقابل اشعه فرابنفش محافظت می‌نماید و این معاهده تاکنون توسط همه‌ی کشورهای جهان امضاء شده است (نوامبر ۲۰۰۹). هدف این پروتکل، محافظت از لایه‌ی اوزن می‌باشد. این پروتکل از طریق قانون‌مند کردن محدودیت در تولید و صادرات، و ملزم کردن مصرف‌کننده به پیروی از جدول زمان‌بندی شده‌ی مرحله‌ای، به دنبال کاهش اثرات مخرب این مواد بر لایه‌ی اوزن است. توقف استفاده از این مواد به لایه‌ی اوزن کمک خواهد کرد تا خود را بازسازی نماید.

مبردهای طبیعی

مبردهای طبیعی اساساً ترکیباتی طبیعی مانند هیدروکربن‌ها (مثلاً پروپان و ایزوبوتان)، دی‌اکسیدکربن و آمونیاک هستند. این مواد به عنوان مبرد - همراه با سایر مبردها - در بسیاری از سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع استفاده می‌شوند. خصوصیت بارز این مواد، شرکت نداشتن آن‌ها در از بین بردن لایه‌ی اوزن و تاثیر صفر و یا ناچیز بر گرمایش جهانی است.

مواد مخرب لایه‌ی اوزن (ODS)

این‌ها موادی هستند که به لایه‌ی اوزن در بالای اتمسفر آسیب می‌رسانند و به طور گسترده‌ای در خنک‌کننده‌ها و سیستم‌های تهویه مطبوع، ساخت فوم، خاموش‌کننده‌های حریق، خشک‌شویی، مواد شوینده صنعتی حلال‌ها، وسایل الکتریکی و مواد دفع آفات گیاهی استفاده می‌شوند. فهرست کامل این مواد در پیوست الف پروتکل مونترال آمده است و شامل وارد زیر می‌شود:

- کلروفلوروکربن‌ها (CFC)
- هالون‌ها
- تتراکلریدکربن، متیل کلروفرم
- هیدروبروموفلوروکربن‌ها (HBFC)
- هیدروکلروفلوروکربن‌ها (HCFC)
- رقیق‌کننده‌های مبردهایی که دارای (HCFC) می‌باشند.
- متیل پروماید
- بروموکلرومتان (BCM)

ODP

ODP یک معیار نسبی است که میزان ظرفیت تخریب لایه‌ی اوزن توسط مواد مختلف را نشان می‌دهد و با تاثیرات جرم مشابهی از ۱۱-CFC مقایسه می‌گردد. ۱۱-CFC به عنوان واحد اندازه‌گیری انتخاب شده است. برای مثال، ماده‌ای با ODP برابر با ۲، دارای دو برابر ظرفیت تخریب لایه‌ی اوزن در مقایسه با ۱۱-CFC است.

OFP

OFP وسیله‌ای است که اساساً در یک یونیت بازیابی مبرد، جهت تامین ایمنی استفاده می‌شود. در بیشتر این سیستم‌ها OFP صرفاً دستگاه بازیابی را خاموش می‌نماید. انتقال هر نوع مبرد به یک سیلندر و یا یک سیستم می‌بایست از طریق نظارت و اندازه‌گیری وزن آن توسط فرد متخصص صورت پذیرد. بنابراین OFPها تامین‌کننده ایمنی کامل برای سیلندرها و دستگاه‌ها نیستند و متناسب با شرایط مشخص ممکن است خطرهای زیر به وقوع بپیوندد:

۱. در روش پوش-پول وقتی که جریان مبرد به حالت سیفون درآید، حتی خاموش کردن دستگاه مانع از پر شدن سیلندر نمی‌شود.

۲. هنگام استفاده از مخزن با مقدار زیادی مبرد سرد و بازیابی از سیستمی با دمای بالاتر، خاموش کردن دستگاه، انتقال مبرد به مکان سردتر (در اینجا، مخزن) را متوقف نمی‌کند و در نهایت، با این که دستگاه خاموش است، مخزن بیش از حد پر می‌شود.

کاهش تدریجی مواد مخرب لایه‌ی اوزن

محدودیت مصرف و تولید موادی که مخرب لایه‌ی اوزن هستند. این محدودیت در چهارچوب زمانی تعریف شده در پروتکل مونترال انجام می‌شود.

پرس

پرس، روشی است برای اتصالات فلز - فلز لوله‌ها با استفاده از ابزارها و اتصالات مخصوص.

احیاء

احیاء عبارت است از پالایش یک مبرد که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته از طریق مکانیزم‌هایی مانند فیلتر کردن، خشک کردن، تقطیر، تغییرات شیمیایی و تبدیل آن به مبرد قابل استفاده. توجه داشته باشید جهت مشخص شدن خلوص مبرد، آنالیز آن طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی باید انجام شود.

بازیابی (انتقال مبرد)

به انتقال مبرد تحت هر شرایطی از یک سیستم خنک‌کننده به مخزن ذخیره خارجی، بازیابی (انتقال مبرد) گفته می‌شود.

باز یافت

به فرآیند کاهش ناخالصی‌ها از طریق جدا کردن روغن، جداسازی گازهای غیر قابل چگالش (تقطیر) با استفاده از فیلترها و خشک‌کن‌ها جهت کاهش رطوبت و میزان اسیدیته و یا ناخالصی‌های دیگر گفته می‌شود. هدف از باز یافت، استفاده مجدد از مبردهایی است که از فرآیند فیلترینگ و پاک‌سازی رد شده‌اند.

مبرد

سیالی است که برای انتقال حرارت در سیستم تبرید استفاده می‌شود. این سیال گرما را در دمای پایین و فشار کم جذب و آن را در یک دمای بالاتر و فشار بیشتر دفع می‌نماید. معمولاً این فرآیند با تغییر حالت سیال همراه است.

جایگزینی نوع مبرد

مفهومی است که هنگام به روز کردن و یا تکمیل یک دستگاه به طوری که بتواند با یک مبرد جدید و متفاوت با مبرد اولیه کار کند، به کار برده می‌شود. معمولاً این فرآیند شامل تعویض روغن، تغییر قطعات و یا به روز کردن تجهیزات الکترونیکی می‌باشد.

SAE

SAE یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی با بیش از ۹۰۰۰۰ عضو (مهندس، دانشجو، مدیر بازرگانی، استاد دانشگاه و غیره) است که با به اشتراک گذاری اطلاعات و تبادل ایده‌های نو برای پیشرفت مهندسی سیستم‌های پویا با یکدیگر در ارتباطند.

TÜV

TÜV یک سازمان آلمانی است که در زمینه خدمات تست و صدور گواهینامه فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل مشاوره، تست، ارائه گواهینامه و آموزش است که عمدتاً در زمینه‌های مهندسی فعالیت می‌کند.

سر واژه‌ها

وزارت محیط زیست برزیل	MMA	تهویه مطبوع	AC
گاز غیر قابل چگالش	NCG	جریان متناوب	AC
استاندارد دنده روی لوله	NPT	بروموکلرومتان	BCM
قطر خارجی	OD	کلروفلوروکربن	CFC
پتانسیل تخریب لایه‌ی اوزن	ODP	فوت مکعب در دقیقه	CFM
مواد مخرب لایه‌ی اوزن	ODS	دی‌اکسیدکربن	CO _۲
محفظ سرریز	OFF	مس - فسفر	CP
پلی آلکیلین گلیکول	PAG	رگلاتور فشار ثابت	CPR
پلیول استر	POE	جریان مستقیم	DC
پلی وینیل کلرید	PVC	اداره حمل و نقل آمریکا	DOT
تبرید و تهویه مطبوع	RAC	استاندارد اروپا	EN
نگهداری و مهار مبرد	RHC	اتحادیه اروپا	EU
بازیابی و بازیافت	R&R	سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان	GIZ
بازیابی، بازیافت، احیا و تخلیه	RRRE	پتانسیل گرمایش جهانی	GWP
کیت آزمایش جایگزینی نوع مبرد	RTK	هیدروکربن	HC
انجمن مهندسين خودرو	SAE	هیدروبروموفلوروکربن	HBFC
خدمات ملی آموزش‌های	SENAI	هیدروکلروفلوروکربن	HCFC
صنعتی برزیل		هیدروفلوروکربن	HFC
شیر انبساط ترموستاتیک	TEV	فشار بالا	HP
ابزار لوله‌کشی	TT	فشار پایین	LP
سازمان تست و صدور گواهی آلمان	TÜV	تهویه مطبوع سیار	MAC
استاندارد دنده	UNF	وسایل اندازه‌گیری	MI
ایالات متحده آمریکا	US	صندوق کمک‌های چندجانبه	MLF
فرابنفش	UV	(پروتکل مونترال)	

نمایه

الف

ایزوپوتان ۱۷۲، ۴۲
ایمنی ۱۶، ۲۷، ۵۱، ۷۴، ۷۷، ۸۲، ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۲۴، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۴، ۱۳۸، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۳

ب

بادسنج ۴۹
بازرسی ۱۰، ۹۳
- آینه بازرسی ۱۰، ۱۰۲
باز یافت ۱، ۳، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۹۹، ۱۲۹، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۴، ۱۴۱
- دستگاه (یونیت) بازیابی ۳۳، ۱۴۰، ۱۴۱
برزیل ۱
برنج ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۵۹، ۶۶، ۸۷، ۸۸، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۶
بروموکلرومتان (BCM) ۱۷۲
جایگزینی نوع مبرد ۱، ۳۰، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۷۴
- کیت آزمایش جایگزینی نوع مبرد (RTK) ۳۰

پ

پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) ۱، ۱۷۱
پرتو زایی ۲، ۱۷۲
پرس ۵۳، ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۷۳
پروپان ۱۳، ۴۲، ۱۷۲
پروتکل مونترال ۲، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳
پلی الکین گلیکول (PAG) ۱۵۰
پلی وینیل کلرید (PVC) ۴۰
پلیسه گیر ۶، ۸۳، ۹۱
پلیول استر (POE) ۲۹، ۳۰، ۱۴۹، ۱۵۰
پمپ ۱۹، ۳۱، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۱، ۴۳، ۶۱، ۷۱، ۷۲، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۷۰
پیچ تنظیم ۱۸، ۲۱
تبخیر ۱۴۹، ۱۵۱
تبرید ۱، ۳، ۱۸، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۵۰، ۵۵، ۵۸، ۶۲، ۶۵، ۸۱، ۱۰۴، ۱۲۱، ۱۲۴، ۱۴۳، ۱۴۸، ۱۶۴، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۴
- سیکل تبرید ۶۹، ۱۰۴
- بخش تبرید ۲۰، ۸۲

آلاینده (ناخالصی) ۲۸، ۱۴۰، ۱۷۰، ۱۷۳، ۱۷۴
آلومینیوم ۵، ۷، ۱۹، ۱۰۴، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۵
آمونیاک ۱، ۱۷۲
اتصال (کانکتر) ۱۰، ۲۵، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۷۳
اتصال مهره‌ای (دنده‌ای) ۸، ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۶۳، ۷۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴
- مهره ۶۶، ۶۷، ۷۴، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۱۲۰
اتمسفر (جو) ۲، ۸۵، ۱۱۰، ۱۱۷، ۱۳۲، ۱۷۲
احیاء بازیابی و بازیافت (RAC) ۱، ۳۲، ۱۷۳
- احیاء ۱، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۹۹، ۱۱۱، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۵۴، ۱۷۳
- دستگاه (یونیت) بازیابی (جمع‌آوری) ۱۹، ۳۲، ۳۳، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۴، ۱۵۷، ۱۷۰، ۱۷۳
اداره حمل و نقل آمریکا DOT ۲۷، ۱۳۲
استاندارد دنده (UNF) ۵۹
استیلن ۱۳
اسید ۲۹، ۱۳۰، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱
اکسید ۸۱، ۸۵، ۱۷۰
- اکسیداسیون ۸۵، ۸۹
اکسیژن ۱۳، ۷۰، ۸۱، ۱۲۹، ۱۵۳
الاستومتر ۱۴۸
انبر قفلی ۱۱۹
- انبر قفلی سوراخ کن ۸، ۳۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۳۵، ۱۴۳، ۱۴۶
- انبر قفلی کورکن ۷، ۱۱۹
انجمن مهندسی خودرو (SAE) ۸، ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۳۱، ۳۶، ۴۰، ۵۹، ۶۳، ۶۴، ۱۴۶، ۱۷۴
اوپراتور (تبخیرکننده) ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۵، ۶۶، ۷۲، ۷۴، ۷۶، ۹۵، ۹۶، ۱۰۱، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۵، ۱۲۰، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۸
اوزن ۱، ۲، ۱۷۲
- مواد مخرب لایه اوزن (ODS) ۲، ۱۷۲، ۱۷۳
- پتانسیل تخریب لایه اوزن (ODP) ۱۷۲
ایالات متحده آمریکا (US) ۲۷، ۵۶، ۵۷

- شستشوی روغن ۱۴۹
- جداکننده‌ی روغن ۳۳، ۱۴۰
- تست روغن ۲۸، ۲۹، ۱۳۸، ۱۳۹
رینگ قفل کننده ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۸
- تست
سازمان تست و صدور گواهی آلمان (TÜV) ۱۳۲، ۱۷۴
سریک (مشعل) ۲۸، ۵۸، ۶۱، ۶۴، ۶۸، ۹۷، ۱۰۷
سریک ۱۳
سوییچ (کلید) ۲۷، ۶۱، ۹۷، ۱۰۷، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۷۳، ۱۵۰، ۱۳۸
- سوییچ اصلی ۵۹، ۶۵، ۶۸
- سوییچ فشار ۵۹، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۶۸، ۷۳، ۷۶، ۱۵۳
سیستم ۱، ۳، ۱۰، ۱۱، ۲۵، ۳۰، ۳۲، ۴۱، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۵۳، ۵۵، ۵۸، ۶۰، ۶۲، ۶۵، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۵، ۹۰، ۹۵، ۹۷، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۱۰، ۱۰۸، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴
- سیکل سیستم ۹۵، ۹۷، ۹۸، ۱۰۶، ۱۰۸
- خرابی سیستم ۱۴۹، ۱۵۱
سیفون ۱۲۸، ۱۷۳
سیلندر ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۵، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۵، ۴۶، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۷۳، ۱۷۰، ۱۵۲
- شش
شارژ ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۳۴، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۶، ۵۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۹۸، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۷۰
- ترازوی شارژ ۲۵، ۳۸، ۳۹، ۴۶، ۷۲، ۱۰۴
شیر (والو) ۸، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۵۹، ۶۶، ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۷، ۱۵۲، ۱۵۶، ۱۵۷
- شیر تویی ۲۲، ۳۶، ۱۴۶، ۱۴۷
- شیر انبساط ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۶، ۹۰، ۱۴۰، ۱۴۸
- شیر اطمینان ۱۶، ۲۷، ۵۱
- شیر سوزنی (شاردر) ۸، ۲۴، ۱۰۲
- شیر سرویس ۸، ۲۶، ۷۴، ۱۰۲، ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۴۲، ۱۴۳
- شیر قطع و وصل ۶۰، ۱۳۸، ۱۵۴، ۱۵۶
- شیر برقی (سلنویید) ۳۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۳، ۶۷
شیر انبساط ترموستاتیک (TEV) ۱۳، ۸۵، ۸۶، ۱۰۰، ۱۰۲
- صافی
صندوق کمک‌های چندجانبه پروتکل مونترال (MLF) ۱۷۱
عامل پفدهنده ۲
فرانفش (UV) ۲، ۴۳، ۱۷۲
فریزر ۴۷، ۹۵، ۹۶، ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۷
فشار ۳، ۹، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۶، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۵۱، ۵۵، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۳، ۶۴، ۶۷، ۷۰، ۷۱، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۸۰، ۸۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۴، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۷۰، ۱۷۴
- کنترل فشار ۶۷، ۱۵۳
- رگلاتور فشار ۱۳، ۱۵، ۷۱، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۳۵، ۱۴۰
- سوییچ فشار ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۶۸، ۷۳، ۱۵۳
فن (ونتیلاتور) ۳۲، ۶۲
فندک ۱۴، ۸۵
فیلتر ۳۷، ۴۴، ۷۶، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۵، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۷۴
- فیلتر- خشک کن ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۶، ۹۵، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۸، ۱۷۴

۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۸،
 ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۵،
 ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵،
 ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳،
 ۱۵۴، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۷، ۱۷۰،
 ۱۷۳، ۱۷۴

- شارژ میرد ۰.۷۶، ۱.۰۲، ۱.۳۶، ۱.۴۲، ۱.۵۸، ۱.۵۹
 - چرخه میرد (سیکل تبرید) ۰.۹۸، ۰.۹۷، ۰.۹۵، ۰.۴۳
 ۰.۹۹، ۱.۰۲، ۱.۰۳، ۱.۰۶، ۱.۰۸، ۱.۱۴، ۱.۱۸
 ۱.۴۳، ۱.۷۱

- فرار میرد ۰.۲۲، ۰.۲۳
 - جریان میرد ۰.۱۹، ۰.۲۰، ۰.۲۰، ۰.۶۰، ۱.۰۵، ۱.۳۵، ۱.۴۱
 - نگهداری و مهار میرد (RHC) ۱، ۱۸
 - میرد طبیعی ۱، ۱۷۲
 - انتقال میرد ۰.۲۲، ۰.۳۶، ۱.۷۳

متاکریلیکاستر ۱۲۴
 متان ۱۷۱، ۰.۴۲
 متیل پروماید ۱۷۲
 متیل کلروفرم ۱۷۲

محافظ سر ریز (OFP) ۰.۲۷، ۰.۳۲، ۰.۳۴، ۰.۴۶، ۱.۳۳،
 ۱.۳۴، ۱.۷۳
 محافظ کمپرسور (محافظ ازدیاد بار) ۶۱
 محفظه سیلندر (و کارتر روغن) ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶،
 ۱۵۷

مخروط فشاری ۹۲
 مس ۰.۵، ۰.۶، ۰.۷، ۰.۸، ۱.۰، ۱.۲، ۱.۳، ۱.۴، ۱.۵، ۱.۵۵، ۱.۵۶،
 ۱.۵۷، ۱.۵۹، ۱.۶۷، ۱.۶۸، ۱.۷۷، ۱.۷۸، ۱.۷۹، ۱.۸۰، ۱.۸۱، ۱.۸۲، ۱.۸۷،
 ۱.۸۸، ۱.۸۹، ۱.۹۰، ۱.۹۳، ۱.۹۴، ۱.۹۵، ۱.۹۶، ۱.۹۷، ۱.۹۸، ۱.۹۹،
 ۱.۷۱، ۱.۷۰

- مس - فسفر (CP) ۸۱
 مسیر ۰.۲۷، ۰.۷۶، ۱.۳۵، ۱.۴۳، ۱.۴۶، ۱.۵۸، ۱.۷۰
 - خط مایع ۰.۶۸، ۰.۶۹، ۱.۵۸
 - خط مکش ۰.۶۶، ۰.۶۸، ۰.۶۹، ۰.۷۶، ۱.۳۹، ۱.۵۷،
 ۱.۵۸

- خط تخلیه به اتمسفر (هواگیری) ۱۰۹، ۱۱۰،
 ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴
 موتور ۰.۶۱، ۱.۰۹، ۱.۴۸
 مهار ۱، ۱.۱۸، ۱.۲۹، ۱.۵۱، ۱.۷۰



ناخالصی (آلودگی) ۰.۵۵، ۰.۶۹، ۱.۳۰، ۱.۳۸، ۱.۳۹،
 ۱.۴۱، ۱.۵۲

- کیت آزمایش ناخالصی ۲۸

نشت ۱.۰۲، ۱.۱۷، ۱.۵۲، ۱.۷۱

نشستی ۰.۲۵، ۰.۴۱، ۰.۴۳، ۰.۵۵، ۰.۶۹، ۰.۷۰، ۰.۷۱، ۰.۷۴، ۰.۹۰،
 ۰.۹۵، ۱.۰۲، ۱.۰۵، ۱.۰۶، ۱.۱۶، ۱.۱۷، ۱.۲۰، ۱.۲۸،
 ۱.۵۴، ۱.۵۶

- نشت یاب (یابی) ۰.۳، ۰.۴۱، ۰.۴۲، ۰.۴۳، ۰.۷۴، ۱.۲۰

- تست نشستی ۰.۷۰، ۰.۷۱، ۰.۷۴، ۱.۰۵، ۱.۱۶، ۱.۱۷،
 ۱.۲۰، ۱.۴۲

نصب ۰.۲۵، ۰.۲۷، ۰.۵۵، ۰.۶۶، ۰.۶۸، ۰.۷۶، ۱.۴۳، ۱.۵۸، ۱.۷۰،
 نیتروژن (ازت) ۰.۱۵، ۰.۵۱، ۰.۷۰، ۰.۷۱، ۰.۸۱، ۰.۸۱، ۰.۸۵، ۰.۸۹،
 ۱.۰۱، ۱.۰۳، ۱.۰۵، ۱.۱۰، ۱.۱۱، ۱.۱۲، ۱.۱۵، ۱.۱۶، ۱.۱۷،
 ۱.۲۸، ۱.۵۰، ۱.۵۳، ۱.۵۴

- فرآیند مدین نیتروژن ۱۱۳

- جریان نیتروژن ۰.۸۵، ۰.۸۷، ۱.۰۱، ۱.۱۵

- منبع نیتروژن ۱.۱۵، ۱.۱۶، ۱.۵۵



واشر ۰.۲۲، ۰.۲۵، ۰.۹۶، ۱.۰۷، ۱.۵۰

وزارت محیط زیست برزیل (MMA) ۱، ۱۷۵

ولتاژ ۰.۴۸، ۰.۵۰، ۰.۶۲، ۰.۷۶، ۱.۲۹، ۱.۵۸



هالون ۱۷۲

هوابندی ۰.۶۹، ۱.۷۱

هیدروبروموفلوروکربن (HBFC) ۱۷۲

هیدروفلوروکربن (HFC) ۰.۲۶، ۰.۳۵، ۰.۳۶، ۰.۳۸، ۰.۴۴، ۰.۵۸،
 ۰.۶۳، ۱.۰۴، ۱.۴۸، ۱.۴۹، ۱.۵۲، ۱.۵۳، ۱.۵۹، ۱.۶۰

هیدروکربن (HC) ۰.۱، ۰.۸، ۰.۲۰، ۰.۳۸، ۰.۳۹، ۰.۴۲، ۰.۴۴،
 ۰.۵۳، ۱.۰۴، ۱.۰۵، ۱.۱۱، ۱.۱۸، ۱.۲۱، ۱.۶۳، ۱.۷۲

هیدروکلوروفلوروکربن (HCFC) ۱، ۰.۲، ۰.۴۰، ۰.۴۴،
 ۰.۴۵، ۰.۶۳، ۱.۳۶، ۱.۴۸، ۱.۴۹، ۱.۶۰، ۱.۶۱، ۱.۷۲



یخچال ۰.۴۷، ۰.۹۵، ۰.۹۶، ۱.۰۲، ۱.۱۷، ۱.۴۳، ۱.۴۴، ۱.۷۲

یخچال ۰.۹۶، ۱.۰۶، ۱.۰۷

کتابچه حاضر تحت عنوان «Good Practices in Refrigeration» چاپ دوم و اصلاح شده کتاب قبلی است که در سال ۲۰۰۴ میلادی توسط سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ) با همکاری موسسه ملی خدمات یادگیری صنعتی و وزارت محیط زیست کشور برزیل تهیه شده است. در این کتاب سعی شده است اصول راهنمای فنی به روز در زمینه معرفی جایگزین‌های گازهای برودتی CFC و HCFC و موضوعات فنی نگهداری و تعمیرات سیستم‌های برودتی، منطبق با الزامات زیست‌محیطی بین‌المللی در راستای حفاظت از لایه اوزن و آب و هوا به کلیه علاقه‌مندان ارائه گردد. از نکات مهمی که به صورت خاص در این کتاب مدنظر قرار گرفته، می‌توان به آلودگی‌های ناشی از کاربرد هیدروفلوروکربن‌ها و پتانسیل بالای گرمایش زمین این مواد و نیز اطلاعاتی در خصوص استفاده ایمن از گازهای برودتی دوستدار محیط زیست نظیر دی‌اکسیدکربن، آمونیاک و هیدروکربن‌ها اشاره نمود.

سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ)

- German International Cooperation -

Programme Proklima

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

65760 Eschborn, Germany

T +49 61 96 79-10 22

F +49 61 96 79-80 10 22

E proklima@giz.de

I www.giz.de/proklima